附件1

2022年第二次公路设计企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西交通设计集团有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）施工图勘察设计合同文件第二标段	1	桂龙马董决2022-1-19	2022.5.31	LK2+430～LK2+960段高填路堤方案不合理，致路基开裂，整体推移。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/项次	5	
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	南丹至天峨下老高速公路项目公路工程勘察设计第1合同段	2	桂高投发〔2022〕121号	2022.4.25	格梁只有第一级边坡设计有底梁，2级及以上未设置底梁。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/项次	5	
河南省交通规划设计研究院股份有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）施工图勘察设计合同文件第三标段	3	桂高投发〔2022〕121号	2022.4.25	未设置联络道连接到隧道配电房。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/项次	5	
华杰工程咨询有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第二合同段	4	桂新平发〔2022〕106号	2022.6.30	对于№5、№6标段特殊路基的设计不够完善，未提供强夯处理的设计图纸及相关参数要求	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	
招商局重庆交通科研设计院有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）施工图勘察设计合同文件第四标段	5	桂高投发〔2022〕121号	2022.4.25	隧道发电机房大门偏小，存在后期因发电机较大导致安装时可能拆除大门的风险。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/项次	5	
中国华西工程设计建设有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路	6	宜龙路建办发〔2022〕14 号	2022.6.23	沿线个别平交路口不满足群众安全出行要求，需做优化变更。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/项次	5	
中设设计集团股份有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第三合同段	7	桂新平发〔2022〕106号	2022.6.30	对桥梁施工图没有明确端承桩基的嵌岩深度，未按桥梁规范实行地质钻探，K104+000地勘报告不全面，影响护坡设计	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	