附件3

# 2024年第一次公路工程监理企业失信行为台账

| 序号 | 被评价单位 | 项目名称及标段 | 采信依据（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 广西桂中工程咨询有限公司 | S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K35+109~K60+310）№J-2 | 全高路发〔2024〕6号 | 2024.3.22 | K49+220左侧抗滑桩未进行表面清理，外观质量差。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 1-2 | 广西桂中工程咨询有限公司 | 龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段№JL3 | 上峒路发〔2024〕34号 | 2024.2.27 | 四分部埔龙山隧道峒中端左洞二衬麻面，外观质量较差。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 1-3 | 广西桂中工程咨询有限公司 | G358桂平市东塔至蒙圩公路改扩建工程K0+000-K5+500段监理单位 | 桂平市东塔至蒙圩公路改扩建工程K0+000-K5+500段第一季度检查的通报 | 2024.3.25 | K3+040-K3+350水稳基层钻心抽样频率不足。 | JJX101019 | 未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的 | 3分/次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 1-4 | 广西桂中工程咨询有限公司 | 国道G241梅溪至资源公路 | G241梅资路建设办发〔2024〕1号 | 2024.3.29 | 2024年3月22日，监理日志中未有K30+170平交路口沥青混凝土下面层施工巡视记录内容。 | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 2-1 | 广西交科工程建设有限公司 | 国道G357桂林会仙至永福百寿公路 | 会百路发〔2024〕5号 | 2024.3.22 | K4+350路肩墙墙顶标高高过沥青面层，导致沥青面层边缘处出现积水现象。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 2-2 | 广西交科工程建设有限公司 | 梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）№JL2 | 中建苍昭字〔2024〕80号 | 2024.4.9 | 金龙枢纽互通I匝道涵洞洞口未按照设计图纸施工，未及时提出书面指令督促施工单位整改。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 2-3 | 广西交科工程建设有限公司 | G59灌阳至平乐高速公路№Ⅱ | 桂新平发〔2024〕44号 | 2024.4.10 | №Ⅱ总监办相关监理人员未严格按照方案图纸进行验收把关，未及时开展检查排查并督促施工单位整改，监理监管责任未落实，岗位责任未落实。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |

| 序号 | 被评价单位 | 项目名称及标段 | 采信依据（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 广西桂通工程管理集团有限公司（联合体牵头单位） | 百色市南北过境线公路（百色市南环线）№JL1标段工程监理 | 百色南环线发〔2024〕70号 | 2024.4.3 | 现场出现的安全问题、环保问题未及时提出书面指令督促施工单位整改，如：百色南互通主线4#桥基坑临边防护不到位，存在较大安全隐患。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 3-2 | 广西桂通工程管理集团有限公司 | 柳州至金秀高速公路（桐木至金秀段）监理№JL1合同段 | 桐金路发〔2024〕59号 | 2024.4.2 | 对于施工现场存在的某些质量问题未能及时提出书面指令督促施工单位整改。如一分部三角1#桥墩柱伸入盖梁钢筋、三角互通H匝道桥4#墩桩接柱钢筋锈蚀的问题。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 3-3 | 广西桂通工程管理集团有限公司（联合体牵头单位） | 南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段№JL3 | 南湛路发〔2024〕34号 | 2024.4.9 | 张黄服务区综合楼和公厕吊顶材料铝方通存在质量问题，经现场测量部分铝方通厚度为0.7mm，不满足设计厚度1.2mm的要求。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 3-4 | 广西桂通工程管理集团有限公司 | S207桂平社步至兴业公路№J-1 | 桂交执法一支函〔2024〕13号 | 2024.4.3 | 监理工作指令（编号：ZL-028）所提存在问题在监理日志中无对应记录。 | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 3-5 | 广西桂通工程管理集团有限公司 | G59灌阳至平乐高速公路№Ⅳ | 桂新平发〔2024〕44号 | 2024.4.10 | №Ⅳ总监办相关监理人员未严格按照方案图纸进行验收把关，未及时开展检查排查并督促施工单位整改，缺乏“红线”意识，监理监管责任未落实，岗位责任未落实。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 4-1 | 中咨公路工程监理咨询有限公司（联合体成员） | 百色市南北过境线公路（百色市南环线）№JL1标段工程监理 | 百色南环线发〔2024〕70号 | 2024.4.3 | 现场出现的安全问题、环保问题未及时提出书面指令督促施工单位整改，如：百色南互通主线4#桥基坑临边防护不到位，存在较大安全隐患。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 4-2 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）№JL3 | 中建苍昭字〔2024〕80号 | 2024.4.9 | 马圣大桥施工现场黄泥外流到路面，且施工扬尘较大，对周边居民生活造成困扰，未及时提出书面指令督促施工单位整改。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |

| 序号 | 被评价单位 | 项目名称及标段 | 采信依据（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 江西交通咨询有限公司(联合体成员) | 南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段№JL3 | 南湛路发〔2024〕34号 | 2024.4.9 | 张黄服务区综合楼和公厕吊顶材料铝方通存在质量问题，经现场测量部分铝方通厚度为0.7mm，不满足设计厚度1.2mm的要求。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 6 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | 梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）№JL1 | 中建苍昭字〔2024〕80号 | 2024.4.9 | 黄坎1号大桥右幅19-2桩基擅白灌注混凝土，未及时提出书面指令督促施工单位整改。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 7 | 四川盛达兴工程项目管理有限公司 | 梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL1总监办 | 苍梧至容县段处罚通知单（CRLCF-№JL1第 2024-004号） | 2024.1.6 | 2023年12月5日白石河左幅6-2#桩基浇筑旁站记录中，未记录清孔后泥浆指标及浇筑时混凝土坍落度等数据。 | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 8 | 广西双建工程咨询有限公司 | 梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL2总监办 | 苍梧至容县段处罚通知单（CRLCF-№JL2第 2024-003号） | 2024.3.22 | №3标K26+100～K26+125段半填半挖渗沟于2024年3月17日施工，但在该日的监理日志中未记录该施工内容。 | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 9-1 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL3总监办 | 苍梧至容县段处罚通知单（CRLCF-№JL3第 2024-005号） | 2024.3.17 | 2024年2月23日晚上19:30，苍容高速公路№JL3总监理工程师办公室组织全体监理人员在会议室召开了节后复工复产安全专题会议。监理日志中未记录该会议开展情况。 | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 9-2 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№JL7标 | 交通运输厅西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）第一季度监督检查通知 | 2024.4.25 | 巡视记录未经审核。 | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 10 | 河南高建工程管理有限公司 | 梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL4总监办 | 苍梧至容县段处罚通知单（CRLCF-№JL4第 2024-003号） | 2024.3.17 | №8标浪水互通AK0+326.9-AK0+378.6段第5层强夯于2024年3月6日施工，监理日志中未记录该施工内容。 | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |

| 序号 | 被评价单位 | 项目名称及标段 | 采信依据（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 陕西高速公路工程咨询有限公司 | 龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段№JL1 | 上峒路发〔2024〕34号 | 2024.2.27 | 部分监理巡视记录间隔时间较长，如寇保卫最近一次巡视时间为2023年12月19日。 | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 12-1 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 岳圩口岸联线公路（合那高速至岳圩口岸）№JL1总监理工程师办公室 | 桂高投发〔2024〕47 号 | 2024.3.25 | 监理旁站、巡视记录填写不详实，如2023年12月19日、20日监理旁站记录岳圩隧道左洞ZK7+787溶洞回填注浆施工，同日的巡视记录无此项施工内容。2023年12月1日、2日、6日监理巡视记录均只写YK4+670-YK4+776下路堤施工，未准确标注第几层施工。 | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 12-2 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 贺州北过境线（广西麦岭（湘桂界）至贺州公路贺州支线）№JL2合同段 | 桂钟贺发〔2024〕15号 | 2024.4.26 | 监理计划与监理细则审批手续不齐全，未根据工程实际变化情况进行补充、修订的；未按要求严格审查开工前安全生产条件，应急预案、桥梁和隧道等施工安全风险评估报告，未督促施工单位对危险性较大工程组织专家进行论证、审查的。 | JJX101015 | 未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 12-3 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№JL9标 | 交通运输厅西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）第一季度监督检查通知 | 2024.4.25 | 对 QL4 标东坝村大桥临时支撑安装质量监督管理不到位；吊装作业未设置警戒区、临时支架施工区域未设置警戒区。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 12-4 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№JL9标 | 桂平陆建函〔2024〕153号 | 2024.4.20 | №.QL4标钢结构加工作业质量、现场加工安全存在较大隐患，连续发生2次违反安全红线问题。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 13-1 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | G59灌阳至平乐高速公路№Ⅲ | 桂新平发〔2024〕34号 | 2024.3.26 | K82+554段中央分隔带波形护栏立柱施工时将K82+554涵洞盖板打穿，对涵洞主体结构造成破坏，造成严重质量隐患，№Ⅲ总监办质量监管不到位。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |

| 序号 | 被评价单位 | 项目名称及标段 | 采信依据（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-2 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 贵港市西外环高速公路总监办 | 桂交监检测函〔2024〕34号 | 2024.4.30 | 对现场二分部试验室的沥青站、水稳站存在问题，未能及时提出书面指令督促整改。 | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |
| 14 | 安徽省科兴交通建设工程监理有限公司 | 河池至荔波公路JL1 | 河荔司发〔2024〕18号 | 2024.3.22 | 专业监理工程师合同应到人员19人，实际到岗人员12人，7人未到岗，到岗率63.2%。 | JJX101017 | 实际到岗监理工程师不足合同约定70%的 | 3分/次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分内容相符 |