附件6

2021年第三次试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西交通技师学院	广西交通技师学院	1	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	省道S208融安至永福百寿公路（融安段）第一标段工地试验室提交检查整改报告后，母体没有对整改结果进行确认	JJC201007	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	扣10分/个	10	
安徽省徽通路桥工程检测有限责任公司	天峨至巴马高速公路 №JL2总监办	2	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	缺水泥标准稠度用水量试验量水器。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	天峨至巴马高速公路 №JL2总监办	3	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-TB-№JL2-SNJ-008水泥胶砂强度试验记录中胶砂试件成型未注明加水时间。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL1	4	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	NJ-160水泥净浆搅拌机校准后未有效确认，确认依据未错误，无法保证其有效	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL1	5	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）JL-GLJL1-№1-202111-SNJ-003水泥比表面积试验，无K值标定原始记录。2）JL-GLJL1-№1-202111-GJJ-004钢筋原材试验，屈服强度、抗拉强度结果未按规范修约。。信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL1	6	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	仪器设备自校规程未经批准。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
百色明德工程检测有限公司	百色明德工程检测有限公司	7	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、《硬化后水泥混凝土抗压强度试验报告》BSMDBG-2021-TYH-002强度等级无单位； 2、《水泥混凝土抗压强度试验检测记录》BSMDJL-2021-TYH-002记录数据涂改。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	6	
	百色明德工程检测有限公司	8	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、化学分析室没有排风装置； 2、留样室没有空调、抽湿机。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	8	
	百色明德工程检测有限公司	9	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	已变更技术负责人和质量负责人未在规定期限内办理变更手续。	JJC201010	试验检测机构的变更未在规定期限内办理变更手续	扣5分/次	5	
保定润达路桥建筑工程检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№6工地试验室	10	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	压浆料试件取样频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№6工地试验室	11	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	锚夹具未按要求留样	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	
	上思至防城港公路№JL1	12	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	SJD60单卧轴混凝土搅拌机校准后未按试验规程确认，无法保证有效性。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
北京路桥通国际工程咨询有限公司	上思至防城港公路№JL1	13	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	钢筋报告SF№1-JL1-BG-20210813-GJJ-002未提交相应的原始记录表，未按组批原则对三个不同炉批号的C、Mn含量差进行验算，数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	上思至防城港公路№JL1	14	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	无受控仪器设备自校规程。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
常德上能工程试验检测有限公司	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№2标段	15	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	№2-BG-202110-SNJ-002水泥试验报告的原始记录无编号，标准稠度用水量试验记录中加水量未按规程修约至0.5mL，缺主要仪器设备的使用记录。原始记录信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№2标段	16	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	无仪器设备自校规程，资料存档不规范	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
常德市上德工程试验检测有限公司	浦北石埇至钦州公路工程　№1合同段	17	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	无仪器设备自校规程，资料存档不规范。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
	浦北石埇至钦州公路工程　№1合同段	18	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	THY电液式压力机校准后，未按试验规程正确确认，无法保证其有效性。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
福建路研工程质量检测有限公司	天峨至巴马高速公路№3合同段	19	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	电热鼓风干燥箱仅校准105℃单点，未覆盖授权参数温度范围，不满足实际工作需要，且未根据校准结果按试验检测规范、规程、标准的要求予以确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	天峨至巴马高速公路№3合同段	20	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-TB-№3-202111-SNJ-001水泥试验温湿度记录不完整，K值标定不符合规范要求（应平行2次）。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
广东长大试验技术开发有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№2合同段	21	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-GLTJ-№2-202107-HPB-002混凝土配合比设计，拌合物坍落度试验，测量值未按规范要求精确至1mm；水泥比表面积试验，无K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№JLI总监理工程师办公室工地试验室	22	桂田新发[2021]170号	2021.9.14	混凝土抗压强度试验报告未及时签字	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	广西八桂工程监理咨询有限公司	23	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	洛杉矶磨耗机，编号JF-045，钢球无自检记录。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超	2	
	广西八桂工程监理咨询有限公司	24	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	质量负责人黄志同时兼任2个工地试验室负责人，未能对工地试验室进行有效监管。	JJC201007	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	扣10分/个	10	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西八桂工程监理咨询有限公司	北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程水工工程	25	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	钢筋报告BG-2021-GJ-003无质量证明文件，拉伸试验强度计算结果未按规范修约。信息及数据记录不全，结论不准确,。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	灌阳至平乐高速公路工程№III总监办	26	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-GPJL№4-202110-HPB-001混凝土配合比验证试验，无水泥原材试验检测原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	广西平南至武宣段高速公路JL№1总监办	27	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）JL-PWJL1-№1-202108-GJJ-008钢筋原材试验记录表空白处未标注；反弯试验时，人工时效工艺条件未注明。2）JL-PWJL1-№2-202101-SNJ-001水泥试验，样品未按试验规程要求制备，主要仪器设备缺0.9mm标准筛、干燥箱。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	广西诚达工程质量检测有限公司	28	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	摆式摩擦仪器精度不满足集料磨光值试验要求。	JJC201013	评价期内，试验检测设备不满足等级标准要求	扣10分/台	10	
	浦北石埇至钦州公路工程№2标段	29	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	JL-SN-20211021-01水泥试验，无仪器设备使用记录以及水泥室环境条件检测记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	浦北石埇至钦州公路工程№2标段	30	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	留样室未安装空调，不满足样品保管条件。	JJC202018	试验样品管理存在人为选择性取样、样 品流转工作失控、样品保管条件不满足 要求、未按规定留样等不规范行	扣5分/项	5	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西诚达工程质量检测有限公司	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程№JL1	31	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	未提交相关试验资料，资料管理不规范	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№1标段	32	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	数显压力试验机（管理编号200631）未根据校准结果，按试验规范、规程、标准的技术要求予以确认，不能保证其有效性。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№1标段	33	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	BG-HPB2020-0156混凝土配合比设计试验，无混凝土拌和用水水质试验检测报告。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	阳朔(福利)至平乐公路工程(平乐段)工程№JL1标段	34	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	试验台账无相关人员签字、签章。	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10	
	阳朔(福利)至平乐公路工程(平乐段)工程№JL1标段	35	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	合同签订日期：2020年3月16日，2020年7月10日后无钢筋抽样台账；水泥原材、粗集料、细集料抽样全部为仅7组，与施工单位自检资料不吻合，频率不符合规范要求；未提供标准试验任何原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	阳朔(福利)至平乐公路工程(平乐段)工程№JL1标段	36	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	未建立抽样、送检台账及抽样人员档案资料。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
	广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司	37	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	天平室摆放的出厂编号为160077电子天平检定有效期已过。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过80分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司	广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司	38	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、化学药品管理不规范，强酸化学柜未及时关闭上锁；易燃易爆、易制毒、有毒物质未分类存储； 2、干燥箱集中放置在高温室，沥青混合料室不满足试验检测需要。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	8	
	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№3标段	39	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	NJ-160水泥净浆搅拌机校准后未确认，存档资料不规范。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№3标段	40	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	样品室未安装空调，不满足样品保管条件。	JJC202018	试验样品管理存在人为选择性取样、样 品流转工作失控、样品保管条件不满足 要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	
广西鼎恒工程质量监测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№5工地试验室	41	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	钢筋原材报告BG-202112-GJJ-BD5-0018混合批组批未注明含碳量和含锰量是否超差；	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№5工地试验室	42	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	砂浆试件抽检频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№5工地试验室	43	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	砼养护室用干湿温度计湿度仅校准至80%，不符合要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	国道G219防城峒中至东兴公路工程（K31+056.187-K54+854.703段）监理№1工地试验室	44	代管部2021（038）号文	2021年12月10日	望兴中桥台背回填试验室检测压实度频率不满足规范或合同要求	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全的，结论不正确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西鼎恒工程质量检测有限公司	广西鼎恒工程质量检测有限公司	45	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	马歇尔试验原始记录（编号JL-LQL-20210109-01）缺少力-位移打印记录。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	广西鼎恒工程质量检测有限公司	46	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、软化点试验仪（设备编号DHYSLQ10-2）校准确认表温度偏差确认错误； 2、洛杉矶磨耗值试验仪钢球未按规定校准； 3、贝克曼梁未按规定校准。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	6	
	国道G219防城峒中至东兴公路工程01标总监办	47	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	水泥胶砂搅拌机校准后未正确确认，无法保证其有效性。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	国道G219防城峒中至东兴公路工程01标总监办	48	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	水泥试验检测报告BG-2021-SN-020中有水泥安定性检测结果，但无沸煮箱这一检验检测主要仪器设备，查无使用记录。信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	国道G219防城峒中至东兴公路工程01标总监办	49	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	无仪器设备自校规程	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
	阳朔(福利)至平乐公路工程(平乐段)工程合同段	50	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	存在假资料: 2020.7.4～2020.12.26水泥试验台账无抽样人签字。	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10	
	阳朔(福利)至平乐公路工程(平乐段)工程合同段	51	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	全部试验台账无相关人员签字、签章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	阳朔(福利)至平乐公路工程(平乐段)工程合同段	52	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	未建立抽样、送检台账及抽样人员档案资料。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
广西公路检测有限公司	广西公路检测有限公司	53	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	记录编号：JL-2021-LQJ-0004的记录表中的沥青软化点试验的测值取值不符合规范要求。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
广西桂昌工程咨询有限公司	广西桂昌工程咨询有限公司	54	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1000kN万能试验机不满足等级标准要求（非伺服试验机）。	JJC201013	评价期内，试验检测设备不满足等级标准要求	扣10分/台	10	
	广西桂昌工程咨询有限公司	55	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	未提供混凝土扩展度板校准或自校证书。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超	2	
广西桂发交通工程咨询有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№JLⅡ总监办工地试验室	56	桂田新发[2021]170号	2021.9.14	“三背回填”压实度试验报告未及时签字	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№JLⅡ总监办工地试验室	57	桂田新发[2021]170号	2021.9.15	力学室2000kN压力试验机出现故障未及时维修，不满足合同文件要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台	2	
	广西桂发交通工程咨询有限公司	58	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	设备校准证书确认表格式不统一。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	省道507宜州三岔至流山公路№J-1总监办工地试验室	59	宜山办发【2021】17号	2021.12.11	混凝土标养室湿度不符合要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	广西桂通工程咨询有限公司	60	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	样品室缺环境保障措施。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超	4	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司	61	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、动力粘度用真空毛细管未按规定检定校准； 2、沥青延度仪（设备编号F-29）校准报告确认表温度允许偏差确认错误。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4	
	上思至防城港公路设计施工总承包项目 №JL2	62	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	钢筋试验检测报告SF№3-JL2-BG-20211115-GJJ-001中6个不同炉批号钢筋组成混合批时，未按规范要求的组批原则对各批号间C、Mn含量差进行验算，记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程№JL2	63	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	QBJL（2-2）JL-SNJ-202109-002水泥物理性能试验检测记录表中安定性测试计算结果未记录，空白处未标注。试验检测原始记录信息及数据记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	浦北石埇至钦州公路工程 №J-2	64	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	2020年11月23日水泥试验原始记录无编号、缺水泥密度试验用李氏比重瓶，信息记录不完整。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段 №JL3	65	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	J.JL-202111-GJJ-2-3-001钢筋原材试验检测记录表中未记录生产批号，无法溯源，空白处未标注，信息及数据记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	灌阳至平乐高速公路工程№Ⅳ总监办	66	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-GPJL№8-202111-SNJ-001水泥试验检测记录中缺标准稠度用水量试验用量水器；比表面积试验无K值标定原始记录。信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
广西桂兴达交通工程咨询有限公司	广西桂兴达交通工程咨询有限公司	67	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	水泥混凝土标准养护室没有对角放置温湿度计。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超	4	
广西桂中工程咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№7工地试验室	68	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	外委材料未按规定留样	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№7工地试验室	69	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	沥青混合料室环境条件不满足要求，地面积水	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	广西桂中工程咨询有限公司	70	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	针入度仪缺少恒温水浴，无法满足针入度试验温控要求。	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	扣10分/台	10	
	广西桂中工程咨询有限公司	71	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	未能提供动力粘度用毛细管校准证书或自校记录。	JJC201014	试验检测设备未按规定校准的	扣2分/台，单次扣分不超	2	
	广西桂中工程咨询有限公司	72	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	水泥室缺少加湿器，无法满足试验环境湿度要求。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求	扣2分/处，单次扣分不超	4	
	广西桂中工程咨询有限公司	73	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	化学药品台账领用记录内容不完整。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段 №JL2	74	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	J.JL-202109-SNJ-1-5-002水泥试验检测记录中，达到终凝时间后未按规程另外复测两点，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段 №JL2	75	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	样品室未装冷暖空调，不满足样品保管环境条件要求	JJC202018	试验样品管理存在人为选择性取样、样 品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	
	天峨至巴马高速公路 №JL4 总监办	76	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	混凝土、砂浆试模校准周期不符合规范要求（超过3个月）。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	天峨至巴马高速公路 №JL4 总监办	77	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-TBJL4-№4-202112-GJJ-004钢筋反弯试验，人工时效工艺条件未说明，主要仪器设备缺少烘箱，原始记录表缺人员签章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	天峨至巴马高速公路 №JL4 总监办	78	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	无仪器设备自校规程。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
广西恒诚工程质量检测有限公司	广西恒诚工程质量检测有限公司	79	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	JJC201007	工地试验室管理不规范，未实施有效监管。	扣10分/个	10	
	广西恒诚工程质量检测有限公司	80	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	试验检测设备未按规定校准的	JJC201014	1、针入度仪未对常用25℃温度进行校准； 2、延度仪未对拉伸长度、拉伸速率进行校准； 3、软化点仪未对常用的5℃温度及升	扣2分/台，单次扣分不超过20分	6	
	广西恒诚工程质量检测有限公司	81	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	JJC201016	1、水泥混凝土抗压强度记录表(编号JL-TKY-2100059）中强度试件只有1组，但记录了5组试件尺寸信息； 2、矿粉报告（编号KFL-2100001）中矿粉表观密度参数未按规范要求记录m1和m2数据，直接记录计算后的矿粉重量，不能体现原始数据。	扣3分/类	6	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司	广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司	82	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	针入度仪温控设施不满足《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20—2011)标准要求。	JJC201013	评价期内，试验检测设备不满足等级标准要求	扣10分/台	10	
广西华创工程技术有限公司	广西华创工程技术有限公司	83	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	水泥混凝土配合比设计记录信息不完整，试验记录不规范（记录编号为JZJL-2021-STP-0010，空白处未打斜杠）。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	广西华创工程技术有限公司	84	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	化学分析室缺酸性废液收集器。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超	4	
	广西华创工程技术有限公司	85	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	水运结构（地基）乙级的注册人员为3名检测工程师（结构）及6名检测员（水运材料），缺一名结构（地基检测员）。	JJC201011	评价期内，持证人员数量达不到想要等级标准要求	扣5分/试验检测工程师、扣3分/试验检测员	3	
	北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程水工工程	86	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	HCJL2021-STY-0211混凝土试件抗压强度记录表，无复核人员签字。试验检测报告不完整。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程水工工程	87	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	无仪器设备自校规程，资料存档不规范。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
广西建筑工程质量检测中心有限公	广西建筑工程质量检测中心有限公司	88	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、砼、砂浆试模没有编号 2、土工室脱模仪没有固定安装	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中心有限公司	广西建筑工程质量检测中心有限公司	89	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	没有对工地试验室进行有效监管，对工地试验室的整改项没有闭合整改	JJC201007	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	扣10分/个	10	
广西交航工程技术有限公司	国道G219防城峒中至东兴公路工程（K31+056.187-K54+854.703段）监理№2工地试验室	90	代管部2021（038）号文	2021年12月10日	环境条件不满足检测要求，如比表面积试验室湿度不满足规范要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	广西交航工程技术有限公司	91	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	水泥密度原始记录（记录编号：JHJL-2021-SNJ-0006）的“样品编号”杠改未签名。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	国道G219防城峒中至东兴公路工程02标（K31+056.187-K44+120)总监办	92	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	钢筋试验报告BG-2021-GJJ-TJ02-1023-002，重量偏差参数用电子秤JH-04-022不满足精度要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	国道G219防城峒中至东兴公路工程02标（K31+056.187-K44+120)总监办	93	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	混凝土配合比报告BG-2021-TPB-TJ02-001未附原材料粉煤灰和外加剂检测报告，信息不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	S208富禄至丹洲公路（一期工期）1标工地试验室	94	富丹办[2021]34号	2021.12.10	K34+022芝东1号中桥0#台伸缩缝混凝土抗压强度原始记录漏盖公章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司	95	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、编号为V2-16电子分析天平期间核查记录表填写不规范、不完整；2、检验检测仪器设备期间核查实施情况登记表中核查结果未填写完整。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4	
	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段 №1标段一分部	96	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	钢筋原材报告BG-202108JL-GJJ-1-1-005中，由6个不同炉批号组成检验批，但未按组批原则对各炉批号间C、Mn含量进行验算，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段 №1标段二分部	97	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	钢筋原材报告BG-202108JL-GJJ-1-2-017中，由3个不同炉批号组成检验批，但未按组批原则对各炉批号间C、Mn含量进行验算，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段 №1标段三分部	98	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	JL-202106-TPB-1-3-006混凝土配合比设计试验，试件成型环境条件未记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	广西平南至武宣段高速公路 №1标段	99	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	超级低温水槽仅校准20℃单点，没有覆盖授权参数温度范围，未根据校准结果按规范确认，无法保证有效性。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	S208富禄至丹洲公路（一期工期）№J-1总监办工地试验室	100	富丹办[2021]34 号	2021.12.10	K54+560-K54+700左侧路肩墙墙身第一、二节砼抗压试验强度记录漏签名字和盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西交科工程咨询有限公司	国道G358永福百寿至融安浮石公路№J-1标段工地试验室	101	福安办发（2021）21号	2021.12.11	化学室环境卫生不达标， 掉落的粉末未及时清理	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	广西交科工程咨询有限公司	102	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	自动数显磨耗试验机，编号GL0102016,未能提供钢球自检记录。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超	2	
	广西交科工程咨询有限公司	103	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、化学分析室未配置排风装置； 2、微机控制压力试验机，编号GL0195010-3，未安装防护装置。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	8	
	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段 №JL1	104	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	J.BG-202111-SNJ-1-1-001水泥报告，产品合格证的数量与报告的代表数量不一致，无法溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	浦北石埇至钦州公路工程 №J-1	105	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	留样室未装冷暖空调，不满足样品保管环境条件要求	JJC202018	试验样品管理存在人为选择性取样、样 品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	
	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）	106	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-№1-JL-202111-GJJ-005钢筋原材试验报告中屈服强度、抗拉强度结果未按规范修约。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	灌阳至平乐高速公路工程№Ⅱ总监办	107	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	BG-GPJL№3-202112-SNJ-001水泥比表面积试验，无K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
广西交科集团有限公司	广西交科集团有限公司	108	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	静力荷载测试仪（编号SY-04-06-02）未及时校准。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西交通工程检测有限公司	广西交通工程检测有限公司	109	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	JTJC/WB-2021-0444-S的试验检测报告没有盖专用标识章	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
广西交投科技有限公司	广西交投科技有限公司	110	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	记录编号JL-SNJ-2021-048水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验检测记录表所用主要仪器设备缺少0.9mm方孔筛。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
广西骏运工程检测有限公司	广西骏运工程检测有限公司	111	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	低温恒温水浴只校准了20和25温度值，不能满足相关试验的要求	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	广西骏运工程检测有限公司	112	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、水泥胶砂振实台的安装不符合规范的要求； 2、沥青混合料抽提仪无通风排气设施。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	8	
广西路建工程集团有限公司	广西路建工程集团有限公司	113	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	沥青动力粘度试验用真空毛细管粘度计没有进行标定。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超	2	
	广西路建工程集团有限公司	114	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、沥青和沥青混合料高温设备区，放置分析天平，设备使用环境条件有冲突； 2、化学室未配置护目镜、洗眼器等防护设施、措施不到位。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	8	
	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№3合同段工地试验室	115	桂田新发[2021]170号	2021.9.16	水泥检测报告未及时签字	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	国道G357永福百寿至融安浮石公路№1标段工地试验室	116	福安办发（2021）21号	2021.12.11	土工CBR筒、小铝盒自校重量未标明白校日期，漏盖试验室公章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	省道507宜州三岔至流山公路№1标段工地试验	117	宜山办发【2021】17号	2021.12.11	沥青试验室马歇尔试验仪器未及时完成标定	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台	2	
	广西路桥工程集团有限公司	118	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、样品编号：TGJ-2021-001土工击实试验未按《公路工程质量检验评定标准》第二册土建工程JTG F80/1-2017附录B要求作平行试验； 2、样品编号：YP-20210625-SNJ-WL2-001《水泥物理性能试验检测记录表》主要仪器设备缺0.9mm方孔筛	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的。	扣3分/类	6	
	广西路桥工程集团有限公司	119	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	锚杆质量检测仪2021年送检出具校准证书后，未对校准结果进行确认。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段 №2一分部	120	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	JL-202111-GJJ-2-1-012钢筋原材试验检测记录表中多个不同炉批号组成混合批，未按组批原则进行C、Mn含量验算，且空白处未标注。信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路设计施工总承包项目经理部一分部	121	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	钢筋试验检测报告SF№1-SG2-BG-20211021-GJJ-002中2个不同炉批号钢筋组成混合批时，未按规范要求的组批原则对各批号间C、Mn含量差进行验算，记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	上思至防城港公路设计施工总承包项目经理部二分部	122	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	水泥试验检测记录表SF№2-SG2-JL-20211101-SNJ-001，1）无水泥合格证；2）空白处未标注；3）终凝时间测试未按试验规程实施，数据记录不全，结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	上思至防城港公路设计施工总承包项目经理部三分部	123	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	钢筋试验检测报告SF№3-SG3-BG-20211119-GJJ-002中由2个不同炉批号钢筋组成混合批，未按规范要求的组批原则对各批号间C、Mn含量差进行验算，记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	上思至防城港公路设计施工总承包项目经理部四分部	124	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	钢筋试验检测报告SF№4-SG4-BG-20210802-GJJ-001中3个不同炉批号钢筋组成混合批时，未按规范要求的组批原则对各批号间C、Mn含量差进行验算；缺主要仪器设备使用记录。信息和数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程№2标段	125	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	钢钢筋原材报告QBJL（2-2）JL-GJJ-202108-019中，由两个不同炉批号组成检验批，未按组批原则进行C、Mn含量验算，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	国道G228广西滨海公路龙门大桥及大风江大桥№1合同段	126	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	JL-LMDQ-№1-202011-SNJ-005水泥试验检测记录表中，水泥终凝时间测试未按规程要求的复测2点实施，违反试验规程，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
广西律德工程检测有限	广西律德工程检测有限公司	127	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	样品编号为YP2020-091(SPB)水泥砂浆配合比设计试验检测记录表记录不完整，缺保水率、稠度、强度试验主要仪器设备。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	广西律德工程检测有限公司	128	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	插在沥青混合料室烘箱的编号为X002温度计标定已过期。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
公司	广西律德工程检测有限公司	129	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、负压筛析仪0.045mm、0.080mm、0.3mm筛子保管不规范，没有放在干燥器保存； 2、土工室部分仪器电源接头不规范（未使用专用接头），电工胶布脱粘，如脱模器、排气扇等设施，存在安全隐患。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	8	
广西明道工程咨询有限公司	广西明道工程咨询有限公司	130	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、沥青延伸度仪校准的温度值不符合规范要求； 2、恒温水箱没有校准60℃温度值，不满足相关试验的要求； 3、数显低温恒温溢流水箱只校准了25℃示值，不满足相关试验的	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	6	
	广西明道工程咨询有限公司	131	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、报告编号：GXMD-交工【2020】06-0013的试验检测报告漏签人员的上岗证号； 2、记录编号：GXMDJL交工（2021）0011的记录有涂改。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	6	
	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	132	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	S303环江川山至下南公路交工检查合同中存在超资质参数。	JJC201006	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣5分/参数	5	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	133	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、《无机结合料标准曲线试验报告》BG-2020-WJJ-0006试验报告信息不全，缺标准曲线图； 2、《土的界限含水率试验检测记录表》没有记录编号、未正确使用标准（把试验依据用于判定依据）； 3、2021年9月回弹强度人员比对报告中，测区选择错误。缺标准曲线图；	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	9	
广西世诚工程检测有限公司	广西世诚工程检测有限公司	134	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	雷氏夹测定仪校验记录与雷氏夹校验记录中仪器设备编号相同，雷氏夹应单独编号。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	广西世诚工程检测有限公司	135	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	多通道超声测桩仪（编号U71510001N）校准参数不全，缺少生时等主要参数。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	广西双建工程咨询有限公司	136	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	2021年7月30配置的重铬酸钾溶液无配置记录。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西双建工程咨询有限公司	广西双建工程咨询有限公司	137	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、沥青延度仪未按规定时间校准； 2、万能试验机设备(设备编号TMLB-004)确认表力值允许偏差确认错误； 3、万能试验机设备(设备编号TMLB-006)校准报告确认表力值允许偏差确认错误； 4、洛杉矶磨耗仪钢球未校准或自检	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	8	
	灌阳至平乐高速公路工程№Ⅰ总监办	138	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	压力机未根据校准结果，按试验检测规范、规程、标准的技术要求予以确认，不能保证其有效性。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	灌阳至平乐高速公路工程№Ⅰ总监办	139	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）JL-GPJL№1-202103-HPB-007混凝土配合比验证试验，无压力机使用记录。2）JL-GPJL№1-202102-SNJ-001水泥安定性试验，无试件在标养箱中养护24小时的记录。3）BG-GPJL№1-202112-GJJ-003钢筋原材报告代表数量61.704t,大于60t不足100t,未按规范要求各增加一组拉伸和弯曲试验	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL2	140	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	混凝土试模未按自校规程实施自校准。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL3	141	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）JL-GLJL2-№2-202105-GJJ-001钢筋原材反弯试验，对人工时效工艺条件未加注明，检测设备缺干燥箱。2）JL-GLJL2-№2-202101-SNJ-001水泥比表面积试验，无K值标定原始记录。试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	天峨至巴马高速公路 №JL5	142	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）JL-TB-№5-202105-HPB-016混凝土配合比验证试验记录中，外加剂外委送检日期2020年12月31日，而该砼配合比设计试验为2021年7月25日，外加剂抽检频率不符合规范要求；砼表观密度试验缺容积升及其标定记录。2）BG-TBJL5-№5-202111-GJJ-017钢筋原材试验检测报告中，同厂家、同规格、同牌号，由5个不同炉批号组成混合批，但未按组批原则对各批号间C、Mn含量差进	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	
	广西水电科学研究院有限公司	143	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	试验编号为GXS-JG2020-0005(YS)岩石试验报告试验项目与检验检测任务委托单检测项目参数内容不一致。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西水电科学研究院有限公司	广西水电科学研究院有限公司	144	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	沥青动力粘度试验用真空毛细管粘度计，新购设备（暂无编号）磨光值用摆式摩擦系数仪，沥青试验用低温恒温水浴，沥青混合料最大相对理论密度仪、车辙试验机未及时标定。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	10	
	广西水电科学研究院有限公司	145	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、土工室CBR养护间不整洁，堆放较多杂物；2、外检室仪器设备未分类摆放，存放有旧电脑、玻璃器皿等各类与外检设备无关的物品或仪器。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	8	
广西祥宏交通工程咨询有限公司	广西祥宏交通工程咨询有限公司	146	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	合同编号XHJC－2021-001外委试验合同清单中存在超资质参数。	JJC201006	在《等级证书》注明的项目范围外出具试验检测报告且使用专用标识章的	扣5分/参数	5	
	广西祥宏交通工程咨询有限公司	147	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	《矿料级配合成试验检测报告》BG-2021-CJL-001结论表述不准确。	JJC201020	试验检测结论不正确的	5分/份	5	
	广西祥宏交通工程咨询有限公司	148	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	化学分析室没有排风装置。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超	4	
广西新纵诚工程科技有	广西新纵诚工程科技有限公司	149	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	BG-2021-QLGC-0004的检测报告的审核人不具备资格、部分检测人员不具备资格。	JJC201009	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的	扣2分/份、单次扣分不超过30分	2	
	广西新纵诚工程科技有限公司	150	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	JL-2021-CJL-01001的记录有涂改、空白处没有划杠。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	广西新纵诚工程科技有限公司	151	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	千分尺无三色标识。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
限公司	国道G241梅溪至资源公路工程№1标工地试验室	152	桂交监路函〔2021〕124号	2021.11.25	标养室存在超过28天还未试验的试块，压力试验机使用记录没有编号，无法对实验数据进行溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段 №1标段五分部	153	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	1、仪器设备自校规程无受控文件号。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
广西驿通工程咨询有限公司合浦试验检测中心	广西驿通工程咨询有限公司合浦试验检测中心	154	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	化学分析室没有排风装置； 留样室未安装空调和除湿装置。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4	
	广西驿通工程咨询有限公司合浦试验检测中心	155	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	未对授权的工地试验室进行有效监管，缺少合浦县至泮塘至平阳塘一改公路工地试验室下文整改及反馈闭合资料。	JJC201007	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	扣10分/个	10	
	广西长长路桥建设有限公司	156	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	没有在水泥混凝土标准养护室对角放置温湿度计。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超	4	
广西长长路	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段№2标段二分部	157	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	JL-202110-GJJ-2-2-002、JL-202109-TYH-2-2-113记录表中空白处未标注，原始记录不完整，不符合JT/T 828-2019的要求。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西长长路桥建设有限公司	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段№2标段三分部	158	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	J.JL-202111-GJJ-2-3-007钢筋原材试验检测记录表中三个不同炉批号组成混合批，未按组批原则进行C、Mn含量验算，而且钢筋试件总长度和重量偏差计算数据未记录，信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
广西正高工	广西正高工程技术有限公司	159	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	水泥胶砂、标准稠度凝结时间试验记录主要仪器设备，缺0.9毫米的方孔筛。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	广西正高工程技术有限公司	160	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、动力粘度计用毛细管没有进行标定； 2、粗集料磨耗值试验机钢球未按规定进行校准。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4	
	广西正高工程技术有限公司	161	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	岩石切割机用电不规范，电源未达到“一机一闸一保护”的要求。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4	
	广西平南至武宣段高速公路JL№3标段	162	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	缺水泥标准稠度用水量试验量水器。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
程技术有限公司	广西平南至武宣段高速公路JL№3标段	163	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）JL-PWTJ-№3-202105-TPB-001混凝土配合比设计试验，原始记录中坍落度未计算结果，原始信息记录不全。2）JL-PWTJ-№3-202112-SNJ-002水泥试验记录中，样品未按规范要求制备。3）JL-PWTJ-№3-202110-GJJ-003钢筋原材试验记录中，未对组批条件加以核准。试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
广西正天建设工程检测有限公司	广西正天建设工程检测有限公司	164	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	《水泥物理性能试验记录》JTSNW-2100002信息不全，环境条件记录的温度、湿度无单位。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	广西正天建设工程检测有限公司	165	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、化学分析室没有排风装置； 2、样品室为半敞开式，未受控。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	8	
	广西正天建设工程检测有限公司	166	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、没有设置留样室（此为上一年度质量检查整改项，未进行整改闭合）； 2、注册人员中差两个检测员，此项为前一年度检查中发现的问题未整改闭合。	JJC201024	对各级交通运输主管部门及质监机构提出的意见整改未闭合的	扣10分/次	20	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西致铨工程检测咨询有限公司	广西致铨工程检测咨询有限公司	167	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	记录编号：JL-2021-SNJ-002水泥胶砂流动度、胶砂强度试验检测记录中水泥3d、28d成型、试验时间未精确到分钟，填写不规范、不完整。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的。	扣3分/类	3	
	广西致铨工程检测咨询有限公司	168	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	《东兰兰阳至泗孟二级公路项目》质量负责人沈林军已于2021年8月31日辞职，但未查阅到甲方同意更改人员相关文件。	JJC201007	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	扣10分/个	10	
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司	169	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、钢筋原材试验检测记录表（编号：JJ-2021-GYL-01-046）涂改； 2、未能提供2021年7月氯化钠标准溶液配置记录。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	6	
	广西智达工程咨询有限公司	170	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、雷氏夹未按规定检定校准； 2、未提供旋转薄膜烘箱试验玻璃瓶校准或自检记录。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4	
	天峨至巴马高速公路№JL6总监办	171	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	缺标准稠度用水量试验量水器。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广州市衡正工程质量检测有限公司	天峨至巴马高速公路№JL6总监办	172	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）JL-TBJL6-№6-202111-GJJ-003钢筋反弯试验记录中，人工时效工艺条件未加说明。2）JL-TBJL6-№7-202107-SNJ-001水泥胶砂强度试验，未注明胶砂强度试件成型加水时间；无K值标定原始记录。试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
贵港市科达工程质量检测有限公司	贵港市科达工程质量检测有限公司	173	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	1、沥青针入度仪无配套恒温水浴，不满足温控要求； 2、WES-300G万能试验机非伺服试验机。	JJC201013	评价期内，试验检测设备不满足等级标准要求	扣10分/台	20	
	贵港市科达工程质量检测有限公司	174	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	低温恒温槽的校准结果不符合规范要求。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超	2	
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	南宁市伶俐大桥施工监理总监办工地试验室	175	指挥部函【2021】30号	2021.12.17	总监办工地试验室钢筋原材料抽检未满足抽检频率要求	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
贵州交咨工程检测有限公司	广西平南至武宣段高速公路JL№2总监办	176	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-PWJL2-№4-202110-GJJ-006钢筋原材试验记录表空白处未标注；反弯试验时，人工时效工艺条件未注明	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
贵州路桥集团工程试验检测公司	灌阳至平乐高速公路工程№5标段	177	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-GP№5-Ⅱ-202111-GJJ-018钢筋原材试验检测记录中反弯试验主要设备缺干燥箱，人工时效工艺条件未注明。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
贵州兴桥试验检测有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№1合同段工程总承包部工地试验室	178	桂田新发[2021]170号	2021.9.16	混凝土抗压强度试验报告未及时签字	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
桂林通佳工程技术有限公司	桂林通佳工程技术有限公司	179	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	针入度仪无温度控制装置。	JJC201013	评价期内，试验检测设备不满足等级标准要求	扣10分/台	10	
	桂林通佳工程技术有限公司	180	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	未提供化学药品领用记录。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的。	扣3分/类	3	
	国道G241梅溪至资源公路工程№1监理办工地试验室	181	桂交监路函〔2021〕124号	2021.11.22	工地试验室对试块没有进行统一编号，压力试验机使用记录无法进行溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有	田林至西林（浪桂界）高速公路SG-1标	182	葛田西中试【2021】4号	2021.12	标养间吊顶损坏，环境条件不达标，试件表面均为干燥状态.	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超	2	
湖南品诚工程项目管理有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№2工地试验室	183	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	恒温鼓风干燥箱未配备校准竹节温度计	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№2工地试验室	184	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	未配备混凝土抗渗试验仪	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
湖南杉星工程检测有限公司	国道G358永福百寿至融安浮石公路№2标段工地试验室	185	福安办发（2021）21号	2021.12.11	粗集料报告编号N22-BG- 2021-CJL-014未盖个人印章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
湖南杉星检测有限公司	S208富禄至丹洲公路（一期工期）2标工地试验室	186	富丹办[2021]34 号	2021.12.10	K54+890～K55+098左侧路肩墙墙身第10节砼抗压试验记录漏盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
湖南省通达工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№4合同段	187	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	万能试验机确认表中确认依据错误（为校准规程），没有按试验检测规范、规程、标准的要求予以确认	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№4合同段	188	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-GLTJ-№4-202104-GJJ-017钢筋原材试验记录中，同厂家、同规格、同牌号，两个不同炉批号组成混合批检验，但未按组批原则对各批号间C、Mn含量差进行验算。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	灌阳至平乐高速公路工程№7标段	189	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	试验存档资料有些混乱：2020年3月5日公路水运工程工地试验室设立授权书，同一编号XED-SQS-2020-003有2个授权单位，分别为甘肃信尔达工程试验检测有限公司和华邦信尔达科技检测有限公司	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路工程№8标段	190	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）JL-GP№8-202111-SNJ-003水泥比表面积试验，无K值标定原始记录；样品制备时，未过0.9mm标准筛并烘干。2）JL-GP№8-202111-GJJ-009钢筋原材试验记录表中有涂改，未按规定杆改并签名。原始记录信息及数据记录不全，结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	灌阳至平乐高速公路工程№1标段	191	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	压力机未根据校准结果，按试验检测规范、规程、标准的技术要求确认，不能保证其有效性。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	灌阳至平乐高速公路工程№1标段	192	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）JL-GP№1-202102-HPB-007混凝土配合比设计试验原始记录中，坍落度测值未按规程要求精确至1mm。2）JL-GP№1-202110-SNJ-007水泥比表面积试验，无K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	灌阳至平乐高速公路工程№2标段	193	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	化学室危化品柜无危险、有毒警示标识，无双责任人标识，缺中性废液桶。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	灌阳至平乐高速公路工程№2标段	194	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-202101-SN-013水泥安定性试验，原始记录中无试件在标养箱中养护24h的记录，原始记录信息及数据记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	灌阳至平乐高速公路工程№2标段	195	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）授权负责人不满足继续教育要求。2）个人档案缺劳动合同，职称审验信息。3）缺母体对工地试验人员的培训考核记录。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
	灌阳至平乐高速公路工程№4标段	196	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	全自动电液伺服压力机未根据校准结果，按规范规程要求予以确认，无法保证其有效性。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	灌阳至平乐高速公路工程№4标段	197	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-GP№4-202107-SNJ-001水泥试验，水泥样品未按规范要求制备：未过0.9mm标准筛及烘干；比表面积试验，无K值原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL3	198	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	编号为01-06的混凝土试模自校准周期超过规定的3个月。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
江西交通咨询有限公司试验检测中心	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL3	199	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	BG-GLJL3-№3-202112-GJJ-002钢筋原材报告中，由两个不同炉批号组成混合批，未按组批原则对各批号间C、Mn含量差进行验算，检测结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL3	200	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	试验检测规范、规程、标准一览表无受控文件号。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
江西省欣达工程质量检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№1工地试验室	201	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	路基压实度记录JL-202111-YSD-BD1-0293复核签字不及时	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№1工地试验室	202	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	反向弯曲试验用弯芯缺175mm弯芯	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№1工地试验室	203	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	水泥试验原始记录JL-202112-SNJ-BD01-008比表面积试验试料层体积与仪器检定的数据不符	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
柳州铁路工程质量检测中心有限公司	柳州铁路工程质量检测中心有限公司	204	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	2021年9月15日HCL溶液配置记录内容不完整。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	柳州铁路工程质量检测中心有限公司	205	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	摆式摩擦仪精度不满足磨光值试验要求。	JJC201013	评价期内，试验检测设备不满足等级标准要求	扣10分/台	10	
	柳州铁路工程质量检测中心有限公司	206	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	钢筋检测仪未按规定检定校准。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
南宁市桂鹏工程检测有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№2合同段工程总承包部工地试验室	207	桂田新发[2021]170号	2021.9.16	“三背回填”压实度试验报告未及时签字	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	南宁市桂鹏工程检测有限公司	208	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	《细集料堆积密度、紧装密度及空隙率试验检测记录表》和《细集料（石粉含量）、泥块含量试验检测记录表》使用相同的记录编号（JL-2021-XJL-AQ-001），未具备唯一性。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类	3	
	南宁市桂鹏工程检测有限公司	209	桂交监检测函〔2021〕26号	2021.12.9	未对工地试验室进行有效监管，整改内容的日期不符合逻辑。	JJC201007	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	扣10分/个	10	
陕西兴通监理咨询有限公司试验检测中心	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№3工地试验室	210	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	未配备竖直度测量仪	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№3工地试验室	211	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	砂浆抗压报告BG-202110-SYH-JL3-0002人员签字不全、未盖人员资质章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
陕西中路公路工程试验检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№8工地试验室	212	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	外委材料未按规定留样	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№4工地试验室	213	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	12月检测的水泥无留样	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
上海同纳建设工程质量检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№4工地试验室	214	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	混凝土室环境条件不满足要求，地面积水	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№4工地试验室	215	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	压实度报告未填写样品数量，试验室签章不及时	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
四川诚正工程检测技术有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路中心试验	216	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	未按照合同要求配置足够数量的环刀	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路中心试验	217	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	负压筛析仪摆放位置不能满足试验环境要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路中心试验室	218	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	桥梁台背回填压实度试验检测报告判定依据不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
四川新高工程质量检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№1工地试验室	219	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	未配备锚杆拉拔仪	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№1工地试验室	220	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	外委材料未按规定留样	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№1工地试验室	221	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	恒温鼓风干燥箱未配备校准竹节温度计	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
四川智通路桥工程技术有限责任公司	浦北石埇至钦州公路工程№3标段	222	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	BG-20200521SN01水泥报告的原始记录表无编号、空白处无标注。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	浦北石埇至钦州公路工程№3标段	223	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	样品室未安装冷暖空调,不满足样品保管环境条件要求;	JJC202018	试验样品管理存在人为选择性取样、样 品流转工作失控、样品保管条件不满足 要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
天津港湾工程质量检测中心有限公司	防城港企沙港区赤沙作业区1、2号泊位工程（一期）	224	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	微机电液伺服压力机未按试验检测规范、规程、标准确认，不能保证其有效性	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
芜湖科航工程检测有限公司	广西平南至武宣段高速公路№5标段	225	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-PWTJ-№5-202103-TPB-006混凝土配合比设计试验，缺粉煤灰掺合料等原材料外委试验检测报告，混凝土成型时间未记录。原始记录信息及数据记录不全，试验检测频率不满足规范要求。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	广西平南至武宣段高速公路№5标段	226	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	个人档案不全，如试验能力确认表等。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
	天峨至巴马高速公路 №1合同段	227	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）BG-TB-№1-202112-GJJ-005钢筋原材试验检测报告中，同厂家、同规格、同牌号，由6个不同炉批号组成混合批，未按组批原则对各批号间C、Mn含量差进行验算，无万能试验机使用记录。2）JL-TB-№1-202112-SNJ-012水泥性能试验检测记录中，水泥样品未按规范要求过筛烘干；水泥比表面积试验，无K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	天峨至巴马高速公路 №1合同段	228	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	仪器设备自校规程无受检文件号	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
武汉长信土木工程检测有限公司	国道G219防城峒中至东兴公路工程（K31+056.187-K54+854.703段）施工土建№2工地试验室	229	代管部2021（038）号文	2021年12月10日	原始记录及报告存在漏签	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全的，结论不正确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	国道G219防城峒中至东兴公路工程№2标段（K31+056.187-K44+120)	230	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	JL-2021-TYH-TJ2-0903混凝土试块抗压强度试验检测，无取样台账，涉嫌虚假报告。	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10	
	国道G219防城峒中至东兴公路工程№2标段（K31+056.187-K44+121)	231	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	无仪器设备自校规程	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
长沙华南土木工程监理有限公司	天峨至巴马高速公路№JL1总监办	232	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	缺水泥标准稠度用水量试验量水器。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	天峨至巴马高速公路№JL1总监办	233	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	化学室危化品柜无双责任人标识，缺中性废液桶。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	天峨至巴马高速公路№JL1总监办	234	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-TB-№JL1-№1-202111-SNJ-005水泥试验，水泥样品没有按规范要求过0.9mm标准筛并烘干；无K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
浙江交工集团股份有限公司测试中心	天峨至巴马高速公路 №4合同段	235	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	留样室无温湿度监控、监测设施。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	天峨至巴马高速公路 №4合同段	236	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）BG-TB-№4-202112-GJJ-009钢筋原材试验检测，原始记录中反弯试验时人工时效工艺条件未说明，试验检测主要仪器设备缺少烘箱，原始记录表缺人员签章。2）JL-TB-№4-202107-SNJ-032水泥性能试验检测记录中，水泥样品制备不符合要求； 水泥比表面积试验，无K值标定原始记录；胶砂强度试验未注明加水时间	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	天峨至巴马高速公路 №4合同段	237	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	仪器设备自校规程无受检文件号。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
中建路桥集团检测科技有限公司	南宁市伶俐大桥项目经理部工地试验室	238	指挥部函【2021】30号	2021.12.17	水泥细度负压筛析仪计量确认记录表技术负责人未签属意见	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	广西平南至武宣段高速公路 №2标段	239	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	电热鼓风干燥箱未根据校准项目及结果予以确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中建路桥集团科技发展有限公司	广西平南至武宣段高速公路№2标段	240	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	BG-PWTJ-№2-202111-GJJ-001钢筋试验报告中，同厂家、同规格、同牌号，两个不同炉批号组成混合批，但未按组批原则对各批号间C、Mn含量差进行验算。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
中建铁投试验检测有限公司	天峨至巴马高速公路 №2合同段	241	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	缺标准稠度试验用量水器（0.1mL）；电子计量称№2-91感量为10g，不满足钢筋重量偏差试验规程的精度要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	天峨至巴马高速公路 №2合同段	242	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	比表面积室未配置工业抽湿机，不满足试验环境技术标准的要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	天峨至巴马高速公路 №2合同段	243	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）JL-TB-№2-202111-SNJ-001水泥性能试验记录中，胶砂试件成型未注明加水时间。2）JL-TB-№2-202111-GJJ-021水泥试验原始记录中空白处未标注；反弯人工时效工艺条件未说明；电子计量称№2-91感量为10g，不满足钢筋重量偏差试验规程的精度要求。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交二公局工程检测技术有限公司	广西平南至武宣段高速公路№4标段	244	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-PWTJ-№4-202108-SNJ-001水泥性能试验记录中，样品未按规范要求制备，记录表空白处未标注。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	广西滨海公路大风江大桥№1合同段工地试验室	245	桂欣港发〔2021〕195号	2021.8.25	部分台账和试验过程记录表填写不及时、不完整、不规范；部分报告数据填写不规范、不正确；已完成的报告未及时签字盖章；	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求。	3分/类	3	
	灌阳至平乐高速公路工程№3标段	246	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	WAW-1000万能试验机确认表中确认依据为校准规程，没有按试验规范、规程、标准予以确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	
	灌阳至平乐高速公路工程№3标段	247	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	化学室危化品柜无双责任人标识，缺碱性、中性废液桶。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№3合同段	248	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	管理编号GLTJ3-005微机控制电液伺服压力试验机未根据校准结果，按试验规范、规程及标准的技术要求确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№3合同段	249	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）BG-GLTJ-№3-202112-GJJ-004钢筋原材报告中，同厂家、同规格、同牌号，不同两个不同炉批号组成混合批，未按组批原则对各批号间C、Mn含量差进行验算。2）BG-GLTJ-№3-202111-SNJ-022水泥比表面积试验，无K值标定原始记录。原始记录信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
中交三公局工程技术有限公司	灌阳至平乐高速公路工程№6标段	250	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	样品室无温湿度监控、监测设施。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	灌阳至平乐高速公路工程№6标段	251	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	BG-GPJL№6-202111-GJJ-011钢筋原材试验报告中，反弯试验人工时效工艺条件未加以说明，记录信息不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№1合同段	252	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	万能试验机未根据校准结果，按试验规范、规程、标准予以确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№1合同段	253	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	比表面积室未配置工业抽湿机，不满足试验环境技术标准的要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№1合同段	254	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	JL-GLTJ-№1-202110-SNJ-016标准稠度试验中，用水量未按规程修约至0.5mL。试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	天峨至巴马高速公路 №5	255	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	BG-TB-№5-202105-HPB-013砼配合比设计试验检测报告中，表观密度测试用容积筒无标定记录；粗集料未进行矿料级配合成设计，各单粒径骨料掺配比例无法溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
中铁北京工程局集团第一工程有限公司试验检测中心	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№7工地试验室	256	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	水泥砂浆抗压记录JL-202111-SYH-BD7-0001设备精度（钢直尺XC-015）与记录数据不符	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№7工地试验室	257	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	比表面积仪试料筒透气板材质未铜质，不满足要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№7工地试验室	258	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	水泥0.9mm筛未检定	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
中铁大桥科学研究院有	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№4工地试验室	259	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	水泥混凝土抗压强度报告BG-202111-TYH-BD4-0001～0025未盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№4工地试验室	260	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	恒温鼓风干燥箱未配备校准竹节温度计	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
限公司	国道G228广西滨海公路龙门大桥及大风江大桥№JL	261	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	BG-LMDQ-№1-202111-GJJ-001钢筋试验报告中代表数量与产品质量证明书上不一致，无法溯源。信息及数据记录不全.	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
中铁建科检测有限公司	国道G219防城峒中至东兴公路工程（K31+056.187-K54+854.703段）施工土建№1工地试验室	262	代管部2021（038）号文	2021年12月10日	化学室比表面积试验环境达不到要求，未单独设置小房间	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	国道G219防城峒中至东兴公路工程01标	263	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	钢筋报告BG-2021-GJ-142中强度结果未按规程要求修约，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	国道G219防城峒中至东兴公路工程01标	264	桂交监检测函〔2021〕29号	2021.12.28	无仪器设备自校规程。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
中铁九局集团工程检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№6工地试验室	265	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	回弹记录无测试前后率定值	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№6工地试验室	266	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	外加剂未留样	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	
中铁三局集团第二工程有限公司工程试验中心	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№3工地试验室	267	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	留样室未安装空调，不满足样品留样要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№3工地试验室	268	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	测水泥凝结时间用试针透气孔堵塞	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№3工地试验室	269	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	比表面积仪的试料层体积自校到期未再次校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
中铁上海工程局集团芜湖工程质量检测咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№8工地试验室	270	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	钢筋原材报告BG-202111-GJJ-BD8-0002漏签，记录JL-202111-GJJ-BD8-0002最大力总延伸率计算错误，端口形式描述错误，弯曲结果描述不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№8工地试验室	271	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	留样室未安装空调，不满足样品留样要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№8工地试验室	272	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	恒温鼓风干燥箱未配备校准竹节温度计	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	天峨至巴马高速公路№6合同段	273	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	混凝土拌合物表观密度试验用容积升无标定记录。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁十局集团有限公司试验检测中心	天峨至巴马高速公路№6合同段	274	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）JL-TB-№6-202108-HPB-009砼配合比设计试验时间为2021-09-19，所用外加剂外委日期为2021-05-21，自检频率不符合规范要求；坍落度测量值未按规范精确至1mm；无粗集料级配合成设计原始记录。2）JL-TB-№6-202112-SNJ-005水泥试验记录中，样品制备不符合规范要求，无水泥室环境温湿度监测记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	
中铁隧道局集团有限公司工程试验分公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№2工地试验室	275	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	0.9mm筛未检定；	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№2工地试验室	276	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	反向弯曲试验用弯芯缺224mm弯芯；	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№2工地试验室	277	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	钢筋机械连接报告接头等级判定错误；	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
中铁西北科学研究院有限公司工程检测试验中心	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№5工地试验室	278	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	压实度报告BG-202111-HBYSD-JL5-0057抽检频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工监理№5工地试验室	279	中铁南横建管〔2021〕59号	2021年12月15日	锚夹具首次进场未留样	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中冶（北京）交通科技发展有限公司	天峨至巴马高速公路№7合同段	280	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	电热鼓风干燥箱未根据校准项目及结果，按试验检测规范、规程、标准的要求予以确认，不能保证其有效性。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	
	天峨至巴马高速公路№7合同段	281	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	BG-TB-№7-202106-SNJ-006水泥试验检测报告中，原始记录表无编号；水泥标准稠度用水量试验缺量水器，用水量未按规程修约；比表面积试验，无K值标定原始记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	
	天峨至巴马高速公路№7合同段	282	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	无仪器设备自校规程。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	
重庆华盛检测技术有限公司	天峨至巴马高速公路№JL3总监办	283	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1）BG-TBJL3-№3-202110-GJJ-012钢筋反弯试验，人工时效工艺条件未说明。2）BG-TBJL3-№3-202109-HPB-009配合比验证试验，其中水泥标稠试验的原始记录空白处未标注；比表面积试验，K值标定未按要求做平行试验，结果不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL4	284	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	电热鼓风干燥箱仅校准105℃单点，未覆盖授权参数温度范围，不满足实际工作需要。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
重庆交院和瑞工程检测技术有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL4	285	桂交监检测函〔2021〕28号	2021.12.28	1)JL-GLJL4-№4-202105-GJJ-003钢筋原材报告中，同厂家、同规格、同牌号，两个不同炉批号组成混合批，未按组批原则对各批号间C、Mn含量差进行验算。2)BG-GLJL4-№4-202105-HPB-002混凝土配合比验证试验未附拌和用水水质检测报告，减水剂抽检频率不满足规范要求（从2021年3月23日至今仅一次）	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	

2021年第三次试验检测人员失信行为台账

序号	姓名	证书编号	本年信用扣分	失信行	备注
1	张秀玲	（公路）检师0926484GC	5	JJC203011	
2	兰高	（公路）检师0920271Q	5	JJC203009（1）	
3	李玲	(公路)检师0709836GQCSJ	5	JJC203011	
4	韦启学	（公路）检师0918564S	5	JJC203009（1）	
5	陈劲松	（公路）检师0916920GCQ、（水运）检师1303735C	5	JJC203009（1）	
6	欧广升	（公路）检师0927340G	5	JJC203009（1）	
7	张世军	31620201101010018564	5	JJC203009（1）	
8	雷平	（公路）检师0927321G	5	JJC203009（1）	
9	黄志	（公路）检师1034512G	5	JJC203009（1）	
10	李莉玲	（公路）检师1140419GC，（水运）检师1303994DC	5	JJC203009（1）	
11	张之发	（公路）检师0919090GC，31620191101020017015	5	JJC203009（1）	
12	李梅	（公路）检师1034519Q	5	JJC203009（1）	
13	吴永灿	（公路）检师1140438CQS	5	JJC203009（1）	
14	廖德华	（公路）检师0601454DQ，（水运）检师0700496CJD	5	JJC203009（1）	
15	胡少莉	31620191101030035892,31620201101040038594,201812011829	5	JJC203009（1）	
16	黄文秋	（公路）检师0708895GQC,201811011758	5	JJC203009（1）	
17	吴才成	（公路）检师0603538D	5	JJC203009（1）	
18	庞斌运	（公路）检师0927336GQ	5	JJC203009（1）	
19	方辉	（公路）检师0708063CG	5	JJC203009（1）	
20	黄大新	（公路）检师1034535G	5	JJC203009（1）	
21	胡伟	（公路）检师0919194SQ	5	JJC203009（1）	
22	李春霞	201811012102	5	JJC203009（1）	
23	宋宣	201812011739	5	JJC203009（1）	
24	李秀英	（公路）检师1243310G	5	JJC203009（1）	
25	王冉冉	(公路)检师1247404AG	5	JJC203009（1）	
26	梁涛	(公路)检师0920260G	5	JJC203009（1）	
27	何补春	（公路）检师1030084CG	5	JJC203009（1）	
28	黄璠	(公路）检师0920216GQCA	5	JJC203009（1）	
29	何玉秀	（公路）检师1245558C	5	JJC203009（1）	
30	班洪	(公路)检师0920211GQ	5	JJC203009（1）	
31	程园	（公路）检师0914003GQC	5	JJC203009（1）	
32	李春花	（公路）检师1244726GSC	5	JJC203009	
33	杜敏君	(公路)检师1140040GCQS (水运)检师1203015C;201814011917	5	JJC203009（1）	
34	许可盛	(公路)检师1034557GCQS; (水运)检师1203147C;	5	JJC203009（1）	

序号	姓名	证书编号	本年信用扣分	失信行	备注
		(公路)检师1034557GCQS; (水运)检师1203147C; 31620201101040018475			
35	罗学军	201711005613	5	JJC203009（1）	
36	刘涛	(公路)检师 0928210C/31620201101020018 4	5	JJC203009（1）	
37	廖承才	（公路）检师1034580GCA	5	JJC203009（1）	
38	苏萍	(公路)检师1034508GC	5	JJC203009（1）	
39	潘树青	31620191101030017020	5	JJC203009（1）	
40	黄燕	道路、桥隧（检师）	5	JJC203009（1）	
		道路、桥隧（检师） 201711005601			
41	樊小燕	（公路）检师0927298Q	5	JJC203009（1）	
42	孙艳	（公路）检师0706212CQS	5	JJC203009（1）	
43	李上红	（公路）检师0708904C	10	JJC203009（2）	
44	王国花	道路工程（检师）201711005558	10	JJC203009（2）	
		桥梁隧道（检师）201812011907			
		交通工程（检师） 31620191101030035806			
45	许珍	（公路）检师1140329GC	10	JJC203009（2）	
46	刘宇	（公路）检师0915822GQC	5	JJC203009（1）	
47	陆范恒	道路工程（公路）检师	10	JJC203009（2）	
48	卢长波	（公路）检师09273GC	10	JJC203009（2）	
49	誉欢武	(公路)检师1140425SCG	5	JJC203009（1）	
50	黄燕芳	201811011912	5	JJC203009（1）	
51	李波	31620191101020016724 31620201101010038625 31620201101030038643	5	JJC203009（1）	
52	刘飞斌	（公路）检师0601464DQA，（水运）检师1303982C	5	JJC203009（1）	
53	韦灵美	公路）检师0601456DQ	5	JJC203009（1）	
54	曾宜存	31620191101010017095	5	JJC203009（1）	
55	黄创海	（公路）检师0927388G	10	JJC203009（2）	
56	史爱东	（公路）检师1244542G， 201712004725	10	JJC203009（2）	
57	石艳平	（公路）检师1140374G	5	JJC203009（1）	