附件 3

2021 年第四次水运工程设计企业失信行为台账

被评价单位名称	项目标段	序号	信息来源（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	失信等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交水运规划设计院有限公司/中水珠江规划勘测设计有限公司（联合体）	广西柳江红花水利枢纽二线船闸工程	1	工程业务联系单 HHEX-Ⅲ-B.0.18-125	2021.09.23	红花二线船闸工程跨船闸交通桥剪力键在设计文件中签署不全，导致工程量不明确	SYSJ2-2-8	设计文件签署不全	1-2 分	1	已审核
中交水运规划设计院有限公司	钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 1 号至 3 号泊位工程	2	关于钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 1 号至 3 号泊位工程信用行为检查结果的通报	2021 年 10 月-12 月	后方陆域施工图未按业主要求进行修改并报审	SYSJ2-2-9	不配合建设单位处理设计变更，或设计变更处理不及时，或设计变更方案不合理，或设计变更管理不符合规定、程序不规范	1 分/次	1	已审核

2021年第四次水运工程设计企业失信行为台账

被评价单位名称	项目标段	序号	信息来源（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	失信等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位集装箱自动化改造工程	3	水运企业信用评价核查记录表沿海2021-13号	2021年10月-12月	未建立设计变更管理台账	SYSJ2-2-10	未建立设计变更管理台账	1分	1	已审核
	钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9号10号泊位工程	4	钦盛港发〔2022〕2号	2021年10月-12月	会议纪要要求提供安装缝的书面意见尚未提供	SYSJ2-2-9	不配合建设单位处理设计变更，或设计变更处理不及时，或设计变更方案不合理，或设计变更管理不符合规定、程序不规范	1分/次	1	已审核

2021年第四次水运工程设计企业失信行为台账

被评价单位名称	项目标段	序号	信息来源（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	失信等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	钦州港金谷港区金谷作业区19#泊位工程	5	水运企业信用评价核查记录表沿海2021-12号	2021年10月-12月	未建立设计变更管理台账	SYSJ2-2-10	未建立设计变更管理台账	1分	1	已审核
中设设计集团股份有限公司	西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程	6	水运企业信用评价核查记录表内河2021-15号	2021年10月-12月	未建立设计变更管理台账	SYSJ2-2-10	未建立设计变更管理台账	1分	1	已审核

2021年第四次水运工程设计企业失信行为台账

被评价单位名称	项目标段	序号	信息来源（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	失信等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西交通设计集团有限公司	钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区12号泊位工程（调整）	7	水运企业信用评价核查记录表沿海2021-14号	2021年10月-12月	未建立设计变更管理台账	SYSJ2-2-10	未建立设计变更管理台账	1分	1	已审核
					设计文件签署不全	SYSJ2-2-8	设计文件签署不全	1-2分	2	已审核
	钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区13号泊位工程（调整）	8	水运企业信用评价核查记录表沿海2021-15号	2021.10月-12月	未建立设计变更管理台账	SYSJ2-2-10	未建立设计变更管理台账	1分	1	已审核
					设计文件签署不全	SYSJ2-2-8	设计文件签署不全	1-2分	2	已审核

2021年第四次水运工程设计企业失信行为台账

被评价单位名称	项目标段	序号	信息来源（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	失信等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西交通设计集团有限公司	北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号工程水工工程	9	采集结果通报〔2021〕4号	2021.12.15	设计变更处理不及时，设计变更方案不合理	SYSJ2-2-9	不配合建设单位处理设计变更，或设计变更处理不及时，或设计变更方案不合理，或设计变更管理不符合规定、程序不规范	1分/次	2	已审核