附件6

2022年第三次试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
重庆维实公路工程质量检测有限公司	隆林委乐至革步高速公路一期工程№JL1总监办工地试验	1	检查表2-SY-100	2022.9.21	JL-WLYQ-JL-№1-202207-SN-001水泥标准稠度试验仪器设备缺量水器	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
重庆维实公路工程质量检测有限公司	隆林委乐至革步高速公路一期工程№JL1总监办工地试验室	2	检查表2-SY-100	2022.9.21	JL-WLYQ-JL-№1-202205-GJJ-015钢筋原材反向弯曲试验未标注人工时效、工艺条件；	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
重庆维实公路工程质量检测有限公司	融安至从江高速一期工程（融安至安太段）总监办	3	检查表-SY-437	2022.9.20	JL-2022-JL(TJ3)-SNJ-0016水泥物理性能试验未按试验规程要求过0.9mm方孔筛	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
重庆维实公路工程质量检测有限公司	融安至从江高速一期工程（融安至安太段）总监办	4	检查表-SY-437	2022.9.20	JHBG-2022GJJ-0013热轧工字钢外委报告未确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
重庆交院和瑞工程检测技术有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2总监理工程师办公室工地试验室	5	检查表2-SY-086	2022.9.20	J.JL-202009-TPB-1-4-001水泥混凝土配合比验证试验报告缺水质分析报告	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
重庆交院和瑞工程检测技术有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2总监理工程师办公室工地试	6	检查表2-SY-086	2022.9.20	1）个人档案缺继续教育信息； 2）缺母体对工地试验人员的培训考核记录	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
重庆交院和瑞工程检测技术有限公司	平塘至天峨高速公路NoJL1总监办公地试验室	7	检查表4-SY-123	2022.9.20	记录表：水泥砼JC-PTJL1-No1-202208-HKY-093漏签复核人	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
重庆交院和瑞工程检测技术有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段发改扩建项目	8	检查表4-SY-122	2022.9.20	砼拌合用水的抽样频率不满足规定要求	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
重庆交院和瑞工程检测技术有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL4总监办工地试验室	9	桂鹿发〔2022〕182号	2022.7.28	1.部分原始记录表涂改不规范，数据无法辨认;2.率定钢砧仪器使用记录内容填写错误。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
重庆华盛检测技术有限公司	天峨至巴马高速（天峨经凤山至巴马段）巴马路NOJL3总监办试验室	10	检查表4-SY-161	2022.9.20	钢筋试验检测选用钢卷尺测量长度不满足规程精度要求	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
重庆华盛检测技术有限公司	乐业至望谟高速公路NoJL1合同段总监办工地试验室	11	检查表-SY-212	2022.9.21	JL-LWJL1-TJNo1-202208-CJL-001记录不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中冶（北京）交通科技发展有限公司	天峨至巴马高速公路№7合同段工地试验室	12	检查表4-SY-049	2022.9.20	母体检查通报未盖章。分项工程评定方法不正确	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5 分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
中铁西北工程检测有限公司	上林至横县公路一期工程№JL2总监办工地试验室	13	检查表3-SY-098	2022.9.21	J.JL-SH-№3-202208-SN-002水泥标准稠度试验仪器设备缺量水器。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁西北工程检测有限公司	上林至横县公路一期工程№JL2总监办工地试验室	14	检查表3-SY-098	2022.9.21	J.BG-SH-№4-202111-HT-001,K94+508那严中桥右幅1-2墩柱23天回弹强度不足，不合格结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁西北工程检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段第五总监办工地试验室	15	检查表-SY-237	2022.9.20	无3天水泥强度报告	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁隧道局集团有限公司工程试验分公司	岑溪-大新公路横县至南宁段第二合同段工地试验室	16	检查表4-SY-050	2022.9.20	钢筋力学报告监理漏签字漏签章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3 分/项	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁隧道局集团有限公司工程试验分公司	上横高速公路第四合同段项目经理部工地试验室	17	检查表-SY-213	2022.9.21	自校记录游标卡尺LX-008无标定记录	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设 备、设备未按规定检定校准的	扣 2 分/台,单次扣分 不超过 2 0 分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁隧道局集团有限公司工程试验分公司	上横高速公路第四合同段项目经理部工地试验室	18	检查表-SY-213	2022.9.21	JL-SH-No4-202209-CJL-010原始记录不全；	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
中铁四局集团第五工程有限公司中心试验室	上林至横县公路一期工程第六合同段项目经理部工地试验室	19	检查表3-SY-099	2022.9.21	1）BG-SH-№6-202209-GJ-016钢筋原材料试验无液压式万能试验机（SH-6-110）使用记录； 2）JL-SH-№6-202203-HP-001水泥标准稠度用水量试验仪器设备缺量水器	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁四局集团第五工程有限公司中心试验室	上林至横县公路一期工程第六合同段项目经理部工地试	20	检查表3-SY-099	2022.9.21	试验人员档案缺能力评价和确认授权表、社保等信息；缺母体培训考核记录及过程中图片	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁十六局集团第一工程有限公司计量测试中心	兴洞口至杆洞公路工程№2标工地试验室	21	检查表3-SY-109	2022.9.22	1)JL-202208-GJJ-001钢筋原材反向弯曲试验主要仪器设备缺干燥箱，人工时效工艺条件未注明； 2）BG-202208-SNJ-001水泥试验检测报告标准稠度用水量试验仪器设备缺量水器，缺雷氏夹测定仪使用记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁十局集团有限公司试验检测中心	天峨至巴马高速公路№6合同段工地试验室	22	检查表4-SY-051	2022.9.20	试验报告监理未签认	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3 分/项	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁十局集团有限公司试验检测中心	天峨至巴马高速公路№6合同段工地试验室	23	检查表4-SY-051	2022.9.20	无分项评定资料	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5 分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁十局集团第三建设有限公司质量检测中心	上横高速公路第三合同段项目经理部工地试验室	24	检查表-SY-215	2022.9.21	BG-SH-№3-202206-CJL-008报告与仪器使用记录不符	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
中铁上海工程局集团合肥工程质量检测咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段第八合同段工地试验室	25	检查表4-SY-179	2022.9.20	试模自校校设备不按自校规程进行校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁三局集团有限公司第二工程有限公司工程试验中心	岑溪-大新公路横县至南宁段第三合同段工地试验室	26	检查表4-SY-052	2022.9.22	回复母体文件未盖章，母体检查指导资料未闭合。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5 分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁九局集团工程检测试验有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路施工土建№6工地试验室	27	检查表-SY-284	2022.9.20	钢筋拉伸弯曲试验检测记录（JL-202209-GJJ--BD6-0003）反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁津桥工程检测有限公司	广西六宾高速公路二标工地试验室	28	检查表-SY-221	2022.9.19	原始记录试验条件为机打，无曲线图	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁大桥科学研究院有限公司	广西滨江公路龙门大桥、大风江大桥工程№JL1合同段总监办工地试验室	29	检查表2-SY-006	2022年9月22	万能试验机检定校准证书确认表结果确认不规范，未根据检定结果进行判定。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁大桥科学研究院有限公司	岑溪-大新高速公路横县至南宁段第四合同段工地试验室	30	检查表2-SY-097	2022.9.20	编号为NHGS-Q5-151的混凝土试模自校准周期超过规定的3个月	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
中铁大桥科学研究院有限公司	岑溪-大新高速公路横县至南宁段第四合同段工地试验室	31	检查表2-SY-097	2022.9.20	BG-202207-FMH-BD4-0002粉煤灰试验检测报告漏监理签章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁北京工程局集团第一工程有限公司试验检测中心	岑溪-大新公路横县至南宁段第七合同段工地试验室	32	检查表4-SY-151	2022.9.20	混凝土主体试模未按规定进行校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁北京工程局集团第一工程有限公司试验检测中心	岑溪-大新高速公路横县至南宁段第七合同段工地试验室	33	检查表-SY-235	2022.9.20	JL-202209-XJL-BD7-0002原始记录未附曲线图	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№1合同段工程总承包部工地试验室	34	检查表3-SY-093	2022.9.20	BG-GLTJ-№1-202204-XJL-001细集料试验检测报告中相关人员漏签章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	广西浦清高速公路项目中心试验室	35	检查表4-SY-169	2022.9.23	负压筛自校不符合自校规程要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№5	36	检查表-SY-445	2022.9.20	(16-31.5)mm粗集料含泥量、泥块含量试验中试样质量<10kg，结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№1合同段工程总	37	桂鹿发〔2022〕182号	2022.7.28	1.水泥比表面积试料层体积及K值标定记录不完善;2.路面工程部分水泥稳定碎石报告参数抽检频率不够，例如颗粒分析未按2000㎡一次。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满	3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交四航局第三工程有限公司试验检测中心	防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位工程（一期）工地试验室	38	检查表4-SY-064	2022.9.22	混凝土抗压强度试验记录漏盖章以及人员证书章未盖（2022.8.31）	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交四航局第三工程有限公司试验检测中心	广西柳江红花水利枢纽二线船闸工程土建III标工地试验室	39	检查表4-SY-065	2022.9.23	钢筋力学报告2022-GJ-042漏签字	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交四航局第三工程有限公司试验检测中心	钦州港金谷港区金鼓江作业区19号泊位（码头水工及	40	检查表4-SY-127	2022.9.22	没有对外委报告结果进行确认检测	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交四航局第三工程有限公司试验检测中心	西津水利枢纽二线船闸工程土建III标	41	检查表-SY-421	2022.9.23	XJ-SB-C2022027水泥试验检测报告1）其原始记录无编号；2）初凝，终凝时间试验未按试验规程操作；3）安定性试验结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	9	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交四航局第三工程有限公司试验检测中心	西津水利枢纽二线船闸工程土建III标	42	检查表-SY-421	2022.9.23	2021-EB0735(G1)外加剂化学检验外委报告未确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司	巴马-凭祥公路巴马至田东段№3合同段工地试验室	43	检查表3-SY-083	2022.9.19	BG-BTTJ-№3-202112-HPB-002水泥混凝土配合比设计试验检测报告相关人员漏签章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
中交三公局（北京）工程试验检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№6项目工地试验室	44	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	隧道二衬混凝土抗渗试验检测报告未签字盖章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交三公局（北京）工程试验检测有限公司	巴马-凭祥公路巴马至田东段№1合同段工程总承包部工地试验室	45	检查表3-SY-082	2022.9.19	BG-BTTJ-№1-202111-HPB-004水泥混凝土配合比设计试验检测报告相关人员漏签章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	广西滨海公路大风江大桥№1合同段工地试验室	46	检查表3-SY-114	2022.9.22	JL-DFJDQ-№1-202208-SNJ-0001水泥标准稠度试验主要仪器设备缺量水器	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的。	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	广西滨海公路大风江大桥№1合同段工地试验室	47	检查表3-SY-114	2022.9.22	JL-DFJDQ-№1-202209-GJJ-0008钢筋原材反向弯曲试验人工时效工艺条件未注明	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	巴马-凭祥公路巴马至田东段NO.2合同段工地试验室	48	检查表4-SY-167	2022.9.19	雷氏夹自校不符合规程要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	巴马-凭祥公路巴马至田东段NO.2合同段工地试验室	49	检查表4-SY-167	2022.9.19	王圆圆名字存在代签字	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的	2分/份	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	灌阳至平乐高速公路No3合同段工地试验室	50	桂高投发〔2022〕175号	2022.6.23-6.26	灭火器未及时登记检查表，压实度报告漏签字。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	灌阳至平乐高速公路No3合同段工地试验室	51	桂高投发〔2022〕175号	2022.6.23-6.26	钢筋重量偏差试验无电子天平使用记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	灌阳至平乐高速公路No3合同段工地试验室	52	检查表4-SY-168	2022.9.19	未对不合格机制砂抽样进行记录	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	广西滨海公路龙门大桥No1合同段工地试验室	53	检查表-SY-245	2022.9.22	BG-LMDQ-No1-202207-SNJ-005 3d强度结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建No3合同段工程总承包工地试验室	54	检查表-SY-227	2022.9.20	JL-GLTJ-No3-202208-CJL-021粗集料记录不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№3合同段工程总承包部工地试	55	桂鹿发〔2022〕182号	2022.7.28	ＧＬＴＪ3-138一体式回弹仪标定超过期限	JJC202008	未按照规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交陆建交通科技有限公司	南宁至钦州公路改扩建工程工地试验室	56	检查表3-SY-008	2022年9月22	粗集料试验报告检测结论中使用的规范《公路桥梁施工技术规范》（JTG F50-2011）已作废。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交二公局工程检测技术有限公司	平果至南宁高速公路№1合同段第一工地试	57	检查表3-SY-076	2022.9.19	1）个人档案缺职称审验记录； 2）缺母体对工地试验人员的培训考核记录；	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
中交二公局工程检测技术有限公司	平果至南宁高速公路№1合同段第三工地试	58	检查表3-SY-078	2022.9.19	不合格台账存在涂改，登记信息不全	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交二公局工程检测技术有限公司	广西平南至武宣高速公路№4项目经理部工地试验室	59	检查表-SY-281	2022.9.20	1、水泥细度密度比表面积试验检测记录表（JL-PWTJ-№4-202203-SNJ-009）缺K值标定原始记录。2、粗集料试验检测记录表（JL-PWTJ-№4-202205-CJL-024）未记录仪器设备，漏盖章、漏填人员证号等。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交二公局工程检测技术有限公司	广西平南至武宣高速公路№4项目经理部工地试验室	60	桂平宣发〔2022〕284号	2022.9.15	细集料试验记录及报告存在试验人漏签字的情况	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交二公局东萌工程有限公司中心试验室	平果至南宁高速公路№1合同段第二工地试验室	61	检查表3-SY-079	2022.9.19	不合格台账：2021年1月8日登记编号PNSG(1-2)BY-GJJ-202101-013号热轧带肋钢筋屈服强度参数不合格，缺复检结果闭合资料。不合格台帐处理、报送程序不符	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交二公局东萌工程有限公司中心试验室	乐业至望谟高速公路总承包№1合同段工地试验室	62	检查表-SY-225	2022.9.21	JL-LWTT-№1-202209-CJL-008记录不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交二公局东萌工程有限公司中心试验室	南丹至天峨下老高速公路No1合同段工地试验室	63	检查表-SY-222	2022.9.19	BG-NTTJ-No1-202208-XJL-004结论不严谨	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中建铁投试验检测有限公司	天峨至巴马高速公路№2合同段工地试验室	64	检查表4-SY-048	2022.9.20	母体检查回复不规范，未及时进行分项工程评定。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5 分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
中建路桥集团科技发展有限公司	横州大桥及引导工程项目部工地试验室	65	检查表3-SY-061	2022.9.22	路基评定K8+884-K9+072漏签字。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5 分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中建路桥集团科技发展有限公司	广西平南至武宣高速公路No2工地试验室	66	检查表-SY-240	2022.9.20	水泥试验BG-PWTJ-No2-202205-SNJ-001结论不完善	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中建路桥集团科技发展有限公司	南宁市伶俐大桥项目经理部工地试验室	67	检查表3-SY-108	2022.9.22	BG-202011-SNJ-0003水泥标准稠度用水量试验仪器设备缺量水器	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的。	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中建路桥集团科技发展有限公司	南宁市伶俐大桥项目经理部工地试验室	68	检查表3-SY-108	2022.9.22	JL-202208-GJJ-0001钢筋反向弯曲试验主要仪器设备缺干燥箱，人工时效工艺条件未注明。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中建路桥集团科技发展有限公司	南宁市伶俐大桥项目经理部工地试验室	69	检查表3-SY-108	2022.9.22	试验人员档案缺职称审验、能力评价和确认授权等信息	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中建路桥集团科技发展有限公司	横州大桥及引道工程项目工地试验室	70	检查表4-SY-149	2022.9.22	混凝土抗压温度试验记录表无使用的设备信息、无环境记录信息	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
镇江金航工程检测有限公司	西津水利枢纽二线船闸工程土建Ⅱ标工地试验室	71	检查表3-SY-105	2022.9.22	JL-SL-140水泥检验记录仪器设备缺量水器，缺雷氏夹使用记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
镇江金航工程检测有限公司	西津水利枢纽二线船闸工程土建Ⅱ标工地	72	检查表3-SY-105	2022.9.22	试验人员档案缺能力评价和确认授权表；2022年母体检查指导未开始	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
浙江交工集团股份有限公司测试中心	天峨至巴马高速公路No4合同段工地试验室	73	检查表4-SY-182	2022.9.20	陈明忠存在代签	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的	2分/份	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
浙江交工集团股份有限公司测试中心	天峨至巴马高速公路No4合同段工地试验室	74	检查表4-SY-182	2022.9.20	水泥胶沙强度试验检测记录表JL-TB-No4-2002208-（）-004破坏荷载记录（）不规范	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
浙江交工集团股份有限公司测试中心	天峨至巴马高速公路No4合同段工地试验室	75	检查表4-SY-182	2022.9.20	混凝土抗压试模未按校准规程进行校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
浙江交工集团股份有限公司测试中心	天峨至巴马高速公路No4合同段工地试验室	76	检查表4-SY-182	2022.9.20	砼抗压试块记录表中数值填写不规范	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
长沙中核工程监理咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№1总监办	77	检查表-SY-439	2022.9.20	SX-LDGL01-WJJ-20-08001聚羧酸缓凝高效减水剂外委报告未确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
长沙中核工程监理咨询有限公司	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）№JL4标段	78	检查表-SY-443	2022.9.19	无水泥胶砂搅拌机使用记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
长沙华南土木工程监理有限公司	天峨至巴马高速公路NoJL1总监理工程师办公室工地试验室	79	检查表-SY-233	2022.9.20	外委试验无2022年相关内容，频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
云南航天工程物探检测股份有限公司	平果至南宁高速公路第三方检测	80	桂交执法一支函【2022】53号	2022.7.25-29	人员履约情况不佳，检测方案拟投入人员多人不在岗。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师。次、3分/助理试验检测师。次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
云南航天工程物探检测股份有限公司	平果至南宁高速公路第三方检测	81	桂交执法一支函【2022】53号	2022.7.25-29	仪器设备管理不佳，一是未按检测方案配足相关设备，二是设备管理档案未建立	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
武汉中和工程技术有限公司	融安至从江高速公路一期工程TJ1工地试验室	82	检查表-SY-283	2022.9.20	钢筋原材试验检测记录（JL-2022-RCTJ1-GJJ-0210）反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
芜湖科航工程检测有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路No2标段工地试验室	83	检查表4-SY-176	2022.9.22	钢直尺（3种量程）只用一个设备编号	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
芜湖科航工程检测有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路No2标段工地试验室	84	检查表4-SY-176	2022.9.22	钢筋机械性能报告记录表缺设备、环境信息记录	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
芜湖科航工程检测有限公司	广西平南至武宣高速公路№5项目经理部工地试验室	85	检查表-SY-282	2022.9.20	钢筋原材试验检测记录（JL-PWTJ-№5-202205-GJJ-007）反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
芜湖科航工程检测有限公司	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）№4	86	检查表-SY-441	2022.9.20	BG-PTTJ-N04-202209-CJL-005原始记录中1）容量筒（10L）无标定记录；2）含泥量、泥块含量试验检测其试样质量不符合试验规程要求（最大公称粒径31.5mm,试样质量仅3108g）	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
芜湖科航工程检测有限公司	南丹至天峨下老高速公路№3合同段	87	检查表-SY-425	2022.9.19	1）水泥抗压夹具056未按自校规程实施自校准；2）T-NTN0.3-202208-SNJ-003水泥物理实验原始记录主要仪器设备缺少0.9mm方孔筛	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
芜湖科航工程检测有限公司	广西天峨至巴马高速公路№1	88	检查表-SY-444	2022.9.20	JL-TB-N0.1-202208-GJJ-089钢筋重量偏差试验检测记录表中，无样品编号	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
芜湖科航工程检测有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№2标段工地试验室	89	田定办发〔2022〕36号	2022.9.26	试验室现场检测记录未及时更新。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
铁正检测科技有限公司	贵港市西外环高速公路工地试验室	90	检查表4-SY-162	2022.9.19	砼抗压试模自校不满足规程要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
铁正检测科技有限公司	广西六宾高速公路四标工地试验室	91	检查表-SY-278	2022.9.19	1、JL-202203-SNJ-TJ4-0007水泥比表面积试验缺K值标定原始记录。2、JL-202203-TJ4-005钢筋原材料拉伸试验原始记录漏盖章，漏填人员证号，空白处未标注斜杆等。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
天津中铁工程检测有限责任公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）一分部工地试验室	92	检查表-SY-426	2022.9.19	1、BG-LBTJ1-202205-GJYC-001钢筋试验检测报告中，1）不同炉批号按同一批检测不符合规范要求组批原则，未验算C、Mn含量；2）无干燥箱使用记录；2、聚羧酸高性能水剂检测频率不够，2022年1月4日-2022年5月仅195t； 3、JL-LB-TPB-004-02混凝土表观密度试验无容积升自校	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	9	失信行为与失信行为扣分内容相符
天津中铁工程检测有限责任公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）一分部工地试验室	93	检查表-SY-426	2022.9.19	ZX-2022-SW-13272外委报告未确认；	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
天津中铁工程检测有限责任公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）一分部工地试	94	检查表-SY-426	2022.9.19	2020-TPB-030混凝土配合比试验检测报告，无原材料试验检测记录	JJC202014	严重违反试验检测技术规程操作的	扣10分/项	10	失信行为与失信行为扣分内容相符
天津中铁工程检测有限责任公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）一分部工地试	95	桂交执法一支函【2022】39号	2022.7.27	标养室温度控制不合格	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
天津港湾工程质量检测中心有限公司	防城港企沙港区赤沙作业区2号泊位工程（一期）工地试验室	96	检查表-SY-249	2022.9.22	（JHJ）BCL22-SN00399J1水泥（3d）报告结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
天津港湾工程质量检测中心有限公司	广西浦北至北流高速公路工程TJ-8标段	97	检查表-SY-419	2022.9.23	J2021-QLP-580钢丝外委报告未确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
天津港湾工程质量检测中心有限公司	广西浦北至北流高速公路工程TJ-8标段	98	检查表-SY-419	2022.9.23	JT-TJ8-SNJ-20220510-01水泥密度试验检测缺主要仪器设备：0.9mm水泥标准筛。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
天津港湾工程质量检测中心有限公司	平果至南宁高速公路№2第一工地试验室	99	检查表-SY-467	2022.9.19	不合格原材料台账记录信息不全，不合格材料的处理结果不清楚	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
四川智通路桥工程技术有限责任公司	平塘至天峨高速公路No2合同段工地试验室	100	检查表-SY-236	2022.9.20	BG-PTTJ-No2-202209-SN-004试验报告结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
四川智通路桥工程技术有限责任公司	浦北石埇至钦州公路№3标段项目经理部工地试验室	101	检查表-SY-290	2022.9.22	1、JL-20220531-SN-01水泥比表面积试验湿度记录为55%（规程不大于50%），缺K值标定原始记录。2、JHBG-2022-WJJ-0234外委报告未正确确认。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
四川新高工程质量检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段项目№JL1标段	102	检查表-SY-436	2022.9.28	外委报告未确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
四川新高工程质量检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段项目№JL1标段	103	检查表-SY-436	2022.9.28	容量筒（10L）无标定记录	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
四川齐明建设工程检测咨询有限公司	平塘至天峨高速公路NoJL3总监办工地试验室	104	检查表-SY-220	2022.9.19	8月1日至9月19日无水泥原材试验记录和报告，水泥净浆仪器使用记录只登记到7月31日	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
上海同纳建设工程质量检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段第四总监办工地试验室	105	检查表4-SY-047	2022.9.20	缺涵洞分部工程评定	JJC202020	试验档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
陕西卓信工程检测有限公司	乐业至望谟高速公路总承包№2合同段工地试验室	106	检查表3-SY-101	2022.9.21	JL-LWTJ-№2-202208-SNJ-001水泥标准稠度用水量试验仪器设备缺量水器	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
陕西卓信工程检测有限公司	乐业至望谟高速公路总承包№2合同段工地试验室	107	检查表3-SY-101	2022.9.21	BG-LWTJ-№2-202208-GJJ-001钢筋反向弯曲试验未注明人工时效、工艺条件	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
陕西卓信工程检测有限公司	隆林委乐至革步高速公路一期工程No1合同段工地试验	108	检查表4-SY-185	2022.9.21	人员档案管理不规范	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
陕西卓信工程检测有限公司	武宣-来宾-合山-忻城公路№3标段设计施工总承包项目经理部工地试验室	109	检查表-SY-288	2022.9.21	水泥胶砂强度试验检测记录表（WXSGNO.3JL-SNJ-202207-SNJ-002）试验时间（7.18）与记录日期（6.11）不相符，空白处未标注斜杠。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
陕西卓信工程检测有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№3	110	检查表-SY-439	2022.9.20	1）JL-202205-TPB-3-001混凝土表观密度试验 5L容积筒无标量记录；2）BG-202207-GJJ-3-01钢筋反弯试验，无厂家质量保证的情况下，未按工艺性能要求进行人工时效处理，缺干燥箱	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
陕西卓信工程检测有限公司	南丹至天峨下老高速公路№2合同段	111	检查表-SY-428	2022.9.19	BG-NTTJ-NO.2-202205-SN-002水泥试验报告（中间报告）28天强度未到龄期，判定水泥强度合格，结论不准确；	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
陕西卓信工程检测有限公司	南丹至天峨下老高速公路№2合同段	112	检查表-SY-428	2022.9.19	预应力钢绞线外委报告JHBG-2022-GJX-0058未确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
陕西中路公路工程试验检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段第八总监办工地试验室	113	检查表2-SY-096	2022.9.20	1）个人档案缺能力评价和确认授权表等信息；2）缺母体对工地试验人员的培训考核记录；3）缺仪器设备自校台帐	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
陕西兴通监理咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段第三总监办工地试验室	114	检查表-SY-214	2022.9.21	BG-202209-CJL-JL3-0002原始记录不全；	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
陕西兴通监理咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段第三总监办工地试验室	115	检查表-SY-214	2022.9.21	电热鼓风干燥箱（JL-01)无维护记录	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设 备、设备未按规定检定校准的	扣 2 分/台,单次扣分 不超过 2 0 分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
山东中坚工程质量检测有限公司	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路一期工程工地试验室	116	检查表-SY-298	2022.9.22	1、JL-NBL1-4-2022-GJ-012钢筋反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明；2、JL-NBL1-4-2022-SN-017水泥比表面积试验缺K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
青岛中航工程试验检测有限公司	广西浦北至北流高速公路工程TJ-4标段	117	检查表-SY-418	2022.9.23	JL-TJ4-TPB-20220228-01砼配合比设计试验检测记录表中1）空白处未标注；2）砼表观密度试验容积升（10L）无标定记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
青岛中航工程试验检测有限公司	平果至南宁高速公路№2合同段第三工地试	118	检查表-SY-481	2022.9.19	不合格原材料记录台账不及时、不准确	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
青岛中航工程试验检测有限公司	平果至南宁高速公路№2合同段第三工地试验室	119	检查表-SY-481	2022.9.19	工地试验室辖区有隧道工程，但工地试验室持证人员未配备具有桥隧检测资格的人员	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师。次、3分/助理试验检测师。次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
青岛晟泰建设工程检测有限公司	武宣-来宾-合山-忻城公路№1标段总监办工地试验室	120	检查表4-SY-034	2022.9.21	WXJL1C1-17-BG-202209-GJJ-002记录不全（温湿读未填）	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
秦皇岛广信工程检测有限公司	钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9、10号泊位工程工地试验室	121	检查表3-SY-012	2022年9月22	钢筋原材重量偏差参数检测频率不足，未每批检验。（钢筋重量偏差试验为外委试验）	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
秦皇岛广信工程检测有限公司	平果至南宁高速公路№2合同段路面工地试验室	122	检查表3-SY-080	2022.9.19	JL-PN-№(2-LM)-202209-GXLQ-017检测记录表漏监理签字签章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
秦皇岛广信工程检测有限公司	平果至南宁高速公路№2合同段路面工地试	123	检查表3-SY-080	2022.9.19	标准、规范、规程管理台帐执行人漏签字	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
秦皇岛广信工程检测有限公司	广西浦北至北流高速公路项目第三工地试	124	检查表-SY-301	2022.9.23	水泥抗折抗压试验机（DYE300B)经校准后未按要求对校准结果进行确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
秦皇岛广信工程检测有限公司	广西浦北至北流高速公路项目第三工地试验室	125	检查表-SY-301	2022.9.23	JL-TJ7-GJJ-20220104-01钢筋反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
秦皇岛广信工程检测有限公司	广西浦北至北流高速公路项目第三工地试	126	检查表-SY-301	2022.9.23	仪器设备自校规程没有批准，没有受控	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
秦皇岛广信工程检测有限公司	平果至南宁高速公路№2合同段第二工地试验室	127	检查表-SY-482	2022.9.19	出具的试验检测报告没有结论，均没有加盖签字人员证件章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
柳州铁路工程质量检测中心	——	128	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-013)	2022.8.23.	1、沥青低温延度仪校准结果确认时引用的规范要求不正确；2、设备编号为LT-WZ-227伺服万能试验机校准后没有及时确认。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
交通运输部科学研究院工程技术与材料研究中心	平塘至天峨高速公路№JL2总监办工地试验室	129	检查表2-SY-085	2022.9.19	外委试验检测台帐缺橡胶支座送检信息，试验检测频率不满足规范或合同要求	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
江西省欣达工程质量检测有限公司	岑溪-大新高速公路横县至南宁段第一合同段工地试验室	130	检查表-SY-234	2022.9.20	JL-202208-SNJ-BD1-0001试验记录不完善	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
江西交通咨询有限公司试验检测中心	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL3总监办工地试验室	131	桂鹿发〔2022〕182号	2022.7.28	防水板外委送检频率不足，2022年未送检。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
江西交通咨询有限公司试验检测中心	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建NoJL3合同段总监理工程师办公室工	132	检查表-SY-228	2022.9.20	试验室不合格台账只到4月8日，记录不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
江苏旭方工程检测有限公司	S207桂兴路№1合同段工地试验室	133	检查表3-SY-010	2022年9月22	不合格台账缺验证时间。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
江苏旭方工程检测有限公司	S207桂兴路№1合同段工地试验室	134	检查表3-SY-010	2022年9月22	水泥试验标准稠度用水量结果修约不正确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
江苏旭方工程检测有限公司	S207桂兴路№1合同段工地试验室	135	检查表3-SY-010	2022年9月22	水泥比表面积试验记录标准样空隙率写为0.500%，多余百分号。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
江苏旭方工程检测有限公司	S207桂兴路№1合同段工地试验室	136	检查表3-SY-010	2022年9月22	仪器检定结果确认表不规范，缺少较多重要信息。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
吉林省高等级公路工程有限责任公司长春检测中心	岳圩口岸联线公路（合那高速至岳圩口岸）工程总承包No1合同段工地试验室	137	检查表4-SY-180	2022.9.22	没有对外委细集料、水等外委试验结果进行确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路路面№1项目经理部工地试验室	138	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	试验检测报告签名不及时	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路路面№1项目经理部工地试验室	139	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	集料室、水泥室电源开关防护罩损坏，未更换	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路路面№2项目经理部工地试验室	140	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	水泥检测报告中未体现水泥细度参数指标	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路路面№2项目经理部工地试验室	141	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	1.沥青室温湿度计未及时加水 2.电源开关防护罩损坏，未更换	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№8项目经理部工地试验室	142	检查表-SY-277	2022.9.19	电热恒温干燥箱经校准后产生的修正因子没有按要求进行正确确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№8项目经理部工地试验室	143	检查表-SY-277	2022.9.19	钢筋试验检测报告（BG-GPNO.8-202208-GJJ-018）检测结论冷弯性能等符合要求，表述不准确。原始记录只做了反向弯曲未做冷弯性能试验。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№8项目经理部工地试验室	144	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	1.孔道压浆试验检测报告签字不及时 2.集料室温湿度记录未及时签名	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№8项目经理部工地试验室	145	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	负压筛放置环境不符合要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№7项目经理部工地试验室	146	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	不合格资料没签名，已经盖章，不合格资料不完善，没有闭合文件 （清场图文资料），未及时登记不合格台账；	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№7项目经理部工地试验室	147	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	2000KN压力机仪器试验记录中未有压碎值检测项目	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№7项目经理部工地试验室	148	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	1.大部分功能室空调太残旧，不制冷，试验环境不满足要求 2.负压筛放置环境不符合要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№7项目经理部工地试验室	149	检查表-SY-471	2022.9.19	沙子特大桥右幅11-1T梁砼抗压强敌试验检测记录表签字不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№1项目经理部工地试	150	检查表-SY-473	2022.9.19	不合格原材料与项目部反馈不及时，且未记录不合格原材料处理结果	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№1项目经理部工地试验室	151	桂高投发〔2022〕175号	2022.6.23-6.26	试验室无设备管理卡、检定标签，试件表面干燥。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№1项目经理部工地试验室	152	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	砂浆强度报告未进行签字盖章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№1项目经理部工地试验室	153	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	超低温水浴无仪器设备管理卡。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№2项目经理部工地试验室	154	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	混凝土结构物钢筋保护层原始记录无流水编号、未签字盖章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№2项目经理部工地试验室	155	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	化学室没有温湿度记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№2项目经理部工地试验室	156	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	水泥砼搅拌机电源开关防护罩损坏、未及时更换。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№2项目经理部工地试	157	检查表-SY-469	2022.19.19	不合格原材料与项目部反馈不及时，且未记录不合格原材料处理结果	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№4项目经理部工地试验室	158	桂高投发〔2022〕175号	2022.6.23-6.26	粗集料堆积密度容积筒体积与检定结果不一致，水泥试料层体积与自校记录不一致	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№4项目经理部工地试验室	159	检查表-SY-483	2022.9.13	钢筋力学工艺性能试验记录无复核人签字	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖南省通达工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段高速公路改扩建No4合同段工程总承包部工	160	检查表4-SY-178	2022.9.20	混凝土试模自校不符合规程要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖南省通达工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段高速公路改扩建No4合同段工程总承包部工	161	检查表4-SY-178	2022.9.20	李雪峰名字代签	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的	2分/份	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖南省通达工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№4合同段工程总	162	桂鹿发〔2022〕182号	2022.7.28	水泥胶砂振动台螺丝丢失，未及时修复	JJC202008	未按照规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
湖南杉星工程检测有限公司	S208富禄至丹洲公路（二期工程）No3-1标工地试验室	163	检查表4-SY-170	2022.9.21	电子天平（GL01032013)未提供检定或校准记书	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖南杉星工程检测有限公司	S208富禄至丹洲公路（二期工程）No3-1标工地试验室	164	检查表4-SY-170	2022.9.21	钢筋力学BG-2022-FD3-1-GJJ-007力学性能屈服强度抗拉强度数值修约不符合规范	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖南杉星工程检测有限公司	S208富禄至丹洲公路（二期工程）No3-1标工地试验室	165	检查表4-SY-170	2022.9.21	设备档案管理不规范（没设一机一档）	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖南杉星工程检测有限公司	国道G357永福百寿至融安浮石公路	166	检查表-SY-453	2022.9.22	2022-RD0089螺栓外委检测报告无见证取样证明	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖南杉星工程检测有限公司	国道G357永福百寿至融安浮石公路	167	检查表-SY-453	2022.9.22	BG-2021-CJL-037粗集料试验检测报告中1）空隙率技术要求未填写，试验结果为38%，单项未判定，结论不准确；2）查该报告原始记录，20L容量筒无标定记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖南品诚工程项目管理有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段第二总监办工地试验室	168	检查表2-SY-098	2022.9.20	1）个人档案缺目录等信息；2）未建立外委试验台帐	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	田西高速公路四部工地试验室	169	检查表4-SY-124	2022.9.19	水泥砼抗压报告：BG-2022-TYH-S4-131105破坏荷载记录不符合规程要求	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	田西高速公路四部工地试验室	170	检查表4-SY-124	2022.9.19	2022年03月12日细集料试验分析报告（不合格）无编号、样品无编号	JJC202012	未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告	10/次	10	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	田西高速公路五分部工地试验室	171	检查表-SY-216	2022.9.19	报告不完整，记录漏签字	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	南宁市新江至崇左扶绥一级公路（南宁段）PPP项目工地试验室	172	检查表-SY-296	2022.9.22	1、JL-2022-GJJ-B004钢筋反向弯曲试验时，人工时效工艺条件记录不全；2、JL-2022-SNJ-B117水泥比表面积试验缺K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路工程（总承包项目	173	检查表-SY-432	2022.9.19	分项工程质量评定资料不齐全	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路工程PPP项目二部	174	检查表-SY-430	2022.9.19	厂家无质量保证的前提下，JL-2022-GJJ-S2-690钢筋反弯试验未对人工时效工艺条件加以注明，结论不准确；	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路工程PPP项目二部	175	检查表-SY-430	2022.9.19	钢绞线外委报告GSGL-Q161-22-0413未正确确认（漏钢绞线弹性模量参数）	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路工程PPP项目三部	176	检查表-SY-431	2022.9.19	JL-2022-CJL-S3-0067粗集料含泥量试验原始记录，无电热鼓风干燥箱使用记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路工程一部工地试验室	177	葛田西中试〔2022〕3号	2022.9.29	K35+442～K35+640左幅基层施工后未及时出具相关试验资料和登记试验台账。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
河南四通工程检测有限公司	兴洞口至杆洞公路№1标工地试验室	178	检查表3-SY-005	2022年9月22	不合格台账无验证人、验证时间	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
河南四通工程检测有限公司	兴洞口至杆洞公路№1标工地试验室	179	检查表3-SY-005	2022年9月22	混凝土配合比设计报告，主要使用设备混凝土搅拌机未列出。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
河南四通工程检测有限公司	兴洞口至杆洞公路№1标工地试验室	180	检查表3-SY-005	2022年9月22	恒加载抗折抗压一体机检定校准证书确认表结论勾选不全，未确定仪器设备是否能够使用。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
桂林通佳工程技术有限公司	——	181	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-009）	2022.8.25.	1、查记录编号为JL-2022-JGT-003的检测记录表，在2022年5日进行检测时未对回弹仪进行率定；2、沥青针入度仪没有对针入示值、针及针+链杆+砝码的质量进行校准；3、超级低温槽校准后确认时依据的标准不正确。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
桂林通佳工程技术有限公司	——	182	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-009）	2022.8.25.	设备编号：GL13001的电子天平的安放不符合规范要求。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
桂林通佳工程技术有限公司	融安至从江高速一期工程（融安至安太段TJ2、TJ3标段）	183	检查表-SY-442	2022.9.20	锚具外检报告未确认，结论不准确，试验检测报告不完整	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
桂林通佳工程技术有限公司	贺州至富川公路二期（贺街至莲塘段）	184	检查表-SY-422	2022.9.22	BG-SN-20220827-001水泥试验检测报告中，1）主要仪器设备缺0.9mm水泥筛；2）无代表数量	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
桂林通佳工程技术有限公司	国道G241梅溪至资源公路工程第一合同段（K29+420-K36+176.157）	185	检查表-SY-447	2022.9.21	JHBG-2021-ZZJ-0006普通板式橡胶支座外检报告未确认，不符合规范要求；	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
桂林通佳工程技术有限公司	国道G241梅溪至资源公路工程第一合同段（K29+420-K36+176.157）	186	检查表-SY-447	2022.9.21	JL-XJL-NO.1-011细集料试验检查原始记录表容量筒（1L）无标定记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州兴桥试验检测有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№1	187	检查表-SY-458	2022.9.20	JL-TXTJ-NO.1-202109-HNTPB-002混凝土表观密度试验记录表1）空白处未标注；2）容积升、容量筒无标定记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州兴桥试验检测有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№1	188	检查表-SY-458	2022.9.20	公靖中桥左幅2#墩桩基础未正确评定	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
贵州黔贵工程服务咨询有限公司	平塘至天峨高速公路No.1合同段工地试验室	189	检查表4-SY-184	2022.9.20	钢筋试验检测记录表JL-PTTJ-No.1-202206-GIT-010对选用主要检测的设备记录不全	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州黔贵工程服务咨询有限公司	平塘至天峨高速公路No.1合同段工地试验	190	检查表4-SY-184	2022.9.20	人员变更分工分工未及时修订机构组织图分工等更新	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州路桥集团勘察设计检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№5项目经理部工地试验室	191	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	1.烘箱没有贴上温度校准因子。 2.380V试验仪器无单独接地线。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州路桥集团勘察设计检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№5项目经理部工地试验室	192	检查表-SY-275	2022.9.19	细集料试验检测报告（BG-GPNO.5-202208-XJL-001）中石粉含量不合格，检测结论符合要求。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	岳圩口岸联线公路（合那高速至岳圩口岸）№JL1总监办工地试验室	193	检查表4-SY-032	2022.9.22	2022年7月7日仪器使用台账记录有误（钢筋试验报告）	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	乐业至望谟高速公路№JI2合同段总监办工地试验室	194	检查表2-SY-102	2022.9.21	JL-LWJL2-JL№3-202208-SNJ-001水泥标准稠度试验仪器设备缺量水器	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	南宁市伶俐大桥总监办工地试验室	195	检查表3-SY-004	2022年9月22	缺砂浆保水率试模	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的。	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	南宁市伶俐大桥总监办工地试验室	196	检查表3-SY-004	2022年9月22	砂浆配合比报告缺保水率参数；	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	南宁市伶俐大桥总监办工地试验室	197	检查表3-SY-004	2022年9月22	配合比审批意见不准确，未明确允许使用部位和范围；	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州省交通建设咨询监理有限公司	广西平南至武宣高速公路№JL2总监办工地试验室	198	检查表-SY-279	2022.9.20	全自动沥青软化点试验器经校准后没有按要求对校准结果进行正确确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州省交通建设咨询监理有限公司	南丹至天峨下老高速公NO.Ⅵ总监办	199	检查表-SY-434	2022.9.19	1、202111-LPB-002碎石筛分试验检测原始记录中主要仪器设备缺筛机，无干燥箱使用记录；2、202007-SN-001终凝时间未按试验规程操作，结论不准确（仅2处）	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	广西田林至西林（滇桂界）高速公路JL4总监办试验室	200	检查表2-SY-116	2020.9.19	记录表中使用的设备编号与报备编号不一致	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	广西田林至西林（滇桂界）高速公路JL4总监办试验室	201	检查表2-SY-116	2020.9.19	设备档案管理不规范：设备编号不一致，保管人变更后不及更新	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	广西六宾高速公路NoJL1总监办工地试验室	202	检查表-SY-217	2022.9.19	规范更新未明确具体时间	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）№JL1总监办工地试验室	203	桂交执法一支函【2022】39号	2022.7.27	部分材料外委试验抽检频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵港市科达工程质量检测有限公司	——	204	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-046）	2022.8.31	1、编号YQ171万能试验机检定确认不准确，未对重复性误差进行确认；2、编号YQ-231红外线测温仪未检定。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵港市科达工程质量检测有限公司	——	205	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-046）	2022.8.31	1沥青混合料最大理论密度仪与稳定度仪摆放不合理，存在试验相互干扰情况；2、沸煮箱放置区域未受控。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	8	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵港市科达工程质量检测有限公司	——	206	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-046）	2022.8.31	1、编号JL-2022-SN-0001水泥胶砂强度试验检测记录中水泥3d、28d成型、试验时间未精确到分钟；2、编号BG-2022-XK-0001水泥混凝土芯样强度记录表，检测人员未签字。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	——	207	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-022）	2022.8.25	掺和料密度、比表面积试验检测记录表（JL-2022-CHL-001）未记录试验条件、判定依据等内容。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	——	208	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-022）	2022.8.25	编号BG-2021-P01-001报告中检测依据《公路土工试验规程》JTG E40-2007使用不正确。	JJC201021	试验检测记录报告使用标准不正确的	5分/类	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	S310岑溪糯垌至平南泗灵公路№2合同段工地试验室	209	检查表3-SY-003	2022年9月21	水泥细度试验操作室未配置除湿机。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	S310岑溪糯垌至平南泗灵公路№2合同段工地试验室	210	检查表3-SY-004	2022年9月21	无留样室分类标识。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	S310岑溪糯垌至平南泗灵公路№2合同段工地试验室	211	检查表3-SY-005	2022年9月21	不合格台账格式缺少结果数据。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	S310岑溪糯垌至平南泗灵公路№2合同段工地试验室	212	检查表3-SY-006	2022年9月21	沸煮箱无隔离罩，高温高湿环境对旁边的静水天平有影响。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	S310岑溪糯垌至平南泗灵公路№2合同段工地试验室	213	检查表3-SY-007	2022年9月21	水泥报告、细集料报告未勾选结论。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.6合同段工地试验室	214	宜龙路建办发〔2022〕17号	2022.9.23	砂浆试模拆模后未能及时清理	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.7合同段工地试验室	215	宜龙路建办发〔2022〕17号	2022.9.5	有生活垃圾未清理	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段工程项目经理部工地试验室	216	岑平办发【2022】24号	2022.9.17	试验台账及仪器使用记录未及时更新	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西众通工程质量检测有限公司	——	217	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-032）	2022.9.2	①编号ZTGS/C2-D08水泥胶砂试模核查记录表信息不完整，无法溯源核查检验用器具；②沥青针入度试验仪未对针的质量进行校准；③一体式数显回弹仪校准后	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西众通工程质量检测有限公司	——	218	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-032）	2022.9.2	①编号JL-202207-CJL-0001集料堆积密度及空隙率试验检测记录表容积升筒的容积14.95L，无法溯源；②回弹法检测混凝土抗压强度检测记录表缺少回弹仪率定记录和龄期信息；③编号BG-LM-2110-0006检测报告未加盖公路水运工程试验检测机构专用标识章；④编号BG-LM-2110-0005路面面层检测报告无“审核人”一	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	12	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西中交建设发展有限公司	——	219	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-039）	2022.8.24	1、红外线测温仪检定温度的范围未包含有实际检测的温度区间。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西中交建设发展有限公司	——	220	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-039）	2022.8.24	1、沥青室试验环境不符合要求，室内放置烘箱等制热设备；2、土工室击实仪与路面强度仪摆放不合理，存在试验相互干扰情况。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	8	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西智达工程咨询有限公司	——	221	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-005）	2022.8.25.	沥青延伸度仪校准后没有对拉伸速度进行确认	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西智达工程咨询有限公司	——	222	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-005）	2022.8.25.	1、记录编号为JJ-2022-GYC-01-0019及记录编号为JJ-2022-GYC-01-0023的钢筋原材试验检测记录未能体现人工时效时间的过程。2、记录编号为JJ-2022-XJJ-22-0012及记录编号为JJ-2022-XJJ-22-0013细集料亚加蓝试验试验检测记录表未能体现每次加入亚加蓝的数量及色晕变化情况。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.1合同段工地试验室	223	宜龙路建办发〔2022〕17号	2022.9.27	有生活垃圾未清理	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.3合同	224	宜龙路建办发〔2022〕17号	2022.9.27	试验仪器上布满灰尘，未及时清理。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台,单次扣分不超过20	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.5合同段工地试验室	225	宜龙路建办发〔2022〕17号	2022.9.21	砂浆试模破损、变型	JJC202008	未按照规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西致铨工程检测咨询有限公司	——	226	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-038）	2022.8.23	1、编号ZQ07-01万能试验机校准确认不正确，且未确认重复性误差。2、编号ZQ09-13红外线测温仪检定温度的范围未包含有实际检测的温度。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西致铨工程检测咨询有限公司	——	227	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-038）	2022.8.23	土工室击实仪与路面强度仪摆放不合理，存在试验相互干扰情况。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西致铨工程检测咨询有限公司	——	228	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-038）	2022.8.23	1、编号BG-2022-SNJ-001水泥试验检测报告未填写水泥品种强度等级。2、编号JL-2022-SNJ-001水泥试验记录表中未填写试验条	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西正茂路桥建设有限公司	——	229	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-023）	2022.8.26	沥青针入度仪未对针、针+连杆+砝码的质量进行校准，不满足规范要求	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西正茂路桥建设有限公司	——	230	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-023）	2022.8.26	编号ZMBG-2022-SNJ-002水泥细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验记录中的温度为34℃，不满足规范要求。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西正茂路桥建设有限公司	——	231	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-023）	2022.8.26	编号ZMBG-2022-GJJ-001钢筋原材料试验检测报告缺少重量偏差检测结果，不符合规范要求。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西正高工程技术有限公司	广西平南至武宣高速公路№3项目经理部工地试验室	232	检查表-SY-280	2022.9.20	水泥及水泥混凝土试模自校周期为3个月，作业指导书为12个月，作业指导书没有及时更新、没有受控。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西正高工程技术有限公司	上林至横县高速公路一期工程第五合同段项目经理部工地试验室	233	检查表-SY-287	2022.9.21	JL-SH-№5-202208-SN-009无K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西正高工程技术有限公司	上林至横县高速公路一期工程第五合同段项目经理部工	234	检查表-SY-287	2022.9.21	容积升自校方法没有批准，作业指导书没有及时更新、没有受控。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西正高工程技术有限公司	广西平南至武宣高速公路№3项目经理部工地试验室	235	桂平宣发〔2022〕284号	2022.9.15	水泥胶砂强度试验新规范要求增加的仪器配件未及时购买	JJC202008	未按照规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西正高工程技术有限公司	——	236	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-043）	2022.8.29	编号CL-070沥青旋转薄膜烘箱自校参数不全，缺盛样瓶尺寸自校记录。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西正高工程技术有限公司	——	237	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-043）	2022.8.29	1、化学室千分之一天平放置不合理，操作台摇晃不稳固；2、集料室砂当量仪放置不合理，操作台摇晃不稳固。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	8	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西长长路桥建设有限公司	——	238	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-002）	2022.9.2.	1、水泥抗压夹具，设备编号（GL01040012（长）-057-02-1/Ⅱ-2）无校准记录；2、成孔检测仪,设备编号（GL02030009(长)-197-01/Ⅰ）无三色标识。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西长长路桥建设有限公司	天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）设计施工总承包项目经理部二分部工地试验	239	检查表-SY-230	2022.9.20	粗集料原始记录2022-09-CJL-004曲线未绘制	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西永正工程质量检测有限公司	——	240	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-001）	2022.9.2.	1、水泥密度试验用恒温水箱（编号JZ143-2）不满足试验规程要求	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	可选设备5分/台	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西永正工程质量检测有限公司	——	241	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-001）	2022.9.2.	1、对沥青混合料试验用恒温水浴（编号JZ248）的校准结果的确认不正确；2、对沥青软化点仪（编号JZ114-2）的校准结果的确认不正确。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西驿通工程咨询有限公司	——	242	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-033）	2022.9.2	编号20211020-BG-002（WJJ）无机结合料试验检测报告试验项目设计值和实测值无计量单位。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西驿通工程咨询有限公司	——	243	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-033）	2022.9.2	编号20210924-BG-003（TPB）砂浆配合比设计试验检测报告无检测结论。	JJC201020	试验检测结论表述不正确的	5分/份	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西驿通工程咨询有限公司	S201苍梧京南至梧州人和港公路工程总监理工程师办公室工地试验室	244	检查表-SY-248	2022.9.22	BG-2022-SNJ-001报告不完整	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西驿通工程咨询有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路总监理工程师办公室工地试验室	245	检查表-SY-226	2022.9.21	2022年1月18日水泥胶砂强度试验记录不完整	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	——	246	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-008）	2022.8.26.	1、土工CBR筒及水泥胶砂试模未进行检验状态标识。 2、沥青延伸度仪温度示值校准后确认的标准不正确。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	——	247	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-008）	2022.8.26.	2022年1月2日水泥密度、细度、胶砂流动度试验检测记录表记录信息不全，缺记录编号及被测样品温度和湿度记录。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3项目部工地试验室	248	检查表4-SY-060	2022.9.21	K67+140盖板涵强度报告漏盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/项	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段№1标段设计施工总承包项目经理部五分部工地	249	检查表3-SY-072	2022.9.21	1)BG-202107-XJL-1-5-011细集料试验检测报告漏相关人员签章; 2)BG-202107-XJL-1-5-013漏相关人员签字、签章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路No4合同段工地试验室	250	检查表4-SY-181	2022.9.21	外委粗集料检验报告2021-DA0207没有对结果进行确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）No1标项目经理部工地试	251	检查表4-SY-145	2022.9.21	无外委计划及外委抽样出账来对钢筋接头测验检测报告结果进行符合性确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西新纵诚工程科技有限公司	国道G241梅溪至资源公路工程第二合同段工地试验室	252	检查表-SY-286	2022.9.21	水泥抗折抗压试验机（WAY300)经校准后未按要求对校准结果进行确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	国道G241梅溪至资源公路工程第二合同段工地试验室	253	检查表-SY-286	2022.9.21	JL-GJJ-№2-060钢筋反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明，空白处未标注斜杠。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K35+109~K60+310）施工土建№2工地试验室	254	检查表-SY-292	2022.9.22	电液伺服压力试验机（GL01030001）经校准后未按要求对校准结果进行确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K35+109~K60+310）施工土建№2工地试验室	255	检查表-SY-292	2022.9.22	JL-2022-QGN№2-SNJ-010比表面积试验缺K值标定原始记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）施工土建№1工地试验室	256	检查表-SY-299	2022.9.22	1、JL-QGN№.1-2-CJL-2022-016粗集料密度及吸水率试验检测记录表缺标准筛及其使用记录；2、JL-QGN№.1-2-XJL-2022-013细集料泥块含量试验当天完成，不符合试验规程要求，且试验日期填写错误（记录为2020.9.4），实际试验时间为2022.9.4。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	S306大化至平果旧城公路（大化段）工程总监办工地试验室	257	检查表-SY-300	2022.9.22	1、BG-SJJ-20220113-01压浆材料抗折抗压强度试验检测报告，无万能材料试验机使用记录；2、JL-SNJ-20220522-01水泥物理性能试验，无温湿度监控记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西祥宏交通工程咨询有限公司	——	258	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-020）	2022.8.23	砼试模未按期自校	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西祥宏交通工程咨询有限公司	——	259	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-019）	2022.8.23	沥青混合料快速分离机无抽风装置	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西祥宏交通工程咨询有限公司	——	260	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-020）	2022.8.23	报告编号BG-2021-JGJC-003-1的记录中使用的JTG3450-2019标准使用不正确。	JJC201021	试验检测记录报告使用标准不正确的	5分/类	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西祥宏交通工程咨询有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№1标段工地试验室	261	检查表3-SY-111	2022.9.22	1）JL-TD-№1-202201-SNJ-001水泥试验记录表格漏主要仪器设备信息；无水泥胶砂搅拌机使用记录；2）JL-TD-№1-202204-GJJ-003钢筋力学、工艺性能试验记录表格无使用的主要仪器设备信息	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西祥宏交通工程咨询有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路工程No1合同段工地试验室	262	检查表-SY-223	2022.9.21	No.1-JL-C19-057未盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西祥宏交通工程咨询有限公司	武鸣府城至隆安公路（府城经锣圩至丁当段）	263	检查表-SY-454	2022.9.22	BG-2020-NO.2-TPB-002 C20配合比设计报告缺塌落度，表观密度等试验检测原始记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西祥宏交通工程咨询有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№1标段工地试验室	264	田定办发〔2022〕36号	2022.9.26	试验路面资料较滞后，未能与现场同步	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西祥宏交通工程咨询有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路№1合同段工地试验室	265	项目业主检查通报	2022.9.30	未按合同配备试验检测人员	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	5分/试验检测师•次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西祥宏交通工程咨询有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路№1合同段工地试验室	266	项目业主检查通报	2022.9.30	试验检测资料不完整	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西水电科学研究院有限公司	田西高速公路六分部工地试验室	267	检查表-SY-242	2022.9.19	规范更新未明确具体时间	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西水电科学研究院有限公司	——	268	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-042）	2022.8.23	1、编号1QYB28温湿度表档案未建立目录，未标定试验用50%湿度参数；2、编号81-MHJ-3洛杉矶磨耗机标定参数不全，缺8个球总质量；3、编号81-GZX-13沥青旋转薄膜烘箱检定参数不全，缺空气流量计、转速、盛样瓶尺寸参数	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西水电科学研究院有限公司	——	269	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-042）	2022.8.23	编号81-MDY-12沥青混合料最大理论密度仪放置不合理，操作台摇晃不稳固；	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西水电科学研究院有限公司	——	270	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-042）	2022.8.23	编号GXS-ZG2022-0001路基路面检测报告，未注明沥青混合料最大理论密度来源，审核与批准人员签字未签证号。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西双建工程咨询有限公司	——	271	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-011）	2022.8.24.	设备编号为TMLB-147的沥青针入度仪校准参数不全，也未进行正确确认。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西双建工程咨询有限公司	——	272	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-011）	2022.8.24.	沸煮箱无通风排气设施	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西双建工程咨询有限公司	——	273	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-011）	2022.8.24.	记录编号为JL-2022-GJJ-0001的钢筋原材料试验检测记录表未能体现人工时效时间的过程。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西双建工程咨询有限公司	兴洞口至杆洞公路工程总监理工程师办公室工地试验室	274	检查表-SY-247	2022.9.22	BG-J202204No1-CJL-001报告漏盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西双建工程咨询有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建NoJL2合同段总监理工程师办公室工	275	检查表-SY-239	2022.9.20	BG-GLJL2-No2-202108-CJL-002试验资料数据记录不全：无代表数量	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西双建工程咨询有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№JL5标段	276	检查表-SY-446	2022.9.20	水泥比表面积试验无K值标定记录；粗集料含泥量、泥块含量试验试样质量<10kg，不符合规范要求。试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西双建工程咨询有限公司	南丹至天峨下老高速公路№III总监办	277	检查表-SY-425	2022.9.19	BG-NTJL-№III-202208-SN-002水泥试验检测报告漏盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西双建工程咨询有限公司	灌阳至平乐高速公路工程第I总监理工程师办公室工地试验室	278	桂高投发〔2022〕175号	2022.6.23-6.26	水泥混凝土室2021.11.29未登记温 湿度记录。砂浆搅拌机未登记仪器使用记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西双建工程咨询有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL2总监办工地试验室	279	桂鹿发〔2022〕182号	2022.7.28	用于基础的32.5水泥判定依据错误，应该包含设计文件和基层施工技术细则。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西世诚工程检测有限公司	——	280	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-016）	2022.8.22.	设备编号K019电子天平校准确认表部门负责人意见表述不准确，只写满足要求	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西世诚工程检测有限公司	——	281	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-016）	2022.8.22.	记录编号为JLCLEb2022-00022粗集料堆积密度未能正确引用已经自校的容积升的实际体积。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西盛通工程质量检测有限公司	——	282	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-037）	2022.8.22	编号WJ-10红外线测温仪检定参数不全，检定的温度区间未包含试验要求的温度。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西盛通工程质量检测有限公司	——	283	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-037）	2022.8.22	1、编号JL-23集料磨光机未设置排水区域；2、沥青闪点仪遮挡板设置不符合试验要求。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	8	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西盛通工程质量检测有限公司	——	284	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-037）	2022.8.22	编号JL-2022-JAJ-0004金属防护栏检测不同记录表出现同一记录编号，不具备唯一性标识。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	——	285	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-018）	2022.8.22	分析天平室无挡风板，直吹到天平，影响试验结果	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	——	286	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-018）	2022.8.22	容积升容积校正记录表记录人和校正人漏签字	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	——	287	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-018）	2022.8.22	编号BG-2022-XCJ-003-005路基路面弯沉检测报告结论不正确。	JJC201020	试验检测结论表述不正确的	5分/份	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西明道工程咨询有限公司	——	288	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-007）	2022.8.27.	1、沥青试验用恒温水箱校准的温度示值不全，只校准15℃和25℃示值；2、设备编号为编号为MDLQ-010沥青针入度仪未按试验规程要求进行正确确认。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西明道工程咨询有限公司	——	289	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-007）	2022.8.27.	1、报告编号为BG-2022-WJJ-003及BG-2022-WJJ-005外加剂性能指标试验检测报告结论不准确。2、记录编号为TJ-2022-SNJ-007水泥胶砂强度试验检测记录表中未体现具体加水时间和抗压抗折强度试验时间。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西明道工程咨询有限公司	藤县西江二桥及引道工程工地试验室	290	检查表4-SY-165	2022.9.22	砼抗压试模自校不符合规程要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西明道工程咨询有限公司	藤县西江二桥及引道工程工地试验室	291	检查表4-SY-165	2022.9.22	钢筋原材料试验钢直尺选用编号不存在。碎石BG-TX202209-CJC-002结论判断不规范	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西明道工程咨询有限公司	藤县西江二桥及引道工程工地试验室	292	检查表4-SY-165	2022.9.22	外委材料无抽样台账。未对外委报告结果进行确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西律德工程检测有限公司	——	293	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-047）	2022.8.31	1、编号LD05-26洛杉矶磨耗机标定参数不全，缺铁球质量标定；2、编号LD03-01沥青旋转薄膜烘箱检定参数不全，缺空气流量计、转速、盛样瓶尺寸参数。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西律德工程检测有限公司	——	294	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-047）	2022.8.31	集料室砂当量仪与静水天平放置不合理，存在试验相互干扰情况；	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西律德工程检测有限公司	——	295	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-047）	2022.8.31	编号BG2022-024（XCJ）结构混凝土强度报告表格信息不全，缺混凝土龄期信息。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西律德工程检测有限公司	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路一期工程总监办工地试	296	检查表-SY-297	2022.9.22	数显式游标卡尺（GL01020005）经校准后未按要求对校准结果进行确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西律德工程检测有限公司	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路一期工程总监办工地试验室	297	检查表-SY-297	2022.9.22	1、BG2022-002(WJJ)外委报告未正确确认；2、J.JL-NBL1-5-2022-GJ-001反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西律德工程检测有限公司	苍梧县梨埠经木双至广东封开公路工程	298	检查表-SY-455	2022.9.22	2020年6月5日钢筋外委报告BG20200604011(GJJ)未确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西律德工程检测有限公司	苍梧县梨埠经木双至广东封开公路工程	299	检查表-SY-455	2022.9.22	JL-202008-CJL-001粗集料筛分试验原始记录表中，1）空白处未标注；2）信息记录不全，合成级配的掺配比例未备注。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	——	300	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-045）	2022.8.30	编号127洛杉矶磨耗仪检定参数不全，缺铁球总质量及尺寸。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	国道G242南宁七塘至伶俐№1标段工地试验室	301	检查表3-SY-007	2022年9月22	水泥试验记录，标准稠度用水量、加水量数值修约不正确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西路桥工程集团有限公司	S303环江下南至车河公路№2合同段工地试验室	302	检查表3-SY-013	2022年9月22	水泥试验记录，试样质量、加水量数值修约不正确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	广西滨海公路龙门大桥、大风江大桥№1合同段工地试验	303	检查表4-SY-057	2022.9.22	容量筒未及时维保	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2 分/项	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路设计施工总承包项目四分部工地试验	304	检查表4-SY-141	2022.9.20	压碎指标值测定仪未按规范进行校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程设计施工总承包项目经理部一分部	305	检查表4-SY-175	2022.9.22	自校的设备自校不符合自校规程要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	大新德天至宁明花山公路（硕龙至天西段）工程施工总承包项目经理部一分部工	306	检查表-SY-205	2022.9.22	BG-DN1-2022-XMCXJL-0081结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）设计施工总承包项目经理部五分部工地试验	307	检查表-SY-203	2022.9.20	试验室不合格台账记录不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路设计施工总承包项目经理部一分部	308	检查表-SY-302	2022.9.21	SFNO.1-SG1-JL-20210317-TPB001砼抗压强度破坏荷载未达到规范要求精确度10N	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	——	309	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-049）	2022.8.30	J3-1洛杉矶磨耗仪检定参数不全，缺铁球总质量及尺寸。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	——	310	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-049）	2022.8.30	留样室环境条件不符合要求，缺抽湿仪。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	——	311	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-049）	2022.8.30	编号2022-TC0001检测报告，记录涂改无签章。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西鲁信工程咨询有限公司	——	312	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-019）	2022.8.23	①LXF2-27-1毛发式温湿度表未正确使用检定/校准修正因子；②砼试模未按核查规程进行校准；③燃烧法沥青含量测定仪未按规范检定/校准	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西鲁信工程咨询有限公司	——	313	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-019）	2022.8.23	编号BG-202202-FMH-003掺和料试验检测报告检测结论表述不正确。	JJC201020	试验检测结论表述不正确的	5分/份	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西鲁信工程咨询有限公司	博白松旺至龙潭产业园公路工程（松旺至白平产业园	314	检查表-SY-448	2022.9.21	外委报告未正确确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西鲁信工程咨询有限公司	博白松旺至龙潭产业园公路工程（松旺至白平产业园段）	315	检查表-SY-448	2022.9.21	JL-202203-TGJ-002土颗粒分析试验检测记录表中空白处未记录，无仪器设备使用记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西骏运工程检测有限公司	——	316	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-031）	2022.9.1	混凝土试块抗压试模校准记录表中的校准结果的结论不正确	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西骏运工程检测有限公司	——	317	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-031）	2022.9.1	①样品编号（试运行）YP-2021-GJJ-00001缺少样品状态、检后样品处理内容的描述；②编号（试运行）JL-2021-SNJ-0002水泥烧失量试验检测记录表试验条件记录不正确；③编号JL-2021-ZHBG-0001混凝土强度试验检测记录表（回弹法）缺回弹仪率定记录。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	9	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交投科技有限公司	——	318	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-044）	2022.8.29	编号YQ17058数控沥青旋转薄膜烘箱中的空气流量计未检定。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交通技师学院	——	319	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-028）	2022.8.31	一体式数字回弹仪检定/校准后未确认。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交通技师学院	——	320	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-028）	2022.8.31	编号BG-2022-XJL-001细集料试验检测报告（水泥混凝土用）的报告日期有误（应为2022年）	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交通技师学院	——	321	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-028）	2022.8.31	编号BG-2022-WPB-001无机结合料配合比设计试验检测报告缺少JTG E51-2009试验依据。	JJC201021	试验检测记录报告使用标准不正确的	5分/类	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交通技师学院	S206荔浦修仁至金秀公路工程No1标段工地试验室	322	检查表-SY-255	2022.9.22	粗集料试验报告：BG-SNO1-CJL-20220612001结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西交通技师学院	省道S208融安至永福百寿公路（融安段）№1标段工地试验室	323	检查表-SY-291	2022.9.22	1、JL-202208-SNJ-RB1-003水泥试验未记录电子天平及李氏比重瓶等设备，比表面积试验缺K值标定原始记录；2、JL-202208-GJJ-RB1-001无样品批号，钢筋反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明，空白处未标注斜杠。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交通工程检测有限公司	——	324	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-034）	2022.8.26	委托编号JTJC/WT-2022-1040-J沥青混合料芯样试验检测记录，数据涂改未签章。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科集团有限公司	——	325	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-026（JK））	2022.8.29	钢混结构质量综合检测系统（JT-16-67-01）未对校准参数进行量值溯源确认	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	——	326	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-040）	2022.8.24	1、红外线测温仪未检定；2、立柱埋深检测仪停用未贴停用标识。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	——	327	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-040）	2022.8.24	1、集料磨光机排水设置不合理，未能有效排水。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	G357桂林会仙至永福百寿公路№J-1总监办工地试验室	328	检查表2-SY-009	2022年9月22	C50混凝土配合比报告中未附原材料报告且未写报告编号，原材料指标数据无法溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	武鸣府城至隆安公路（府城经锣圩至丁当段）施工监理№J-1总监理工程师办公室工	329	检查表2-SY-073	2022.9.22	1）J.BG-2020-№1-TPB-001混凝土配合比试验报告缺外加剂、水质检测报告；混凝土抗压试验记录无编号； 2）J.BG-2022-№1-GJJ-007钢筋原材检验检测报告缺试验原始记	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西交科工程咨询有限公司	灌阳至平乐高速公路第Ⅱ总监理工程师办公室工地试验室	330	检查表2-SY-067	2022.9.19	外委试验检测台帐：序号104、105板式橡胶支座送检样品数量未标明，试验检测频率不满足规范或合同要求	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）工程项	331	检查表4-SY-121	2022.9.20	1.没有对外委检测报告结果进行确认 2.波形护柱（主柱）取样人、地点集息不全	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段NoJL1总监办试验室	332	检查表2-SY-118	2022.9.21	钢直尺精度不满足要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	浦北石埇至钦州公路NoJ-1总监办工地试验室	333	检查表-SY-192	2022.9.22	细集料试验报告PQJ1-BG-2022-XJL-064结论不准确；记录与报告编号不符	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程项目总监理工程师办公室工地	334	检查表-SY-191	2022.9.22	JL-No1-BG-202208-LMXJL-001结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	省道S208富禄至丹洲公路（二期工程）NOJ-2总监办工地试验室	335	检查表-SY-187	2022.9.21	2022年3月22日水泥胶砂流动度试验记录不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西交科工程咨询有限公司	天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）No2总监理工程师办公室工地试	336	检查表-SY-188	2022.9.20	试验报告BPNo2-JL2-BG-202208-SYLQ-007结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	信都至梧州高速公路一期工程总监办工地试验室	337	检查表-SY-189	2022.9.19	台账更新不及时	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）NoJL2总监理工程师办公室工地试验室	338	检查表-SY-190	2022.9.19	外委检测频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№JL3总监办工地	339	检查表-SY-262	2022.9.20	电热恒温干燥箱（10A-3）、测力环（30KN)经校准后,未正确确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	灌阳至平乐高速公路第II总监理工程师办公室工地试验室	340	桂高投发〔2022〕175号	2022.6.23-6.26	干湿温度计未加水。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№JL3总监办工地试验室	341	检查表-SY-262	2022.9.20	J.JL-202204-GJJ-2-1-002）钢筋反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西交科工程咨询有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路工程№J-1总监办工地试验室	342	检查表-SY-263	2022.9.22	DLJ-2022-SNJ-JL-C18-013水泥试验记录中比表面积试验缺K值标定原始记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	省道S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）№J-1	343	检查表-SY-415	2022.9.21	（4.75-31.5）mm碎石筛分试验：1）无记录编号；2）合成级配掺配比例未注明。原始记录信息不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	广西壮族自治区田林至西林（滇桂界）高速公路工程第一总监办	344	检查表-SY-417	2022.9.19	JL-2021-TPB-J1-0001砼抗压强度破坏荷载未按规范精确至10N	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	国道G357永福百寿至融安浮石公路	345	检查表-SY-414	2022.9.22	JHBG-2021-MJJ-0228锚具夹具、钢绞线外委报告未确认，不符合规范要求；	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	国道G357永福百寿至融安浮石公路	346	检查表-SY-414	2022.9.22	NO.2-BG-2022-CJL-008三档(5-10）、（10-16）、（16-31.5)mm有单粒级经筛分记录，但无掺配合成计算记录，也未进一步验证砼所用（5-31.5）mm粗集料级配是否满足连续级配范围要求，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	平果至南宁高速公路№2总监办工地试验室	347	检查表-SY-479	2022.9.19	进场至今总监办工地试验室仅委外抽检钢绞线试验一次	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西交科工程咨询有限公司	南丹至下侅高速公路№ｖ合同段工地试验室	348	检查表-SY-464	2022.9.19	部分桥梁上部结构施工已完成，总监办未进行支座的外委试验。也没有和施工单位联合进行支座外委试验	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	信都至梧州高速公路（一期）总监办工	349	信梧路发〔2022〕187号	2022.7.6	混凝土强度、路基压实度评定资料进度滞后	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	S208富禄至丹洲公路（二期工程）№J-2总监办工地试验室	350	富丹办〔2022〕6号	2022.9.22	K61+400～K80+146.809水泥胶砂强度、流动度3月22日试验记录表漏盖试验室公章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	信都至梧州高速公路（一期）设计施工总承包工地试	351	信梧路发〔2022〕187号	2022.7.6	混凝土强度、路基压实度评定资料进度滞后	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	武宣-来宾-合山-忻城公路№2标段设计施工总承包项目经理部2-3分部工地试验室	352	检查表3-SY-001	2022年9月21	钢绞线检测报告无单位重量及外观检查信息，记录报告信息不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	武鸣府城至隆安公路（府城经锣圩至丁当段）№1标段工地试验室	353	检查表3-SY-074	2022.9.22	BG-2021-№1-SNJ-075水泥标准稠度试验仪器设备缺量水器	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段№1标段设计施工总承包项目经理部一分部工地	354	检查表3-SY-071	2022.9.21	BG-202208-SNJ-1-1-005水泥标准稠度试验仪器设备缺量水器	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西交建工程检测咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）一分部工地试验室	355	检查表3-SY-089	2022.9.19	BY-2020-CJL-XLA-06-007-2材料报验单试验工程师意见存在涂改现象	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）三分部工地试验室	356	检查表3-SY-091	2022.9.19	BG-2020-XJL-XLC-05-001细集料试验检测报告无监理意见	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）二分部工地试验室	357	检查表3-SY-090	2022.9.19	BG-2020-CJL-XLB-12-008粗集料试验检测报告无监理意见，试验、审核人员漏签章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）一分部	358	检查表-SY-406	2022.9.20	JL-2020-TPB-039-SP1抗渗性试验检测记录表空白处未标注	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	广西平南至武宣高速公路No1工项目工地试验室	359	检查表-SY-240	2022.9.20	不合格台账更新不及时	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№3标工地试验室	360	平沙办发〔2022〕47号	2022.9.14	№3工地试验室普通混凝土抗压强度试验工作台账中试验检测机构书写错误	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西交建工程检测咨询有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№2标工地试验室	361	平沙办发〔2022〕47号	2022.9.14	№2工地试验室孔道压浆试验台账更新滞后，如K19+664石排大桥7#-2、6#-2预制T梁孔道压浆缺28d试验数据记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	G243龙州至凭祥公路（二期工程）№1标工地试验室	362	检查表-SY-462	2022.10.21	水泥报告BG-202203-SNJ-LP1003缺合格证代表数量及进场报验单	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	——	363	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-029）	2022.8.31	编号JL-2022-WJJ-0090外加剂抗压强度比试验检测记录表（一）第9页强度代表值填写不规范	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交航工程技术有限公司	——	364	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-024）	2022.8.26	编号JHJL-2022-XJL-0013细集料颗粒集配试验检测记录表中空格未按要求打斜杠。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交航工程技术有限公司	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程№A标段工地试验室	365	检查表4-SY-066	2022.9.23	水泥检测报告2022-SNJ0013漏监理签章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交航工程技术有限公司	S207桂平社步至兴业公路施工土建№2工地试验室	366	检查表-SY-293	2022.9.22	BG-2022-SNJ-S2-001检测结论表述不准确，只有3天强度，未附28天强度，不能判定水泥强度等级。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西交航工程技术有限公司	S201昭平潮江至木格公路工程一期工程（潮江至三合段）工地试验室	367	检查表-SY-294	2022.9.22	JL-20220723-GJJ-0001钢筋反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西建远工程质量检测有限公司	——	368	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-021）	2022.8.24	报告BG.交YS（2022）-007中的桥梁工程主要结构尺寸、墩台垂直度参数不在该公司综合丙级等级资质证书内	JJC201006	在《等级证书》注明的项目范围外出具试验检测报告且使用专用标识章的	5分/参数	10	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西建远工程质量检测有限公司	——	369	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-021）	2022.8.24	①毛发式温湿度记录未正确使用修正因子；②砼抗压和抗折试模未按规程自校	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西建远工程质量检测有限公司	——	370	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-021）	2022.8.24	①氯化钠标准溶液缺少配制记录；②BG.交（2022）-006检测记录缺少检测日期、检测试验人员漏签字	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西建宏工程科技有限公司	——	371	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-004）	2022.8.27.	沥青针入度仪校准后的确认不完整规范；	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西建宏工程科技有限公司	——	372	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-004）	2022.8.27.	1、报告编号：比对-BG-2022-GLQ-00001r的沥青试验检测报告漏盖等级章及试验章；2、记录编号为：模拟-GLJL-2022-GHJ-00002钢筋接头试验检测记录表签字不完善，记录符合未签字。3、报告编号：模拟-BG-2022-GJL-00002粗集料试验检测报告检测结	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	9	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西汇安建设咨询有限公司	S306大化至平果旧城（大化段）一标段监理工地试验室	373	检查表4-SY-024	2022.9.22	2021.4.1、2021.4.2、2021.4.3共三份记录试验检测师未签字盖章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西华创工程技术有限公司	——	374	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-030）	2022.9.1	震击式标准振动筛机检定/校准证书和测试报告确认表缺标准、规范和规程要求，确认不规范。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西华创工程技术有限公司	——	375	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-030）	2022.9.1	编号HCBG-2022-STG-0001混凝土强度检测（回弹法）碳化深度检测报告缺少回弹仪率定记录。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西华创工程技术有限公司	——	376	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-030）	2022.9.1	编号HCBG-2022-STP-0015混凝土配合比设计试验检测报告（一）结论不正确。	JJC201020	试验检测结论表述不正确的	5分/份	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西华创工程技术有限公司	北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程水工工程及9号、10号泊位工程后方陆域围	377	检查表-SY-423	2022.9.23	2022-DC0019粒化高炉矿渣外检报告未确认，无见证取样单;HCBG-2022-SXL-0011砼用砂试验检测报告，无干燥箱使用记录，原始记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西恒信工程质量检测咨询有限公司	——	378	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-006）	2022.8.22.	智能恒温循环水浴校准的温度示值不全，不能满足试验要求	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西恒信工程质量检测咨询有限公司	——	379	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-006）	2022.8.22.	1、沸煮箱无抽风排气设施；2、设备编号HX-189万能材料试验机未安装防护网，存在安全隐患。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	8	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西恒诚工程检测有限公司	——	380	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-012）	2022.8.23.	1、土工室CBR筒缺检验状态标识；2、沥青针入度仪没有对针+链杆+砝码的质量进行校准。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西恒诚工程检测有限公司	——	381	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-012）	2022.8.23.	未独立设置有环境控制措施的留样室	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西桂中工程咨询有限公司	——	382	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-015）	2022.8.25.	1、查记录编号为JL-2022-JGT-003的检测记录表，在2022年5日进行检测时未对回弹仪进行率定；2、沥青针入度仪没有对针入示值、针及针+链杆+砝码的质量进行校准；3、超级低温槽校准后确认时依据的标准不正确。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	——	383	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-015）	2022.8.25.	设备编号：GL13001的电子天平的安放不符合规范要求	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	国道G242南宁七塘至伶俐公路NoJ-1总监理工程师办公室	384	检查表4-SY-147	2022.9.22	粗集料报告结论不符合规范要求，没有对外委报告结果进行确认	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	横州大桥及引道工程项目工地试验室	385	检查表4-SY-149	2022.9.22	混凝土挤压强度记录表设备使用、环境信息记录不全	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）总监办工地试验室	386	检查表4-SY-143	2022.9.20	混凝土挤压试验记录表中数值记录不规范	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段第七总监办工地试验室	387	检查表4-SY-151	2022.9.20	混凝土抗压试模未按校准规程进行校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西桂中工程咨询有限公司	S201昭平潮江至木格公路工程一期工程（潮江至三合段）NoJ工地试验室	388	检查表4-SY-153	2022.9.21	水泥试验检测报告BG-20220821-SNJ-0001检测记录表无编号	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路NoJ-1总监理工程师办公室工地试验室	389	检查表-SY-208	2022.9.22	BG-NoJ-1-No1-XJL-20220612001结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段NoJL2总监理工程师办公室工地试验室	390	检查表-SY-206	2022.9.21	水泥试验报告无3d强度	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	国道G355蒙山至金秀公路NoJ-1总监理工程师办公室工地试验室	391	检查表-SY-207	2022.9.21	2022年6月26日水泥试验检测报告编号记录不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	贺州至富川公路二期（贺街至莲塘段）	392	检查表-SY-457	2022.9.22	道路用乳化沥青检验报告（外委报告）未确认，代表数量、取样地点等基本信息缺失，无法溯	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	贺州至富川公路二期（贺街至莲塘段）	393	检查表-SY-457	2022.9.22	JL-C11-20220715-001细集料试验原始记录中无容量筒（1L）标定记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西桂中工程咨询有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K35+109-K60+310）	394	检查表-SY-451	2022.9.22	JL-2022-QCN0.2J-TPB-002砼塌落度试验主要仪器设备缺钢直尺（分度值1mm）	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	S201昭平潮江至木格公路工程一期工程(潮江至三合段)№J总监办工地试验室	395	潮三办〔2022〕28号	2022.9.10	试验检测原始记录信息及数据记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）№J-1总监办工地试验室	396	全高路建发〔2022〕9号	2022.9.21	№J-1总监办试验室工作锚板外委试验检测报告缺确认表。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂兴达交通工程咨询有限公司	乐业至望谟高速公路总承包No3合同段工地试验室	397	检查表4-SY-166		砼硬化水泥混凝土性能报告BG-LWTJ-NO.3-202207-TKV-005没填写判定依据	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂兴达交通工程咨询有限公司	南丹至天峨下老高速公路№6合同段	398	检查表-SY-427	2022.9.19	BG-YYL-2021-242钢绞线外委报告未确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂兴达交通工程咨询有限公司	——	399	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-048）	2022.9.1	编号GXD-11-34红外线测温仪未检定。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂兴达交通工程咨询有限公司	——	400	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-048）	2022.9.1	编号JL-XCJ-2022-0219路基路面压实度试验检测记录表缺少最大干密度、最佳含水量的数据来源信息。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西桂通工程管理集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№J-1总监办工地试验室	401	检查表4-SY-018	2022.9.20	细集料试验报告2022-005（№1）未盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	浦北石埇至钦州公路№J-2总监办工地试验室	402	检查表4-SY-020	2022.9.21	备案人员与实际人员少一人，未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员，	扣5分/试验检测师。次、3分/助理试验检测师，次。	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	藤县西江二桥及引导工程全过程工程咨询服务总监办	403	检查表4-SY-022	2022.9.22	C20/C40标准试验缺少复核人签字。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	S303环江下南至车河公路NoJ-1总监理工程师办公室	404	检查表4-SY-136	2022.9.22	钢直尺F1-04未检定	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）一分部工地试验室	405	检查表4-SY-139	2020.9.19	BG-202207-GJJ-0001钢筋报告漏主要设备记录	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	上思至防城港公路NoJL3总监理工程师办公室工地试验室	406	检查表4-SY-140	2022.9.21	ZK25+729~ZK29+595隧道左线二衬强度数值未填写，试验人员先签字现象	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西桂通工程管理集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路工程NoJ-1监理合同段总监理工程师办公室工地试验室	407	检查表-SY-196	2022.9.22	BG-20220-CJLJC-JL-0001试验报告记录不全，结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	武宣-来宾-合山-忻城公路NoJL2标段总监理工程师办公室工地试验室	408	检查表-SY-193	2022.9.21	WLJL2(2-1)-JL-202209-XJL-006结论不准确，内容不完善	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段NoJL3总监理工程师办公室工地试验室	409	检查表-SY-194	2022.9.21	BG-202208-XJL-2-2-006结果判定不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	灌阳至平乐高速公路第IV总监理工程师办公室工地试验	410	检查表-SY-195	2022.9.19	沥青室少一台抽风机	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设 备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分 不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	广西田林至西林（滇桂界）高速公路第五总监理工程师办公室工地试验室	411	检查表-SY-216	2022.9.19	报告不完整，记录漏签字	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程№JL2总监理工程师办公室工地试	412	检查表-SY-259	2022.9.19	微机控制压力试验机经校准后未按要求对校准结果进行确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西桂通工程管理集团有限公司	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程№JL2总监理工程师办公室工地试	413	检查表-SY-259	2022.9.19	1、QBJL(2-2)JL-SNJ-202201-001水泥试验试件成型时间涂改，空白处未标注斜杠。2、QBJL(2-2)JL-GJJ-202201-001钢筋重量偏差试验未记录钢筋牌号，空白处未标注斜杠等。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№4总监办工地试	414	检查表-SY-258	2022.9.20	微机控制水泥抗折抗压试验机（GL01040001)经校准后未正确确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№4总监办工地试验室	415	检查表-SY-258	2022.9.20	J.JL-202205-GJJ-2-4-001钢筋试验未记录代表数量、判定依据、弯心直径等信息。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	省道S208融安至永福百寿公路（融安段）№JL1总监办工地试验室	416	检查表-SY-257	2022.9.22	JL-202205-GJJ-RBJ-001钢筋反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明，空白处未标注斜杠。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	S507宜州三岔至流山公路№J-1总监办工地试验室	417	检查表-SY-256	2022.9.22	1、JL-202203-GJJ-002原始记录数据涂改，未按要求杠改签名；2、JL-202201-TYH-009试验条件等信息记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	上林至横县公路一期工程№JL1	418	检查表-SY-409	2022.9.21	JL-SH-NO.2-202202-HP-001水泥砼表观密度试验记录表中容积升无未标定记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西桂通工程管理集团有限公司	南丹至天峨下老高速公NO.Ⅳ总监办	419	检查表-SY-413	2022.9.19	JL-NTJT-桥梁-202208-SN-001比表面积试验检测原始记录中，无K值标定记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	广西田林至西林（滇桂界）高速公路工程第五总监办	420	检查表-SY-412	2022.9.19	1、JL-2022-SNJ-J5-0021水泥试验原始记录中，比表面积试验缺环境温湿度记录；2、细集料试验无亚甲蓝溶液配置记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№J-2	421	检查表-SY-407	2022.9.22	JL-2022Z2-SNJ-0001水泥物理性能试验无环境温湿度监控记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№J-1	422	检查表-SY-408	2022.9.28	JL-TD-J1-NO.1-202203-CJL-003粗集料松方堆积密度试验，10L容量筒无标定记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	国道G322灵川经五通至苏桥公路№J-1	423	检查表-SY-459	2022.9.22	2022年5月15日富诚建材/拌合站细集料试验报告无编号,不完整。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	信都至梧州高速公路二期工程总监办工地试验室	424	检查表-SY-480	2022.9.19	钢筋焊接抽检试验数量不满足规范要求	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西桂通工程管理集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№J-2总监办工地试验室	425	平沙办发〔2022〕47号	2022.9.14	№J-2工地试验室部分试验资料签字不及时，如K28+496圆管涵八字墙洞口铺砌及抑水墙水泥砂浆抗压强度试验检测记录表签章不及时	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路NoJ1总监办工地试验室	426	田定办发〔2022〕36号	2022.9.26	水稳基层、底基层检测资料未及时更新	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	灌阳至平乐高速公路第Ⅳ总监理工程师办公室工地试验	427	桂高投发〔2022〕175号	2022.6.23-6.26	万能材料试验机未清理。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	灌阳至平乐高速公路第Ⅳ总监理工程师办公室工地试验室	428	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	1.水泥配合比报告未进行签字盖章； 2.YP-GPJL № 8-202110-JJPB-001 水泥净浆搅拌机运行记录未登记。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	灌阳至平乐高速公路第Ⅳ总监理工程师办公室工地试验	429	桂新平发〔2022〕149号	2022.9.5-9.7	水泥室环境卫生差	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	——	430	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-050）	2022.9.2	红外线测温仪未标定	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程管理集团有限公司	——	431	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-050）	2022.9.2	编号A-14微机控制压力机未安装防护罩	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西桂鹏工程检测有限公司	——	432	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-026（GP)）	2022.8.30	燃烧法沥青含量分析仪未按规范确认	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂鹏工程检测有限公司	——	433	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-026（GP)）	2022.8.30	编号JL-2022-YSJ-003岩石单轴抗压强度试验检测记录（立方体）复核人漏签字。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂鹏工程检测有限公司	G243龙州至凭祥公路（二期工程）№2标工地试验室	434	检查表-SY-463	2022.10.21	水泥试验检测报告BG-202203-SNJ-2进场材料报验单缺水泥出厂编号，无法溯源，同时缺2d、28d的出厂检验报告。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂发交通工程咨询有限公司	——	435	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-035）	2022.9.1	编号JL-2022-GLP-004路面平整度实验记录数据涂改不规范。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂发交通工程咨询有限公司	S303环江下南至车河公路№1标段工地试验室	436	检查表3-SY-112	2022.9.22	JL-202103-SNJ-004水泥试验记录缺雷氏夹测定仪使用记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂发交通工程咨询有限公司	防城港榕木江西港点1#～6#泊位工程工地	437	检查表2-SY-154	2022.9.20	未对外委的混凝土外加剂检验结果进行确认	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂发交通工程咨询有限公司	国道G355蒙山至金秀公路No1标段工地试验室	438	检查表4-SY-177	2022.9.21	BG-202109-GJJ-000钢筋原材报告拉伸屈服强度拉伸强度数值修订不正确	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西桂发交通工程咨询有限公司	国道G241梅溪至资源公路工程第二合同段总监办工地试验室	439	检查表-SY-265	2022.9.21	JL-SNJ-№2-45水泥比表面积试验未记录试验条件，无K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂发交通工程咨询有限公司	国道G241梅溪至资源公路工程第一合同段总监办工地试验室	440	检查表-SY-266	2022.9.21	JL-SNJ-№1-029水泥比表面积试验未记录试验条件，无K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂发交通工程咨询有限公司	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段1-4分部工地试验室	441	检查表-SY-264	2022.9.21	水泥净浆搅拌机（NJ160）经校准后没有按要求进行正确确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂昌工程咨询有限公司	——	442	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-010）	2022.8.23.	编号为GL01060015电子天平安放不符合规范要求。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂昌工程咨询有限公司	——	443	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-010）	2022.8.23.	记录编号为GLS2002-CJ01-0007粗集料堆积密度记录表中容量筒的容积升未引用自校的实际容积。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂昌工程咨询有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路工程No2标段工地试验室	444	检查表-SY-224	2022.9.21	水泥试验报告结论不准确，报验单填写不完整	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂昌工程咨询有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路№2合同段工地试验室	445	项目业主检查通报	2022.9.30	未按合同配备试验检测人员	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	5分/试验检测师•次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西桂昌工程咨询有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路№2合同段工地试验室	446	项目业主检查通报	2022.9.30	试验检测资料不完整	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西公路检测有限公司	——	447	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-027）	2022.8.30	编号JL-2022-JGJ-0002混凝土强度试验检测记录表缺少龄期数据。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西公路检测有限公司	武宣-来宾-合山-忻城公路№1标段设计施工总承包项目经理部1-1分部	448	检查表-SY-403	2022.9.21	样品室未安装空调，不满足样品保管条件	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西鼎恒工程质量检测有限公司	——	449	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-017）	2022.8.26.	设备编号：DHYSLQ03-1的电子天平的安放不符合规范要求	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西鼎恒工程质量检测有限公司	——	450	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-017）	2022.8.26.	记录编号为JL-SNJ-20220506-02水泥胶砂强度试验检测记录表中未体现具体加水时间和抗压抗折强度试验时间	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西鼎恒工程质量检测有限公司	岑溪-大新高速公路横县至南宁段第五合同段工地试验室	451	检查表4-SY-183	2022.9.20	授权负责人签字授权书与试验报告不相同，存在代签现象	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的	2分/份	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西鼎恒工程质量检测有限公司	岑溪-大新高速公路横县至南宁段第五合同段工地试验室	452	检查表4-SY-183	2022.9.20	设备档案管理不规范：如电热指风恒湿干燥箱等未建立一机一档	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西德律工程检测有限公司	S201苍梧京南与梧州人和港工程工地试验室	453	检查表3-SY-011	2022年9月22	钢筋力学试验记录，强度结果修约不正确；反向弯曲试验未标明加热温度和加热时间。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西德律工程检测有限公司	S201苍梧京南与梧州人和港工程工地试验室	454	检查表3-SY-011	2022年9月22	水泥试验记录中，标准稠度用水量、试样质量、加水量、标准稠度用水量数据修约不正确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№3标段工地试验室	455	检查表3-SY-104	2022.9.22	1）№3-JL-202201-SNJ-001水泥试验记录中标准稠度试验加水量未按规程修约至0.5ml;2)JB0111002-JTZ(HHL)-2022-001钢筋接头试验检测报告空白处未标注	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司	——	456	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-041）	2022.8.24	水泥试模无唯一性标识。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司	——	457	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-041）	2022.8.24	1、水泥室试验环境达不到要求，缺加湿器；2、比表面积试验条件达不到要求，缺除湿器。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	8	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司	——	458	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-041）	2022.8.24	1、编号BG-2022-CJL-001粗集料试验报告批准人员签字未签证号。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西崇交工程技术有限公司	——	459	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-036）	2022.9.16	未对设立的工地试验室进行有效监管，工地试验室检查流于形式。	JJC201007	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	10分/个	10	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西崇交工程技术有限公司	——	460	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-036）	2022.9.16	编号CJ-114沥青混合料最大理论密度仪确认不准确	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西崇交工程技术有限公司	——	461	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-036）	2022.9.16	1、沥青混合料最大理论密度仪与稳定度仪摆放不合理放置不合理，存在试验相互干肉情况；2、沸煮箱无抽风装置。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	8	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西崇交工程技术有限公司	——	462	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-036）	2022.9.16	编号BG-2022-GJJ-014钢筋原材料试验检测报告缺少抗拉强度的断裂性质信息。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）工程№1标工地试验室	463	检查表4-SY-063	2022.9.22	试验室备案少助理试验员一人，陈泉浩不在岗	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师。次、3分/助理试验检测师。次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	——	464	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-014）	2022.8.22.	砂石筛三色标识不全	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	——	465	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-014）	2022.8.22.	报告编号BGLP05-2022001的报告的检测依据采用作废标准	JJC201021	试验检测记录报告使用标准不正确的	5分/类	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗后寨至柳桥西长段）总监办工地试验室	466	检查表3-SY-002	2022年9月21	无不合格台账，无侧限抗压强度台账无结果数值。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段工程项目经理部工地试验室	467	检查表3-SY-106	2022.9.21	BG2020-064(GJJ)钢筋原材料试验检测报告无试验检测原始记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段工程项目经理部工地试验室	468	检查表3-SY-106	2022.9.21	试验人员档案缺继续教育、社保等信息；缺母体培训考核记录及过程中图片	JJC202019	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西诚达工程质量检测有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路工程No2标段项目经理部工地试验室	469	检查表-SY-211	2022.9.22	自校设备游标卡尺未及时标定	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设 备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分 不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路工程No2标段项目经理部工地试验室	470	检查表-SY-456	2022.9.22	BG-2022-CJL-20220105001结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	平南高速西出口至思旺公路工程项目经理部工地试验室	471	检查表-SY-254	2022.9.22	2022年4月10日压实度检验评定报告记录不全，结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	南丹至天峨下老高速公路№I总监办工地试验室	472	检查表-SY-269	2022.9.19	沥青混合料渗水系数检测记录表（JL-NTJLLM-NO.I-202207-QPB-001）试件编号3渗水读数记录不正确（60S记录188ml），漏填试验人员证号。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	南丹至天峨下老高速公路№I总监办工地试验室	473	检查表-SY-269	2022.9.19	2022.5.19总监办工地试验室关于母体对工地试验室检查情况整改反馈单未报母体机构验收确认，没有闭合。	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	上林至横县高速公路一期工程第二合同段项目经理部工地试验室	474	检查表-SY-268	2022.9.21	1、2022-QD0278外委报告未正确确认；2、JL-SH-№2-202208-GJ-013反向弯曲试验时，人工时效工艺条件未注明。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	上林至横县高速公路一期工程第二合同段项目经理部工	475	检查表-SY-268	2022.9.21	作业指导书没有批准，没有受控	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西诚达工程质量检测有限公司	浦北石埇至钦州公路№2标段项目经理部工地试验室	476	检查表-SY-460	2022.9.22	1、JL-SN-20220709-01水泥比表面积试验湿度记录为58%（规程不大于50%），缺K值标定原始记录。2、2021-GA3117外委报告未正确确认。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	G243龙州至凭祥公路（二期工程）总监办	477	检查表-SY-461	2022.10.21	水泥抗折、抗压试验设备已报废	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	G243龙州至凭祥公路（二期工程）总监办	478	检查表-SY-461	2022.10.21	样品室、土工室温度环境不达标	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段工程项目经理部工地试验室	479	岑平办发【2022】24号	2022.9.17	长虹牌M32.5水泥台账使用的工程部位是错误，试件台账K1+260右侧防撞护栏为C20标号是错误。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程	480	检查表-SY-424	2022.9.23	L2JKG-C033水泥报告原始记录信息不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	南丹至天峨下老高速公路№Ⅱ	481	检查表-SY-429	2022.9.19	JL-NTJL-NOⅡ-202007-SN-BP-002水泥比表面积试验原始记录中，无K值标定记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西八桂工程监理咨询有限公司	灌阳至平乐高速公路第Ⅲ总监办	482	检查表-SY-433	2022.9.19	1、JL-GPJLN0.4202204-HPB-001原始记录中无试样筒标定记录；2、BG-GPJLN0.6-202209-XJL-002细集料试验报告，无亚甲蓝溶液配置记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	——	483	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-003）	2022.9.3.	水泥净浆搅拌机校准后未进行正确确认。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	——	484	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-003）	2022.9.3.	砂相对密度仪的安装不符合规范要求	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4分/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	防城港企沙港区赤沙作业区1、2号泊位工程（一期）	485	检查表2-SY-014	2022年9月22	仪器检定\校准结果确认表未对证书是否合格做出判定；表格签字栏适用于母体试验室，不适用于工地试验室。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	防城港企沙港区赤沙作业区1、2号泊位工程（一期）	486	检查表2-SY-014	2022年9月22	水泥标准稠度用水量试验试样质量修约不正确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	上林至横县公路一期工程№JL3总监办工地试验室	487	检查表4-SY-038	2022.9.21	500ml容量瓶未检定1次	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	广西柳江红花水利枢纽二线船闸工程总监办工地试验室	488	检查表2-SY-068	2022.9.23	YP2021C3-SNJ-0023仪器设备缺水泥标准稠度用水量试验量水器	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西八桂工程监理咨询有限公司	大新德天至宁明花山公路（硕龙至天西段）工程总监理工程师办公室工地试验室	489	检查表2-SY-069	2022.9.22	2021年12月17日开展的水泥试验原始记录表无编号	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	来宾至桂平2000吨级航道工程施工监理一标段监理部	490	检查表2-SY-070	2022.9.22	SBG-202112-SNJ006水泥检验报告无水泥原材试验检测原始记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	北海港铁山港西港区北慕作业区7号、8号泊位水工工程总监办工地试	491	检查表4-SY-158	2022.9.22	压力试验机YL-0012022年3月21日过校准有效期，未校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	北海港铁山港西港区北慕作业区7号至南10号泊位工程水工工程总监办工地试验室	492	检查表4-SY-157	2022.9.22	水泥胶砂搅机（9075）校准过期（2021.3.15），未校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	贵港市西外环高速公路NoJL总监办工地试	493	检查表4-SY-163	2022.9.19	砼抗压试模自校不符合规程要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	西津水利枢纽二线船闸工程总监理工程师办公室工地试	494	检查表-SY-201	2022.9.22	BGXJ-058游标卡尺未按要求标定； BGXJ-044数显卡尺未按要求标定	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设 备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分 不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）No1总监理工程师办公室工地试	495	检查表-SY-197	2022.9.20	SN-03水泥净浆维护记录无2021年11月16日以后的记录	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设 备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分 不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西八桂工程监理咨询有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段NoJL1总监理工程师办公室工地试验室	496	检查表-SY-198	2022.9.20	BG-TXJL1-No2-202208-SNJ-002试验报告结论不完善	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	巴马-凭祥公路巴马至田东段NoJL2总监理工程师办公室工地试验室	497	检查表-SY-199	2022.9.19	自校设备日期未填写，记录不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	巴马-凭祥公路巴马至田东段NoJL2总监理工程师办公室工地试验室	498	检查表-SY-199	2022.9.19	试验室标养室未用土工布覆盖试件	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	灌阳至平乐高速公路第Ⅲ总监理工程师办公室工地试验	499	桂高投发〔2022〕175号	2022.6.23-6.26	1.万能材料试验机未清理。 2.钢直尺检定标签未更新。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	南宁市新江至崇左扶绥一级公路（南宁段）PPP项目总监办工地试验室	500	检查表-SY-295	2022.9.22	1、K11+650-K12+000左幅底基层压实度试验记录，最大干密度数据涂改、空白处未标注等；2、JL-2022-GJJ-007钢筋屈服荷载数据涂改，人工时效工艺记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路第二总监办工地试验室	501	检查表-SY-477	2022.9.18	粗集料试验报告签字人员仅签名未签署结论	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西安盛建设工程检测咨询有限公司	——	502	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-025）	2022.8.29	水泥试件养护浸水深度小于5mm，不符合规范要求。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	4/处	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
广西安盛建设工程检测咨询有限公司	——	503	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-025）	2022.8.29	编号BG-2022-SHP-001水泥混凝土配合比验证报告试验检测报告的检测记录缺少水泥混凝土抗弯拉强度等级和抗渗等级信息。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西安盛建设工程检测咨询有限公司	——	504	2022年度试验检测机构工作质量检查表（2022-JCJG-025）	2022.8.29	编号BG-2022-SHP-001水泥混凝土配合比验证试验检测报告的试验检测结论表述不正确。	JJC201020	试验检测结论表述不正确的	5分/份	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广东长大试验技术开发有限公司	平塘至天峨高速公路№3合同段工地试验室	505	检查表3-SY-110	2022.9.20	BG-PTTJ-№3-202012-TGJ-001-1填料试验检测报告漏相关人员签章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广东长大试验技术开发有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建No2合同段工程总承包部工地试验室	506	检查表-SY-238	2022.9.20	粗集料BG-GLTJ-No2-202203-CJL-033结论不准确； 水泥BG-GLTJ-No2-202206-LJSN-013结论不准确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	3份/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广东长大试验技术开发有限公司	南丹至下佬高速公路№5合同段工地试验室	507	检查表-SY-475	2022.9.18	钢筋焊接试验原始记录信息记录不全，实验结果没有结论	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广东长大试验技术开发有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№2合同段工程总承包部工地试	508	桂鹿发〔2022〕182号	2022.7.28	用于基础的32.5水泥判定依据错误，应该包含设计文件和基层施工技术细则。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
福建路研工程质量检测有限公司	天峨至巴马高速公路No3合同段工地试验室	509	检查表4-SY-161	2022.9.20	钢筋试验检测报告中选用的长度测量设备不满足规程精度要求（钢卷尺）	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
福建路研工程质量检测有限公司	天峨至巴马高速公路№3	510	检查表-SY-440	2022.9.20	K53+705盖板涵未及时进行分项工程质量评定	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
大连信德建设工程检测有限公司	浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目TJ-7、TJ-9标段	511	检查表-SY-419	2022.9.23	JL-LM3-CJL-20220531-01原始信息记录不全,未绘制筛分曲线	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
大连信德建设工程检测有限公司	浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目TJ-1、TJ-2、TJ-3标段	512	检查表-SY-419	2022.9.23	BG-TJ2-SNJ-20220725-01水泥试验检测报告中1）缺主要仪器设备0.9mm水泥筛；2）水泥密度试验检测记录表中无样品编号；3）比表面积试验试料层体积1.942无标定记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	9	失信行为与失信行为扣分内容相符
常德市上德工程试验检测有限公司	浦北石埇至钦州公路NO1标段项目经理部工地试验室	513	检查表4-SY-171	2022.9.22	缺钢直尺（500mm以上）	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
常德市上德工程试验检测有限公司	浦北石埇至钦州公路NO1标段项目经理部工地试验室	514	检查表4-SY-171	2022.9.22	钢筋重量偏差检测记录表中未填写设备、环境信息	JJC202011	试验检测原始纪录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
常德上能工程试验检测有限公司	省道S303怀宝至环江界公路	515	检查表-SY-452	2022.9.22	JTJC/WB-2022-0518-Q钢绞线外委报告未确认，不符合规范要求；	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
常德上能工程试验检测有限公司	省道S303怀宝至环江界公路	516	检查表-SY-452	2022.9.22	NO.2-BG-202107-SNJ-002水泥密度、细度、标准稠度试验记录表无编号	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
北京路桥通国际工程咨询有限公司	上思至防城港公路№JL1	517	检查表-SY-449	2022.9.21	BG-2021-GJX-2779(G)预应力钢绞线外委报告未确认；	JJC202019	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
北京路桥通国际工程咨询有限公司	上思至防城港公路№JL1	518	检查表-SY-449	2022.9.21	SFNO.1-JL1-BG-20210628-TPB-001砼表观密度试验检测记录表中容积升容积5.078与自校记录5.018不符，涉虚假数据	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	10分/份	10	失信行为与失信行为扣分内容相符
北京路桥通国际工程咨询有限公司	上思至防城港公路№JL1	519	检查表-SY-449	2022.9.21	SFNO.1-JL1-JL-20220816-GJJ-005钢筋试验检测原始原始记录表中1）空白处未标注；2）主要设备缺人工时效检测用干燥箱	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心	广西田林至西林（滇桂界）高速公路第三总监理工程师办公室工地试验室	520	检查表2-SY-084	2022.9.19	1）BG-2022-LQCJL-J3-0009粗集料试验分析报告漏签章； 2）钢绞线外委送检频率不足（从2020年8月12日至今仅一次）	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心	广西田林至西林高速公路第六总监理工程师办公室工地试验室	521	检查表-SY-276	2022.9.19	混凝土试模自校周期为12个月，不满足仪器设备规范规程要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心	广西田林至西林高速公路第六总监理工程师办公室工地试验室	522	检查表-SY-276	2022.9.19	1、钢筋力学性能弯曲试验报告（BG-2022-GJJ-J6-0074）未记录反向弯曲试验结果，漏填试验人员证号。2、水泥比表面积试验检测原始记录（JL-2022-SNJ-J6-B0021）试验条件湿度（54%）不满足要求，缺K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL1合同段总监理工程师办公室工	523	检查表3-SY-092	2022.9.20	外委试验检测台账缺橡胶支座送检信息，试验检测频率不满足规范或合同要求	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL1总监办工地	524	桂鹿发〔2022〕182号	2022.7.28	土工击实筒体积的自校结果为2200ｃｍ^3，而土工击实试验资料中未2177ｃｍ^3，两者不相符。	JJC202008	未按照规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	2分/台	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
安徽省徽通路桥工程检测有限责任公司	天峨至巴马高速公路№JL2总监办工地试验室	525	检查表-SY-285	2022.9.20	1、2022-GA1739外委报告未正确确认；2、JL-TB-№JL2-202204-SNJ-001无K值标定原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符

2022年第三次试验检测人员失信行为台账

序号	姓名	证书编号	本年信用扣分	失信行	备注
1	陈兆芳	(公路)检师0920272GC,(公路)检员06桂0048CG	5	JJC203009（1）	
2	李春花	公路)检师1244726GSC	5	JJC203009（1）	
3	李水英	(公路)检师1351516GC,桂(公路)检员070171CG	5	JJC203009（1）	
4	叶小芬	(公路)检师1140378CG	5	JJC203009（1）	
5	韦建忠	(公路)检师 0920197GCQ,201815011910,316202011010400385	5	JJC203009（1）	
6	许可盛	1034557GCQS,31620201101040018475,桂(公路)检员070175CG	5	JJC203009（1）	
7	宋宣	201812011739	10	JJC203009（2）	
8	李春霞	(公路)检师1454797C	5	JJC203009（1）	
9	张启轩	(公路)检师0609393DQ	5	JJC203009（1）	
10	李世德	(公路)检师1352051G,桂(公路)检员070482CGQ	5	JJC203009（1）	
11	何补春	(公路)检师1030084GC	5	JJC203009（1）	
12	黄璠	(公路)检员06桂0049CG (公路)检师0920216GQCA	5	JJC203009（1）	
13	廖承才	31620201101020038696,31620201101010018513,(公路)检师1034580GCA	5	JJC203009（1）	
14	李红良	(公路)检师0601453DQ	5	JJC203009（1）	
15	李波	31620191101020016724 31620201101010038625 31620201101030038643	5	JJC203009（1）	
16	史爱东	31620201101030037167,(公路)检师 1244542G,201712004725	5	JJC203009（1）	
17	陶文泳	20181101179931600000000000000000.00	5	JJC203009（1）	
18	赵晨文	桂(公路)检员100228CGQ,201811011797	5	JJC203009（1）	
19	管秋芳	201811012088	10	JJC203009（2）	
20	陈媛敏	(公路)检师0920192GQC,(水运)检师1002363C,(公路)检员06桂0014CG	5	JJC203009（1）	
21	黄志	(公路)检师1034512G,201815011931,(公路)检员06桂0011CG	5	JJC203009（1）	
22	杨庆青	31620201101010018204,桂(公路)检员090433CG	5	JJC203009（1）	
23	李玲	(公路)检师0709836GQCSJ	5	JJC203009（1）	
24	李宏海	201712000645	5	JJC203009（1）	
25	张秀玲	（公路）检师0926484GC	5	JJC203009（1）	
26	兰高	（公路）检师0920271Q	5	JJC203009（1）	
27	康雷	31620191101010000000	20	JJC203003	
28	李奉原	(公路)检师0915389Q	5	JJC203009（1）	
29	王鑫	(公路)检师0917951GQC	5	JJC203009（1）	

30	胡昌家	(公路)检师1351733GC	5	JJC203009（1）	
31	颜立中	31620201101010017843	5	JJC203009（1）	
32	廖德华	（公路）检师0601454DQ，（水运）检师0700496CJD	5	JJC203009（1）	
33	唐炽永	(公路)检师1352112G	5	JJC203009（1）	
34	韦灵美	(公路)检师0601456DQ	5	JJC203009（1）	
35	陈劲松	（公路）检师0916920GCQ、（水运）检师1303735C	5	JJC203009（1）	
36	叶小溪	(公路)检师0919789G	5	JJC203009（1）	
37	金鹏	(公路)检师1454684G	5	JJC203009（1）	
38	许珍	(水运)检师1303983C,(公路)检师1140329GC,桂(公路)检员070128CG	5	JJC203009（1）	
39	张其骥	201711005537,桂(公路)检员130284C	5	JJC203009（1）	
40	王冉冉	水运)检师1203425D,(公路)检师1247404AG,桂(公路)检员070077CGQ	5	JJC203009（1）	
41	梁涛	公路)检师0920260G	5	JJC203009（1）	
42	潘树青	31620191101030017020,(公路)检师0920208Q	5	JJC203009（1）	
43	李莉玲	（水运)检师1303994DC,(公路)检师1140419GC	5	JJC203009（1）	
44	张之发	(公路)检师0919090GC,31620191101020017015	5	JJC203009（1）	
45	刘宇	（公路)检师0915822GQC,(水运)检师1001996C,31620191101010016563	5	JJC203009（1）	
46	誉欢武	(公路)检师1140425SCG,鄂(公路)检员070531CS	5	JJC203009（1）	
47	黄燕芳	201811011912,桂(公路)检员070365CG	5	JJC203009（1）	
48	王国花	(公路)检师1244720GC,201711005558,201812011907,桂(公路)检员070119CG	5	JJC203009（1）	
49	谢大波	201811011925,(公路)检师1245566CG,桂(公路)检员070122CGQA	5	JJC203009（1）	
50	苏萍	（公路)检师1034508GC,31620201101010018455	5	JJC203009（1）	
51	黄成贤	(公路)检师0927346GC,201811011899,桂(公路)检员070040CG	5	JJC203009（1）	
52	曲元娟	（公路)检师0915295GCQS,31620191101030003734	5	JJC203009（1）	
53	李晓山	(公路)检师1455047CS	5	JJC203009（1）	
54	高渊	(公路)检师1136417G	5	JJC203009（1）	
55	李上红	(公路)检师0708904C	5	JJC203009（1）	
56	陶晓洁	(公路)检师1243297G	5	JJC203009（1）	
57	孙艳	(公路)检师0706212CQS	5	JJC203009（1）	
58	黄燕艳	（水运)检师1303999D,31620191101010016993,(公路)检师1244757G,(公路)检员06桂0026CG	5	JJC203009（1）	
59	张俊	(公路)检师0710842CQGS	5	JJC203009（1）	
60	丁浩	201711005562,渝(公路)检员120082C,31620191101020035691	5	JJC203009（1）	
61	陆范恒	(公路)检师1140424GC,(公路)检员06桂0032CG,桂(水运)检员070004C	5	JJC203009（1）	
62	李敏	(公路)检师1140388C 31620201101020038692 31620191101010016562	5	JJC203009（1）	
63	李中宝	201811011872、201812011873316、	10	JJC203009（1）	
64	薛梅梅	201811011887	5	JJC203009（1）	