附件 4

# 2022 年第四次水运工程施工企业失信行为台账



| 被评价单位名称 | 项目标段 | 序号 | 信息来源（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 失信等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海总局建设工程有限公司№5 标段 | 西江航运干线贵港至梧州 3000 吨级航道工程一期工程 | 1 | 水运企业信用评价核查记录表内河 2022-06 号 | 2022.11.3 | 未及时收集、上报工程变更材料 | SYSG2-3-24 | 或内业资料收集不及时，不完整，不闭合，或签名不全，或代签名 | 1 分/次 | 1 | 已审核 |
| | | 2 | | | 特种作业人员未持证上岗 | SYSG2-2-5 | 有关人员未按要求持证上岗 | 1 分/人次 | 1 | 已审核 |
| | | 3 | | | 未开展警示教育 | SYSG2-4-8 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项 | 2 分/次 | 2 | 已审核 |
| | | 4 | | | 施工现场未设置安全警示标志、操作规程 | SYSG2-4-35 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1 分/次 | 1 | 已审核 |
| | | 5 | | | 焊接作业人员未佩戴、使用劳动保护用品 | SYSG2-4-10 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 1 分/次 | 1 | 已审核 |

# 2022年第四次水运工程施工企业失信行为台账



| 被评价单位名称 | 项目标段 | 序号 | 信息来源（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 失信等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江重庆航道工程局№1标段 | 西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程 | 6 | 水运企业信用评价核查记录表内河2022-09号 | 2022.11.15 | 华盛2号船消防栓被杂物遮挡，影响正常使用 | SYSG2-4-35 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 已审核 |
| | | 7 | | | 动火作业不规范，动火点靠近易燃物 | | | | 1 | 已审核 |
| | | 8 | | | 航顺工138船甲板上润滑油堆放过多，存在安全隐患 | | | | 1 | 已审核 |
| 中铁广州工程局集团有限公司№2标段 | | 9 | | | 众力建设工289船上氧气瓶胶管老化开裂，存在安全隐患 | SYSG2-4-35 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 已审核 |
| | | 10 | | | 疏浚28船上氧气瓶胶管老化开裂，存在安全隐患 | | | | 1 | 已审核 |

# 2022年第四次水运工程施工企业失信行为台账



| 被评价单位名称 | 项目标段 | 序号 | 信息来源（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 失信等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海总局建设工程有限公司№4标段 | 西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程 | 11 | 贵梧指〔2023〕1号 | 2023.1.4 | 现场施工设备投入不足（仅投入3台挖掘机），导致施工进度滞后 | SYSG2-2-2 | 关键施工机械未按工程需要到位，影响工程施工 | 1分/台（艘）次 | 4 | 已审核 |
| | | 12 | | | 现场未按规定配备质量负责人、质检员 | SYSG2-3-20 | 未按规定配备质量管理人员或质量管理人员履职不力 | 1分/人次 | 2 | 已审核 |
| | | 13 | | | 现场未按规定配备安全负责人、安全员 | SYSG2-4-6 | 未按规定配备安全生产管理人员或安全生产管理人员履职不力 | 1分/人次 | 2 | 已审核 |
| | | 14 | | | 未对施工周边民房采取必要的防护措施 | SYSG2-4-25 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物等采取专项防护措施 | 2分/次 | 2 | 已审核 |
| | | 15 | | | 现场管理混乱，工地进出口安全防护和警示措施多次整改效果不明显 | SYSG2-4-31 | 现场管理混乱，存在重大安全隐患，或者存在安全隐患不整改的或者整改效果不明显的 | 5分/次 | 5 | 已审核 |

# 2022年第四次水运工程施工企业失信行为台账



| 被评价单位名称 | 项目标段 | 序号 | 信息来源（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 失信等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海总局建设工程有限公司№4标段 | 西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程 | 16 | 贵梧指〔2023〕1号 | 2023.1.4 | 现场施工人员存在不戴安全帽或安全帽佩戴不规范等情况 | SYSG2-4-18 | 作业人员个人安全防护不到位 | 2分/次 | 2 | 已审核 |
| | | 17 | 水运企业信用评价核查记录表内河2022-09号 | 2022.11.15 | 龙圩段护坡施工有一个工人穿拖鞋工作 | SYSG2-4-18 | 作业人员个人安全防护不到位 | 2分/次 | 2 | 已审核 |
| | | 18 | | | 龙船冲临时办公点缺少固定措施及防雷措施 | SYSG2-4-35 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 已审核 |
| | | 19 | | | 龙船冲物料堆放、防汛临水处缺少安全警示标志 | | | | 1 | 已审核 |
| | | 20 | | | 施工场所进出口、边坡坡顶、渔民通行区域等位置缺少安全警示标志 | | | | 1 | 已审核 |

# 2022年第四次水运工程施工企业失信行为台账



| 被评价单位名称 | 项目标段 | 序号 | 信息来源（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 失信等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江重庆航道工程局№1标段 | 来宾至桂平2000吨级航道工程 | 21 | 水运企业信用评价核查记录表内河2022-10号 | 2022.12.27 | 未开展防汛防台应急演练 | SYSG2-4-36 | 未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练 | 2分 | 2 | 已审核 |
| | | 22 | | | 未开展节前安全教育 | SYSG2-4-8 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项 | 2分/次 | 2 | 已审核 |
| 广西新港湾工程有限公司№2标段 | | 23 | 水运企业信用评价核查记录表内河2022-08号 | 2022.11.16 | 部分应急物资未落实到位，未开展防汛防台应急演练 | SYSG2-4-36 | 未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练 | 2分 | 2 | 已审核 |
| 中交一航局第三工程有限公司№3标段 | | 24 | 水运企业信用评价核查记录表内河2022-10号 | 2022.12.27 | 3月份没按年度计划开展“船舶事故警示教育”安全培训 | SYSG2-4-8 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项 | 2分/次 | 2 | 已审核 |
| | | 25 | | | 南砂153钻爆船2名工人作业时不戴安全帽 | SYSG2-4-18 | 作业人员个人安全防护不到位 | 2分/次 | 2 | 已审核 |

# 2022年第四次水运工程施工企业失信行为台账



| 被评价单位名称 | 项目标段 | 序号 | 信息来源（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 失信等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省航务工程有限公司№4标段 | 来宾至桂平2000吨级航道工程 | 26 | 水运企业信用评价核查记录表内河2022-05号 | 2022.11.15 | 中源航务铲015挖掘机司机工作时未戴安全帽 | SYSG2-4-18 | 作业人员个人安全防护不到位 | 2分/次 | 2 | 已审核 |
| | | 27 | | | 3月份没按年度计划开展“施工现场安全管理”安全培训 | SYSG2-4-8 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项 | 2分/次 | 2 | 已审核 |
| 中海总局建设工程有限公司№5标段 | | 28 | | | 部分受力钢筋单面焊长度不符合规范要求，未按要求安放钢筋保护层垫块 | SYSG2-3-18 | 发生质量问题或严重质量缺陷：钢筋焊接搭接长度不足、钢筋保护层垫块不合格 | 3分/次 | 3 | 已审核 |
| | | 29 | | | 隐蔽及分项工程未按程序通知监理工程师验收，擅自完工 | SYSG2-3-11 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程 | 3分/次 | 3 | 已审核 |
| | | 30 | 水运企业信用评价核查记录表内河2022-10号 | 2022.12.27 | 个别人员高处作业时穿凉鞋、未系安全带，临水作业未穿救生衣 | SYSG2-4-18 | 作业人员个人安全防护不到位 | 2分/次 | 2 | 已审核 |

# 2022年第四次水运工程施工企业失信行为台账



| 被评价单位名称 | 项目标段 | 序号 | 信息来源（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 失信等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海总局建设工程有限公司№5标段 | 来宾至桂平2000吨级航道工程 | 31 | 来桂指发〔2022〕72号 | 2022.12.15 | 主要履约人员不到位，人员更换超过40% | SYSG2-2-4 | 主要履约人员未按投标承诺到位，人员更换超过40% | 5分 | 5 | 已审核 |
| | | 32 | | | 质量管理人员未配备或未到位 | SYSG2-3-20 | 未按规定配备质量管理人员或质量管理人员履职不力 | 1分/人次 | 1 | 已审核 |
| | | 33 | 水运企业信用评价核查记录表内河2022-05号 | 2022.11.15 | 监理通知单（JLTZD-№5-04、05）未回复 | SYSG2-3-24 | 或内业资料收集不及时，不完整，不闭合，或签名不全，或代签名 | 1分/次 | 1 | 已审核 |
| | | 34 | | | 项目经理、总工长期不到位，现场工作安排及管理混乱 | SYSG2-2-3 | 项目经理、技术负责人、试验室授权负责人未经业主批准擅自离岗 | 1分/人次 | 2 | 已审核 |
| | | 35 | | | 未按设计图纸组织施工，质量控制措施落实不到位 | SYSG2-3-17 | 不按照审批的施工图纸施工或施工方案未经审查批准擅自开工的，或未按审批施工方案进行施工的 | 3-5分/次 | 3 | 已审核 |

# 2022年第四次水运工程施工企业失信行为台账



| 被评价单位名称 | 项目标段 | 序号 | 信息来源（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 失信等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中交第二工程局有限公司 | 西津水利枢纽二线船闸工程 | 36 | 水运企业信用评价核查记录表内河2022-07号 | 2022.11.9 | 上游围堰路口、对外交通路口部分未封闭 | SYSG2-4-35 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 已审核 |
| | | 37 | | | 船上0+675-船上0+750段左侧63.5m施工区域电缆线未架空，部分电缆线外皮破损 | SYSG2-4-35 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 已审核 |
| 中交第四航务工程局有限公司 | | 38 | | | 闸室有侧轨道梁处吊装作业人员在已吊起的模板构件下作业，存在安全隐患 | SYSG2-4-35 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 已审核 |
| | | 39 | | | 闸室底板消力池施工区域高处作业人员未佩戴安全带施工，存在安全隐患 | SYSG2-4-18 | 作业人员个人安全防护不到位 | 2分/次 | 2 | 已审核 |

# 2022年第四次水运工程施工企业失信行为台账



| 被评价单位名称 | 项目标段 | 序号 | 信息来源（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 失信等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中交四航局第三工程有限公司/广西新港湾工程有限公司(联合体） | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区1至3号泊位工程 | 40 | 桂交执法一支函〔2022〕66号 | 2022.8.17 | 码头前沿护栏坎临边防护不到位，围栏不牢固 | SYSG2-4-35 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 已审核 |
| 中交第一航务工程局有限公司№1标段 | 柳江柳州至石龙三江口Ⅱ级航道工程 | 41 | 柳江指发〔2022〕4号 | 2022.12.30 | 施工内业资料收集不闭合 | SYSG2-3-24 | 或内业资料收集不及时，不完整，不闭合，或签名不全，或代签名 | 1分/次 | 1 | 已审核 |

# 2022年第四次水运工程施工企业失信行为台账



| 被评价单位名称 | 项目标段 | 序号 | 信息来源（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 失信等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西新港湾工程有限公司 | 贵港港中心港区广西贵港市郁江港务有限公司码头工程 | 42 | 郁江港务通报函〔2022〕4号 | 2022.12.29 | 内业资料签名不全 | SYSG2-3-24 | 或内业资料收集不及时，不完整，不闭合，或签名不全，或代签名 | 1分/次 | 1 | 已审核 |
| 中交第四航务工程局有限公司 | 北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8号码头水工工程 | 43 | 通报〔2022〕4号 | 2022.12.15 | 因施工原因造成工程进度滞后于合同工期一个多月 | SYSG2-3-27 | 因施工原因造成工程进度滞后于合同工期 | 2分/30历天 | 2 | 已审核 |

# 2022年第四次水运工程施工企业失信行为台账



| 被评价单位名称 | 项目标段 | 序号 | 信息来源（文号） | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 失信行为代码 | 失信行为 | 失信等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中铁建港航局集团有限公司 | 北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程水工工程 | 44 | 通报〔2022〕4号 | 2022.12.15 | 未按规定配备安全生产管理人员 | SYSG2-4-6 | 未按规定配备安全生产管理人员或安全生产管理人员履职不力 | 1分/人次 | 1 | 已审核 |
| | | | | | | | | | | |