附件 7

2023年第一次公路试验检测失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
1-1	重庆维实公路工程质量检测有限公司	融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段）总监理工程师办公室工地试验室	国冶路桥办通〔2023〕25号	2023.3.26	试验室较凌乱，样品及仪器摆放不规整。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
2-1	武汉中和工程技术有限公司	融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段）TJ1工地试验室	国冶路桥办通〔2023〕25号	2023.3.26	负压筛放置环境不符合要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
3-1	桂林通佳公路工程监理有限责任公司	融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段）第二工地试验室	国冶路桥办通〔2023〕25号	2023.3.26	细集料试验检测报告（BG-2023-RCTJ2-XJL-0010）中细集料筛分试验检测记录表”复核人签字后未加盖印章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
4-1	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）设计施工总承包工地试验室1-1分部	巴羌路发〔2023〕63号	2023.3.15	2023年3月15日水泥室温度未达到技术标准规定要求：水泥室温度为23℃（规范要求20℃±2℃）。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
4-2	广西交建工程建设集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№2标工地试验室	平沙办发〔2023〕7号	2023.3.23	项目部试验室检查发现，外检室仪器设备摆放不整齐，集料室试验完毕未及时清理干净场地。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
5-1	广西交科工程咨询有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）№JL1总监理工程师办公室工地试验室	巴羌路发〔2023〕63号	2023.3.23	2023年1月3日钢筋重量偏差试验检测记录表(记录编号:BQJL1-JL-202301-GJJ-002)原始记录表信息不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
5-2	广西交科工程咨询有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅱ总监办工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	1、0.9mm水泥筛没有贴更新后的检定/校准合格标签；2、水泥室超级低温水浴没有温度校准因子。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
5-3	广西交科工程咨询有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅱ总监办工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	个别细集料试验报告中，日期栏漏填。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
6-1	广西诚达工程质量检测有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段工程项目经理部工地试验室	岑平办发【2023】5号	2023.3.23	试验室个别沥青仪器使用台账、沥青进场台账未及时更新。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
6-2	广西诚达工程质量检测有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.1合同段工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	试验结束后未及时清理。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
7-1	广西双建工程咨询有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL2总监办工地试验室	桂鹿发〔2023〕49号	2023.3.18	混合料的合成级配长时间未进行筛分验证。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
7-2	广西双建工程咨询有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL2总监办工地试验室	桂鹿发〔2023〕49号	2023.3.18	分析天平未加有防尘措施。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
7-3	广西双建工程咨询有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅰ总监办工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	1、沥青针入度试验的试针只配备2支（规范要求为3支）。 2、一月份孔道压浆资料未进行签字、盖章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
8-1	江西交通咨询有限公司试验检测中心	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL3总监办工地试验室	桂鹿发〔2023〕49号	2023.3.18	1.水泥标准养护箱中无校准温度计； 2.力学室中的游标卡尺无法正常开机。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
9-1	重庆交院和瑞工程检测技术有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL4总监办工地试验室	桂鹿发〔2023〕49号	2023.3.18	回弹、钢保资料报告编号和台账编号不相符。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
10-1	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№1合同段工程总承包部工地试验室	桂鹿发〔2023〕49号	2023.3.18	近期砼出入库台账登记不及时，养护室有试块而台账上未登记。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
11-1	广东长大试验技术开发有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№2合同段工程总承包部工地试验室	桂鹿发〔2023〕49号	2023.3.18	有温湿度修正的管理标识未及时更新。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
11-2	广东长大试验技术开发有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№2合同段工程总承包部工地试验室	桂鹿发〔2023〕49号	2023.3.18	仪器使用完后未及时清理，长时间未使用的金属试模未打油保养。	JJC202009	试验环境达不到技术标准规定要求	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
12-1	中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№3合同段工程总承包部工地试验室	桂鹿发〔2023〕49号	2023.3.18	砼试件出入库台账登记不及时，近几天入库台账登记不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
12-2	中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	G59灌阳至平乐高速公路№3项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	混凝土标养室中试件表面干燥；养护不到位。	JJC202009	试验环境达不到技术标准规定要求	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
12-3	中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	G59灌阳至平乐高速公路№3项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	1、2023年2月后的粗、细集料的报告签认不及时； 2、不合格资料检测结果通知单未签名确认。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
13-1	湖南省通达工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№4合同段工程总承包部工地试	桂鹿发〔2023〕49号	2023.3.18	钢筋打点机通电无反应，不能正常开展工作。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
13-2	湖南省通达工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№4合同段工程总承包部工地试验室	桂鹿发〔2023〕49号	2023.3.18	部分样品长时间未进行外委送检，比如拌和用水、岩石、土工布等。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
14-1	广西祥宏交通工程咨询有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№1标段工地试验室	田定办发〔2023〕4号	2023.3.21	混凝土强度评定资料滞后。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
15-1	芜湖科航工程检测有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№2标段工地试验室	田定办发〔2023〕4号	2023.3.21	混凝土强度评定资料滞后。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
16-1	广西桂通工程管理集团有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路NoJ1总监办工地试验室	田定办发〔2023〕4号	2023.3.21	沥青面层厚度评定资料滞后。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
16-2	广西桂通工程管理集团有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅳ总监办工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	1、水泥胶砂流动度试验记录表仪器缺少卡尺； 2、水泥压浆原始资料原始记录不完善，成型日期不完善和水泥浆流动度计算结果没有写上。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
17-1	广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路设计施工总承包项目二分部工地试验室	上防路发〔2023〕37号	2023.3.9	原材料外委频率不足，如工字钢只外委至2022年10月份，而进场材料台账显示2022年11月、12月均有进场。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
17-2	广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路设计施工总承包项目三分部工地试验室	上防路发〔2023〕37号	2023.3.9	部分进场材料未及时外委检测，如2023年进场工字钢材料未送检。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
18-1	淮安安达工程检测有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路总监办工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	有生活垃圾未清理干净。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
18-2	淮安安达工程检测有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路总监办工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	水泥胶砂试模未按规定检定校准。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
19-1	广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.1合同段工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	游标卡尺损坏未及时配置。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
19-2	广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.1合同段工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	水泥留样筒未清理干净。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
19-3	广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.3合同段工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	回弹仪未检定校准。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
19-4	广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.3合同段工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	仪器灰尘未清理干净。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
19-5	广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.5合同段工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	试验完成后未及时清理干净。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
19-6	广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.5合同段工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	砂子标准筛有破损。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
20-1	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.6合同段工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	水泥胶砂试模有破损。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
20-2	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.6合同段工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	有生活垃圾。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
20-3	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.7合同段工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	有生活垃圾未及时清理。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
20-4	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№.7合同段工地试验室	宜龙路建办发〔2022〕5号	2023.3.30	灌砂筒有破损	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
21-1	广西八桂工程监理咨询有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅲ总监办工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	1、地基承载力记录表试验依据《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）不正确，应该使用《公路工程地质原位测试规程》（JTG 3223-2021）； 2、抗渗资料原始记录有漏写数据。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
22-1	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№1项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	1、回弹记录表原始信息不完善。 2、部分水泥报告中未附生产厂家出厂质保书。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
22-2	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№2项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	1、钢筋机械连接报告中未附套筒出厂质保书； 2、砼抗渗试件只有原始记录，未出具报告确认。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
22-3	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№4项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	1、水泥比表面积规范要求用不锈蚀钢穿孔板，实际是用铜的材质； 2、压力机期间核查开展形式不合理，用的不是本部门的计量器具。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
22-4	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№7项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	钢筋机械连接报告中，套筒材质栏未填写、未附套筒出厂质保书。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
22-5	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№7项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	混凝土温湿度表处于缺水状态。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
22-6	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№8项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	1、部分粗集料原始记录缺少筛前总质量； 2、部分资料签字不全，日期栏未填写。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
22-7	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路路面№1项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	1、水泥比表面积K值标定记录不全，缺少水银密度； 2、部分资料签字不全，盖章不及时。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
22-8	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路路面№2项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	BG-GP(2-LM)-202302-SJWJL-032水稳无侧限抗压强度资料不及时，没有形成原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
22-9	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路路面№2项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	标养室中部分混凝土试件表面干燥。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
23-1	贵州路桥集团工程试验检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№5项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	抗渗混凝土配合比报告中，记录达到抗渗时间时的渗水试件为2个，报告中未表达出来。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
23-2	贵州路桥集团工程试验检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№5项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	未对最近一次回弹仪检定结果进行确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
24-1	中交三公局工程技术有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№5项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕37号	2023.3.9-3.12	1、压实度试验用标准砂未密封储存； 2、水泥细度负压筛使用完没有放回干燥器皿。	JJC202009	试验环境达不到技术标准规定要求	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符