附件3

2023年第五次水运工程监理企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
1-1	江苏科兴项目管理有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL3	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	1-1.2023年11月份安全监理日记没有专业监理工程师审核签字。 1-2.①监理日志质量控制工作内容不完整，对参加的有关验收工作的情况没有“合格”或“不合格”的结论。 ②监理日志内容不完整，未及时记录旁站巡视情况等监理工作，如2023年12月15日监理日志未记录当日上闸首右线底板浇筑旁站情况。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
1-2	江苏科兴项目管理有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL3	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	高边坡未及时防护，且危石没有及时排除	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
1-3	江苏科兴项目管理有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL3	桂平陆建发〔2023〕397号	2023.11.20	实体抽检频率不足。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
2-1	广西八桂工程监理咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL5	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	监理日志部分内容记录不完整，未记录旁站记录表中存在的问题。如对应SN12标2023年11月20日的监理日志、对应HD11标2023年12月7日的监理日志。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
2-2	广西八桂工程监理咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL5	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	№.SN12标部分模板无支撑，局部无临边防护，脚手板未满铺，部分三角架安装不到位。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
2-3	广西八桂工程监理咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL5	桂平陆建发〔2023〕407号	2023.11.28	HD11挡土墙盲沟质量问题未及时督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
3-1	浙江公路水运工程监理有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL2	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	1-1.监理通知单（编号：JL2-GL-SN3-2023-16）施工单位回复不及时，通知单未闭合。 1-2.监理日志内容不完整，未及时记录旁站巡视情况等监理工作，如2023年12月15日监理日志未记录当日上闸首右线底板浇筑旁站情况。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
3-2	浙江公路水运工程监理有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL2	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	№.HD4标一辆作业挖掘机尾部旋转部位未设置反光贴和安全标志。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
3-3	浙江公路水运工程监理有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL2	桂平陆建发〔2023〕477号	2023.12.29	对盲沟质量缺陷没有采取有效措施制止。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
4-1	天津天科工程管理有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL6	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	2023年11、12月份监理日志中问题及处理情况记录内容不详细。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
4-2	天津天科工程管理有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL6	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	航务驳59拌合站现场一台装载机未张贴反光标识。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
5-1	广州港工程管理有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL1	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	1.№.HD1标横县小机0478交通船发电机皮带轮未设置安全防护罩； 2.№.HD2标25号高边坡施工个别格构架钢筋箍筋绑扎间距大于设计间距为 30cm的要求。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
5-2	广州港工程管理有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL1	桂平陆建发〔2023〕416号	2023.12.1	边坡开挖监理现场巡查不到位、监管不到位。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
6	中交二航院工程咨询监理有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL4	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	1.№.HD7标振和19船乙炔瓶胶管未设置防回火阀，辅助船发电机皮带旋转部位未安装防护罩，未张贴安全标志。 2.k65+500边坡截水沟混凝土开裂。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	6	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
7-1	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司）	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL9	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	安全监理日志中“安全监理工作情况”一栏中对现场巡查的内容记录不详实，无检查结果的记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
7-2	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司）	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL9	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	未编制保通桥、桥式起重机安装施工的专项监理实施细则。	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
7-3	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№.JL9	交通厅2023年第四季度监督检查	2024.1.30	№.QL6标作业人员上下步梯无验收牌，无人数限载牌，无支撑，稳定性不强。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符