附件4

2023年第五次水运工程试验检测失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
1	广西交科集团有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程中心试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	BG-ZS-SL02-2023-CJL-001报告漏盖章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
2	中交二航局建筑科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程枢纽№.SN3标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	1.外检室灌砂筒未配备符合水运、国标要求的防风筒； 2.水泥室水化热仪器应进行内控或停用。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
3	广西路桥工程集团有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程桥梁№.QL6标段工地试验室	平陆监理9标发〔2023〕56号	2023.11.30	矿渣粉023-DCD096确认不及时。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
4	上海航源检测科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD8标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	养护室内存在有一组抗渗试件有10个试样的情况。	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
5	青岛海陆通工程质量检测有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD11标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	部分留样标识卡缺取样数量、样品产地来源、出厂编号等信息。	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
6-1	厦门捷航工程检测技术有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD7标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	水泥试验检测报告缺少监理签字。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
6-2	厦门捷航工程检测技术有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD7标段工地试验室	（平陆）运河工程质量管理违约处罚单HD7-02	2023.11.30	堆存场区域南侧挡墙混凝土留置的试块未按规范要求进行养护。	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
7	南京德润建筑工程检测有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD9标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	1.化学试剂配制记录未有详细的配置过程记录。 2.水泥胶砂振实台使用记录试验人签字部份留	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
8	广州港湾工程质量检测有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程枢纽№.SN12标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	比表面积室温湿度计显示值不正确。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
9-1	天津筑航检测科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD15标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	1.部分检测外委单委托人未签名； 2.试验重度计算结果不正确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
9-2	天津筑航检测科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD15标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	留样间留样室较杂乱。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	与条款不符，建议撤销
10-1	广西北港工程科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD2标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	1.BG-HD02-2023-TYH-001报告签字不齐； 2.9月份的量砂密度标定记录缺失。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
10-2	广西北港工程科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL2标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	化学室易燃易爆物品不应与腐蚀性物体共同存放。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
11-1	重庆长江试验检测中心	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD14标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	配制的溶液浓度结果不正确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
11-2	重庆长江试验检测中心	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD14标段工地试验	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	仪器设备档案目录与实际档案内容不对应。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
11-3	重庆长江试验检测中心	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD13标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	仪器未按实际检测规范对各检定/校准参数进行确认。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
12-1	广西八桂工程监理咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD4标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	压实度报告依据错误，自检氯离子未形成有效报告记录，比表面积检测频率偏少。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
12-2	广西八桂工程监理咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL5标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	留样未放置留样室，无留样人、取样人、样品编号等信息。	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
13	天津港湾工程质量检测中心有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程枢纽№.SN5标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	抗渗等级检验报告记录表中试块数量填写不正确；钢筋机械连接报告套筒的大部分信息没有填写。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
14	长航检测科技（武汉）有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程航道№.HD6标段工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	1.钢筋残样的留置不符合要求； 2.混凝土拌和室脏乱，无标识的样品随意堆放	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	10	失信行为与失信行为扣分内容相符
15	广州港工程检测中心有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL1标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	未配置CBR试验仪器和混凝土扩展度仪器。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
16-1	南京瑞科检测咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL3标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	力学室缺少击实仪和钢筋锈蚀仪。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
16-2	南京瑞科检测咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL3标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	部分试件未及时进行标准养护。	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
16-3	南京瑞科检测咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL6标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	1.化学室化学试剂配制记录未有配置过程记录表； 2.外委的外加剂规范要求的多个必检指标未做	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
17-1	广西交航工程技术有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL4标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	JHBG-HD10-2023-YSD-0001批准未签字，但已盖章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
17-2	广西交航工程技术有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL4标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	10月1日后入库的混凝土试件均未进行登记。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
18-1	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL9标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	全站仪未见。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
18-2	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL9标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2023〕414号	2023.11.30	BG-JL9-NQL6-2023-TYH-144报告漏盖章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符