附件6

2021年第一次试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西桂通工程咨询有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№J-1工地试验室	1	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	未及时更新试验仪器设备使用记录	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1工地试验室	2	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	试验仪器设备使用台账未及时更新	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2工地试验室	3	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	混凝土抽样台账和压实度试验台账没有及时更新	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3工地试验室	4	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	混凝土抽样台账和压实度试验台账没有及时更新	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西新纵诚工程科技有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4工地试验室	5	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	混凝土抽样台账和压实度试验台账没有及时更新	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西桂通工程咨询有限公司	S303环江下南至车河公路№J-1工地试验室	6	环车建发〔2021〕9号	2021.3.28	内业资料整理不及时	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	S303环江下南至车河公路№1工地试验室	7	环车建发〔2021〕9号	2021.3.28	钢筋原材料试验台帐更新不及时	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	S303环江下南至车河公路№2工地试验室	8	环车建发〔2021〕9号	2021.3.28	压实度资料整理不及时，归档混乱	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西正高工程技术有限公司	柳州市雒容至东泉公路№1工地试验室	9	雒东公司发[2021]10号	2021.3.2	试验检测原始记录信息及数据记录不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西祥宏交通工程咨询有限公司	柳州市雒容至东泉公路监理工地试验室	10	雒东公司发[2021]10号	2021.3.2	试验检测原始记录信息及数据记录不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	桂林至柳城高速公路№I总监办工地试验室	11	桂龙发〔2021〕5号	2021.1.6	钢砧校准过期；	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；	扣2分/项	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	桂林至柳城高速公路№I总监办工地试验室	12	桂龙发〔2021〕5号	2021.1.6	仪器使用记录涂改严重	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	桂林至柳城高速公路第Ⅱ总监办工地试验室	13	桂龙发〔2021〕5号	2021.1.6	回弹仪使用纪录存在漏登情况	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程咨询有限公司	桂林至柳城高速公路第Ⅲ总监理工程师办公室工地试验室	14	桂龙发〔2021〕5号	2021.1.6	水泥报告上签发人未及时签字	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	桂林至柳城高速公路№1项目经理部工地试验室	15	桂龙发〔2021〕5号	2021.1.6	细集料试验检测报告上试验签字人笔迹与仪器使用记录签字人笔迹不一致；	JJC202010	报告签字人不具备资格，试验记录、报告存在代签行为；	扣2分/份	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	桂林至柳城高速公路№1项目经理部工地试验室	16	桂龙发〔2021〕5号	2021.1.6	钢筋焊接接头试验报告中未填写钢筋母材批号	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
甘肃信尔达工程试验检测有限公司	桂林至柳城高速公路№3项目经理部工地试验室	17	桂龙发〔2021〕5号	2021.1.6	部分钢筋原始记录信息填写不完全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
甘肃信尔达工程试验检测有限公司	桂林至柳城高速公路№4项目经理部工地试验室	18	桂龙发〔2021〕5号	2021.1.6	回弹仪未按照检定证书进行有效确认	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/类	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司	桂林至柳城高速公路№6项目经理部工地试验室	19	桂龙发〔2021〕5号	2021.1.6	5-25碎石报告拟用部位填写不正确	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
甘肃信尔达工程试验检测有限公司	桂林至柳城高速公路路面标项目经理部工地试验室	20	桂龙发〔2021〕5号	2021.1.6	水泥胶砂试验未按规范要求记录相关时间点	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西长长路桥建设有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）1-6分部工地试验室	21	都巴路发（2021）72号	2021.3.24	水泥室温度达不到规范要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	2分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
育才-布朗交通咨询监理有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段监理№J-1工地试验室	22	都巴路发（2021）72号	2021.3.24	已归档资料编号为J.BG-2021-LQJ-015签字不完整	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中建路桥集团检测科技有限公司	横州大桥及引道工程施工总承包工地试验室	23	横建办通（2021）1号	2021.03.17	料场碎石现场取样实验检测原始记录信息记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西桂中工程咨询有限公司	横州大桥及引道工程总监办工地试验室	24	横建办通（2021）1号	2021.03.17	6#主塔第六节混凝土试验检测原始记录数据不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	南宁市伶俐大桥总监办工地试验室	25	指挥部函（2021）2号	2021.03.30	水泥试验检测报告未及时盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中建路桥集团检测科技有限公司	南宁市伶俐大桥项目经理部工地试验室	26	指挥部函（2021）2号	2021.03.30	37#墩柱试验报告存在代签行为。	JJC202010	报告签字人不具备资格，试验记录、报告存在代签行为；	扣2分/份	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）路面工程工地试验室	27	蒙象路合发〔2021〕3号	2021.03.26	试验检测人员不足，不能满足试验检测工作需要。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№1合同段项目经理部工地试验室	28	宜龙路建办发〔2021〕4号	2021.03.23	无回弹仪	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
云南阳光钜红工程试验检测有限责任公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№2合同段工地试验室	29	宜龙路建办发〔2021〕4号	2021.03.23	实验室未及时清理，卫生不达标	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№3合同段项目经理部工地试验室	30	宜龙路建办发〔2021〕4号	2021.03.23	空调设备出现质量问题	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
南宁市桂鹏工程检测有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№4合同段工地试验室	31	宜龙路建办发〔2021〕4号	2021.03.23	电子秤已经损坏未能及时修复	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西智达工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№5合同段项目经理部工地试验室	32	宜龙路建办发〔2021〕4号	2021.03.23	回弹仪无记录台账	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	省道S305宜州经北牙至龙头公路№6标段项目经理部工地试验室	33	宜龙路建办发〔2021〕4号	2021.03.23	K50+000~-K50+200土工报告存在代签	JJC202010	报告签字人不具备资格，试验记录、报告存在代签行为；	扣2分/份	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	省道S305宜州经北牙至龙头公路№7标段项目经理部工地试验室	34	宜龙路建办发〔2021〕4号	2021.03.23	K60+000-K60+500段弯沉仪试验报告无台账	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路SG-4标	35	葛田西中试（2021）1号	2021.3.	2#拌合站混凝土成型间未安装客气调节器，不满足要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西水电科学研究院有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路SG-6标	36	葛田西中试（2021）1号	2021.3.	回弹强度试验记录表填写不完整	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路JL-2标	37	葛田西中试（2021）1号	2021.3.	水泥胶砂试验养护不规范，养护盒内缺水	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程咨询有限公司	瑶山至南丹公路（二期）№J-1总监理工程师办公室工地试验室	38	瑶丹二期发（2021）6号	2021.03.23	总监办部分实验台账为及时更新	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交建工程检测咨询有限公司	瑶山至南丹公路（二期）№1标段工地试验室	39	瑶丹二期发（2021）6号	2021.03.23	C50预制箱梁配合比试验报告未及时签认	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西交科工程咨询有限公司	桂林至柳城高速公路№I总监办工地试验室	40	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	1.负压筛未贴校准标识、且放置环境不规范；2.电动脱模器不能正常使用；3.仪器标定后没有进行确认	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备	扣2分/项,共三项	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	桂林至柳城高速公路第Ⅱ总监办工地试验室	41	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	1.标养室内温湿度计未检定校准；2.维卡仪三色标签过期；3.脱模器停用未贴停用标识	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/项,共三项	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程咨询有限公司	桂林至柳城高速公路第Ⅲ总监理工程师办公室工地试验室	42	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	1.负压筛未贴校准标签； 2.烘箱标识卡和温度修正表未更新	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；	扣2分/台，共2台	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂通工程咨询有限公司	桂林至柳城高速公路第Ⅲ总监理工程师办公室工地试验室	43	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	水泥原始记录与仪器使用记录做不到一一对应	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	桂林至柳城高速公路第Ⅳ总监理工程师办公室工地试验室	44	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	混凝土试块缺棱掉角，不符合规范；	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	桂林至柳城高速公路№1项目经理部工地试验室	45	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	1.塞尺校准时间应为半年一次，台账错误；2.现场检测资料大部分在现场驻地存放，应该及时交回工地试验室签字归档	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类，共2类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路建交通科技有限公司	桂林至柳城高速公路№2合同段工地试验室	46	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	烘箱检定校准结果未及时更新	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；	扣2分/项	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达工程试验检测有限公司	桂林至柳城高速公路№3项目经理部工地试验室	47	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	1.水泥抗压夹具未贴检定校准标签；2.电子秤未贴检定校准标签	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/项，共2项	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达工程试验检测有限公司	桂林至柳城高速公路№3项目经理部工地试验室	48	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	混凝土回弹率定有漏登记现象	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达工程试验检测有限公司	桂林至柳城高速公路№4项目经理部工地试验室	49	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	钢筋保护层资料签字不及时	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达工程试验检测有限公司	桂林至柳城高速公路№4项目经理部工地试验室	50	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	钢筋原材拉伸试验前，样品未打点确定标记	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
华邦信尔达工程试验检测有限公司	桂林至柳城高速公路№5项目经理部工地试验室	51	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	水泥室环境不满足要求，室内积水严重	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；	扣2分/项	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司中交第四公路局有限公司	桂林至柳城高速公路№6项目经理部工地试验室	52	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	钢筋残样无标签，且拉伸试验前未打点注明原始标距	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达工程试验检测有限公司	桂林至柳城高速公路路面标项目经理部工地试验室	53	桂龙发〔2021〕69号	2021.4.10	样品间外委样品（立柱）未贴标签	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）1-3分部工地试验室	54	都巴路发〔2021〕146号	2021.6.22	水泥试验检测报告编号BG-2021-SNJ-0058试验人员漏盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）监理№J-2工地试验室	55	都巴路发〔2021〕146号	2021.6.22	水泥混凝土抗压强度记录表编号JL-2021-TYH-02-004的记录漏盖试验人员证号章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符