附件6

2023年第二次水运监理企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
1	广西八桂工程监理咨询有限公司	北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至10号泊位工程后方陆域配套工程监理办	关于北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至10号泊位工程后方陆域配套工程的通报	2023.6.20	2023年4月26日对后方配套化肥仓库工程检查，发现钢结构加工旁站记录中重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
2-1	江苏科兴项目管理有限公司	北海港铁山港西港区石头埠作业区8号9号泊位工程监理办	北港龙发〔2023〕15号	2023.7.11	混凝土搅拌粗集料（碎石）未按《水运工程施工监理规范》（JTS252-2015）第5.1.5.5条规定频率进行抽样检验。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
2-2	江苏科兴项目管理有限公司	北海港铁山港西港区石头埠作业区8号9号泊位工程监理办	北港龙发〔2023〕15号	2023.7.11	2023/5/15的监理日志内容无工程周例会会议记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
3-1	广州港工程管理有限公司	广西百色水利枢纽通航设施工程施工监理№2标段	桂交执法一支函〔2023〕24号	2023.4.20	土建Ⅱ标施工现场临时用电不规范，存在电箱接地不符合要求、箱内放置杂物、线缆敷设混乱等问题，监理对现场存在的质量、安全问题没有管控到位。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
3-2	广州港工程管理有限公司	北海港铁山港东港区榄根作业区1-2号及南1-3号泊位工程和道路堆场工程监理办	东岸码头信评〔2023〕2号	2023.6.20	进场的监理工程师不到合同约定的70%。	JJX101030	实际到岗监理工程师不足合同的70%	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
4	广州华申建设工程管理有限公司	北海港铁山港区东港区榄根作业区进港支航道工程施工监理	东岸码头信评〔2023〕3号	2023.6.20	监理巡视日志记录不全。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符