附件5

2024年第二次公路工程监理企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
1-1	广西桂中工程咨询有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K35+109~K60+310）№J-2	全高路发〔2024〕11号	2024.6.22	K49+230处挡墙线型差，且墙面存在蜂窝现象。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
1-2	广西桂中工程咨询有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段№JL3	上峒路发〔2024〕80号	2024.5.2	K76+000弃渣场新增弃渣未按要求分级堆放，整改进度较慢。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
2-1	广西交科工程建设有限公司	国道G357桂林会仙至永福百寿公路NoJ-1	会百路发〔2024〕7号	2024.6.22	K36+200处涵洞底标高高于山谷汇水面，涵洞无法正常排水。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
2-2	广西交科工程建设有限公司	S302富川柳家至平乐二塘公路（贺州段）监理№J-1合同段	富平办（贺州段）发〔2024〕7号	2024.7.2	对工程实体质量管控力度不够，K8+730~K8+780重力式挡土墙第三层墙身砼外观气泡较多，局部存在蜂窝麻面，墙身拉杆钢筋头未及时清理。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
2-3	广西交科工程建设有限公司	河池（宜州）西过境线公路№JL1	河池宜州西发〔2024〕142号	2024.7.8	2024年5月5日监理日志记录有K14+953六峒中桥右幅1-3预制T梁预应力张拉施工但无对应的旁站记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
2-4	广西交科工程建设有限公司	来宾西过境线公路总监理工程师办公室	来宾西过境线发〔2024〕28号	2024.7.8	迁江东互通A匝道桥桥面铺装未做好成品防护，污染防撞墙；K20+984涵洞墙身泡沫板未及时清理；2#梁场30米T梁梁头未及时凿毛。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
2-5	广西交科工程建设有限公司	G65包茂高速公路桂林至梧州段同古互通立交改造工程工程监理	同古互通改发〔2024〕67号	2024.7.15	未按规定对外购圆管涵进行抽检和质量检验。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
2-6	广西交科工程建设有限公司（联合体成员）	连山至贺州公路（广西段）№JL1	桂富贺发〔2024〕34号	2024.7.21	水顶大桥临边防护缺失，未及时提出书面整改指令。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
3	重庆市交通工程监理咨询有限责任公司	河池至荔波公路JL2总监理工程师办公室	广西河荔高速公路有限公司关于河池至荔波公路四不两直检查情况的通报	2024.7.2	JL2总监办专业监理工程师应到20人，实际在岗人员为13人，到岗率为65%。	JJX101030	实际到岗监理工程师不足合同约定70%的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
4	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）№JL2	桂交执法一支函〔2024〕27号	2024.5.27	人员履约到位率不足80%，仅为68%。	JJX101030	实际到岗监理工程师不足合同约定70%的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
5-1	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	全州-容县公路（平乐至昭平段）№JL1	中交平昭工发〔2024〕60号	2024.7.3	2024年6月12日桥梁专监巡视记录中缺少1#预制梁场预制板浇筑重要内容记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
5-2	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	贺州北过境线（广西麦岭（湘桂界）至贺州公路贺州支线）№JL2合同段	桂钟贺发〔2024〕28号	2024.7.19	欧屋大桥盖梁施工现场安全防护不到位，未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
5-3	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	岳圩口岸联线公路（合那高速至岳圩口岸）	桂新祥发〔2024〕50 号	2024.4.8	项目经理部现场施工存在的六个问题，总监办未及时尽到监管责任。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
5-4	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№JL9标	桂平陆建发〔2024〕222号	2024.5.31	前期制作的工字梁变形大，且焊缝咬边严重。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
6	重庆锦程工程咨询有限公司	百色巴马机场高速公路№JL1	百马机场发〔2024〕63号	2024.5.14	№1合同段施工现场存在多处质量安全红线问题，现场管理人员疏于管理且质量安全意识淡薄，反映出监理单位及施工单位管理缺失、相关人员履职不到位。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
7-1	四川省公路院工程监理有限公司	百色巴马机场高速公路№JL2	桂高投函〔2024〕1号	2024.4.29	№2合同段各项目工程进度严重滞后，投入的管理人员、机械设备及劳务队伍等资源配置严重不足；截止2024年4月28日，机场路№2合同段部分路基土石方工程仍未进场开工，部分路基防护排水工程进度缓慢，预制梁场至今未建成投入生产。	JJX101022	由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
7-2	四川省公路院工程监理有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL3	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年4月工地试验室月度检查情况的通报	2024.4.29	编号为JL-CRJL3-№5-202404-SNJ-0001水泥初凝时间试验未按照试验规程开展，应在第1次试针距底板距离满足（4±1）mm时进行复测并判定。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
8-1	广西双建工程咨询有限公司	桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）№JL3	广西永柳函〔2024〕22号	2024.6.24	四分部走马互通BK0+028涵洞深基坑四周未按方案要求进行维护封闭，存在安全隐患，未督促施工单位进行整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
8-2	广西双建工程咨询有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL2	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000145号）	2024.5.22	在3标开展4月安全巡查时发现№JL2总监办安全巡查未发现典型安全问题共计6条。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
9	武汉大通工程建设有限公司	柳州-平南-岑溪公路（平南至岑溪北段）PPP项目第一总监办	平岑工发〔2024〕47号	2024.7.1	未及时对土建一标藤洲隧道左幅洞内电缆沟施工区域，未进行警示防护提出书面指令，督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
10-1	广西桂通工程管理集团有限公司	南宁南过境线（六景至大塘段）公路№JL2	南二环高速发〔2024〕69号	2024.7.3	个别监理日志内容缺失，无监理指令签发记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
10-2	广西桂通工程管理集团有限公司	全州至容县公路东安经全州至灌阳（广西段）№JL2	全灌工管〔2024〕68号	2024.6.29	重大事故隐患排查不到位：对施工单位新富江大桥高墩未严格按照专项施工方案开展施工的行为未及时制止，未对重大事故隐患下发监理指令。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
10-3	广西桂通工程管理集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№J-2	平沙办发〔2024〕13号	2024.6.29	六月份安全日志未填写。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
10-4	广西桂通工程管理集团有限公司	S514南宁江西至坛洛公路监理№J-1	江坛办发〔2024〕16号	2024.6.29	K6+550-K6+650段横坡不明显，路面易积水，路基填筑平整度差，凹坑明显。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
10-5	广西桂通工程管理集团有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№III	桂新平发〔2024〕81号	2024.6.23	路面№2合同段项目经理部的“零污染”意识淡薄，文明施工管理体系未有效运行，间接反映出№Ⅳ总监办对路面污染监督管控不到位。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
10-6	广西桂通工程管理集团有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№III	桂新平发〔2024〕84号	2024.7.2	未及时督促施工单位开展应急救援演练。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
11	中咨工程管理咨询有限公司	南宁南过境线（六景至大塘段）公路№JL1	南二环高速发〔2024〕69号	2024.7.3	监理日志部分内容与施工日志不匹配，桩基环切发破桩头检查记录缺失。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
12-1	山东高速工程项目管理有限公司	南宁南过境线（六景至大塘段）公路№JL3	南二环高速发〔2024〕69号	2024.7.3	部分监理日志记录施工内容与施工质检资料不符。	JJX101017	存在假数据、假资料问题的	5分/类·次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
12-2	山东高速工程项目管理有限公司	武宣-来宾-合山-忻城公路№JL1	武忻路发〔2024〕166号	2024.7.11	№1标段1-1分部K8+400段右侧堑顶截水沟未施工。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
13	山东东泰工程咨询有限公司	全州至容县公路东安经全州至灌阳（广西段）№JL1	全灌工管〔2024〕78号	2024.5.30	隐患排查不到位，湘江特大桥、1#梁场现场杂乱，存在安全防护搭设不规范，排水系统不符合要求等情况。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
14	陕西高速公路工程咨询有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段№JL1	上峒路发〔2024〕80号	2024.5.2	一分部部分预制梁外观质量差，表面气泡严重、色泽不均匀，此问题重复出现。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
15-1	四川盛达兴工程项目管理有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL1	广西容梧高速公路有限公司处罚通知单（CRLCF-№JL1第2024-007号）	2024.5.25	2024年3月23日佛子1号大桥左幅2#盖梁、右幅1-1#、1-2#墩墩柱混凝土浇筑的巡视记录中，未记录混凝土浇筑时的坍落度。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
16	中咨公路工程监理咨询有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）施工监理№JL5合同段	桂高投发〔2024〕68号	2024.4.30	总监办监理日志检查出的问题未闭环整改。如№JL5总监办监理员郑小洪3月份监理日志共发现安全隐患6项，部分隐患无整改记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
17	广东华路交通科技有限公司	贺州北过境线（广西麦岭（湘桂界）至贺州公路贺州支线）№JL1合同段	桂钟贺发〔2024〕28号	2024.7.19	对隧道危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件审核把关不严。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
18	长沙中核工程监理咨询有限公司（联合体牵头单位）	连山至贺州公路（广西段）№JL1	桂富贺发〔2024〕34号	2024.7.21	水顶大桥临边防护缺失，未及时提出书面整改指令。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
19	河南高建工程管理有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL4	广西容梧高速公路有限公司处罚通知单（CRLCF-№JL4第2024-006号）	2024.5.24	监理日志填写记录不及时，№7标K75+864～K75+963路基填筑第2层土工格栅铺设于2024年5月24日施工，但在该日的监理日志中未记录该施工内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
20	广西八桂工程监理咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程（二期）№JL8标桥梁标	桂交便函〔2024〕1680号	2024.7.19	未能提供各专业监理工程师2024 年 6 月巡视记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符