附件7

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
贵州交咨工程检测有限公司	贵州交咨工程检测有限公司南丹至天峨下老高速公路№VI总监办工地试验室	1	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.11.13	水泥报告BG-NTJL-№6-202008-SN-001批量数据无法溯源	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
陕西卓信工程检测有限公司	陕西卓信工程检测有限公司南丹至天峨下老高速公路№2合同段工地试验室	2	桂交监检测函〔2020〕29号	2020年11月9日至13日	比表面积室湿度环境不达标	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
陕西卓信工程检测有限公司	陕西卓信工程检测有限公司南丹至天峨下老高速公路№2合同段工地试验室	3	桂交监检测函〔2020〕29号	2020年11月9日至13日	水泥报告BG-NTTJ-№2-202009-001缺部分出厂合格证	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
陕西卓信工程检测有限公司	陕西卓信工程检测有限公司南丹至天峨下老高速公路№2合同段工地试验室	4	桂交监检测函〔2020〕29号	2020年11月9日至13日	量水器2019YJ10152档案缺使用说明书、确认书、历次检定证书	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
广西正高工程技术有限公司	广西正高工程技术有限公司柳州市雒容至东泉公路工程工地试验室	5	关于2020年第四季度安全和质量检查情况的通报（雒东公司发[2020]56号）	2020年12月22日	试验检测原始记录信息及数据记录不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西祥宏交通工程咨询有限公司	广西祥宏交通工程咨询有限公司柳州市雒容至东泉公路工程项目监理部工地试验室	6	关于2020年第四季度安全和质量检查情况的通报（雒东公司发[2020]56号）	2020年12月22日	试验检测档案管理不规范	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
湖南杉星工程检测有限公司	湖南杉星工程检测有限公司G357永福百寿至融安浮石公路№2标段工地试验室	7	福安办发〔2020〕47号	2020/12/25	试验室环境检查时标养室湿度未达到规定要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
桂林通佳公路工程监理有限责任公司	桂林通佳公路工程监理有限责任公司富川至钟山公路（富川段）项目№3标工地试验室	8	代建办（2020）013号	2020年12月15日	试验室的试验检测报告及试验检测记录未盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3
湖南金顺公路工程监理咨询有限公司	湖南金顺公路工程监理咨询有限公司富川至钟山公路（富川段）项目监理№J-3标工地试验室	9	代建办（2020）014号	2020年12月15日	试验室的试验检测报告及试验检测记录未盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）设计施工总承包项目经理部一分部工地试验室	10	关于2020年第四季度履约检查情况的通报（都巴路发〔2020〕209号）	2020.12.23	沥青混合室未安装抽风排气扇	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）设计施工总承包项目经理部二分部工地试验室	11	关于2020年第四季度履约检查情况的通报（都巴路发（2020）209号）	2020.12.23	沥青室未安装空调	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西长长路桥建设有限公司	广西长长路桥建设有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）设计施工总承包项目经理部五分部工地试验室	12	关于2020年第四季度履约检查情况的通报（都巴路发（2020）209号）	2020.11.27	水泥试验检测报告未及时盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3
广西长长路桥建设有限公司	广西长长路桥建设有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）设计施工总承包项目经理部六分部工地试验室	13	关于2020年第四季度履约检查情况的通报（都巴路发（2020）209号）	2020.12.23	力学室室温不满足技术标准规定要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西长长路桥建设有限公司	广西长长路桥建设有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）设计施工总承包项目经理部六分部工地试验室	14	关于2020年第四季度履约检查情况的通报（都巴路发（2020）209号）	2020.12.23	岩石切割机未及时校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
育才-布朗交通咨询监理有限公司	育才-布朗交通咨询监理有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）№.1总监理工程师工地试验室	15	关于2020年第四季度履约检查情况的通报（都巴路发（2020）209号）	2020.11.11	试验检测报告不完整，漏盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）№.2总监理工程师工地试验室	16	关于2020年第四季度履约检查情况的通报（都巴路发（2020）209号）	2020.10.28	试验检测原始记录信息不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）№.3总监理工程师工地试验室	17	关于2020年第四季度履约检查情况的通报（都巴路发（2020）209号）	2020.11.27	试验检测报告不完整，漏盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司灌阳洞井至潮田公路NoJ-1监理合同段总监理工程师办公室工地试验室	18	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.11.2	总监办工地试验室试验检测规范、规程、标准未及时查新更新，档案管理不规范。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
广西桂发交通工程咨询有限公司	广西桂发交通工程咨询有限公司国道G322灵川经五通至苏桥公路施工土建№1工地试验室	19	广西交通运输工程质量监测鉴定中心对桂林、柳州等片区2020年部分监理企业工作质量检查的意见	2020.11.2	留样室、比表面积室试验检测环境达不到技术标准规定要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂发交通工程咨询有限公司	广西桂发交通工程咨询有限公司国道G322灵川经五通至苏桥公路施工土建№1工地试验室	20	广西交通运输工程质量监测鉴定中心对桂林、柳州等片区2020年部分监理企业工作质量检查的意见	2020.11.2	2020/3/24-2020/6/1的水泥报告、钢筋试验报告（2020/4/1-2020/6/1）等原材料试验报告签字人不具备资格。	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的	扣2分/份，单次扣分不超过10分	2
广西桂发交通工程咨询有限公司	广西桂发交通工程咨询有限公司国道G322灵川经五通至苏桥公路施工土建№1工地试验室	21	广西交通运输工程质量监测鉴定中心对桂林、柳州等片区2020年部分监理企业工作质量检查的意见	2020.11.2	水泥试验报告LS1-BG-202003-SN-05（2020.4.22）原始记录，授权人总监办试验检测工程师的日期未签，未盖章；缺301.2801出厂水泥强度报告；122t批量水泥无法朔源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3
广西桂中工程咨询有限公司	广西桂中工程咨询有限公司全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）№J-1总监理工程师工地试验室	22	桂交监检测函〔2020〕28号	2020年12月	总监办试验室母体授权于2020年7月18日，而2020年7月8日工地试验室已出具水泥报告。	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司S302富川柳家至平乐二塘公路№1标段工地试验室	23	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.11.6	№1合同段化学室未设置废液桶，且无遮光措施，不满足环境条件。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司S302富川柳家至平乐二塘公路№1标段工地试验室	24	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.11.6	№1合同段K7+890盖板涵左起第7节基础强度报告中无样品编 号、原始记录及报告均无唯一性标识，数据记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
南宁市桂鹏工程检测有限公司	南宁市桂鹏工程检测有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路№4合同段工地试验室	25	宜龙路建办发〔2020〕26号	2020.12.17	11月份工地进度试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章）	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司南宁市伶俐大桥施工监理总监办工地试验室	26	伶俐大桥咨询函[202018号]	2020.12.24	标养室温度未达到要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司南宁市伶俐大桥施工监理总监办工地试验室	27	伶俐大桥咨询函[202018号]	2020.12.24	未按规定及合同配备Φ10钢筋冷弯弯头	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定标准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
中建路桥集团科技发展有限公司	中建路桥集团科技发展有限公司南宁市伶俐大桥项目经理部工地试验室	28	伶俐大桥咨询函[202018号]	2020.12.24	水泥比较面积室配备除湿机功率偏小，无法满足面积除湿要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
中建路桥集团科技发展有限公司	中建路桥集团科技发展有限公司南宁市伶俐大桥项目经理部工地试验室	29	伶俐大桥咨询函[202018号]	2020.12.24	重型触探仪所用锤头不符合规范要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定标准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
淮安安达工程检测有限公司	淮安安达工程检测有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路总监办工地试验室	30	宜龙路建办[2020]26号	2020.12.17	试验检测档案管理不规范	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	扣5分
云南阳光钜红工程试验检测有限责任公司	云南阳光钜红工程试验检测有限责任公司省道S305宜州经北牙至龙头公路№2合同段工地试验室	31	宜龙路建办[2020]26号	2020.12.17	试验检测档案管理不规范	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	扣5分
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司广西浦清高速公路项目中心试验室	32	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	安定性沸煮箱设备使用记录无法溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据不全，结论不正确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
芜湖科航工程检测有限公司	芜湖科航工程检测有限公司南丹至天峨下老高速公路№3合同段工地试验室	33	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境不达到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
芜湖科航工程检测有限公司	芜湖科航工程检测有限公司南丹至天峨下老高速公路№3合同段工地试验室	34	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	水泥报告BG-NT№3-202009-SNJ-002代表数量无法溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据不全，结论不正确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
中交二公局东萌工程有限公司中心试验室	中交二公局东萌工程有限公司中心试验室南丹至天峨下老高速公路№1合同段工地试验室	35	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.11.13	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交二公局东萌工程有限公司中心试验室	中交二公局东萌工程有限公司中心试验室南丹至天峨下老高速公路№1合同段工地试验室	36	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.11.13	1.水泥报告BG-NTTJ-№1-202009-SN-002代表数量与进场原始数据无法溯源；2.无量水器使用记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据不全，结论不正确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6
中交二公局东萌工程有限公司中心试验室	中交二公局东萌工程有限公司中心试验室南丹至天峨下老高速公路№1合同段工地试验室	37	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.11.13	万能试验机1000B（NT-3）缺2016¯2018年历次检定证书、维修与保养记录、使用记录。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
陕西卓信工程检测有限公司	陕西卓信工程检测有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包№3标工地试验室	38	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	塑料水泥砼试模、砂浆试模校准方法不正确。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
大连信德建设工程检测有限公司	大连信德建设工程检测有限公司广西中交浦清高速公路第五工地试验室	39	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
大连信德建设工程检测有限公司	大连信德建设工程检测有限公司广西中交浦清高速公路第五工地试验室	40	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	水泥报告BG-TJ9-SNJ-20201006-01代表数量（进场材料报验单）与合格证不一致。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
天津港湾工程质量检测中心有限公司	天津港湾工程质量检测中心有限公司广西中交浦清高速公路第四工地试验室	41	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境不达到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
天津港湾工程质量检测中心有限公司	天津港湾工程质量检测中心有限公司广西中交浦清高速公路第四工地试验室	42	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	合格证代表数量无法溯源，试验检测报告结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6
秦皇岛广信工程检测有限公司	秦皇岛广信工程检测有限公司广西中交浦清高速公路第三工地试验室	43	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	水泥报告BG-TJ4-SNJ-20200826-01代表数量无法溯源	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
大连信德建设工程检测有限公司	大连信德建设工程检测有限公司广西中交浦清高速公路第一工地试验室	44	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
大连信德建设工程检测有限公司	大连信德建设工程检测有限公司广西中交浦清高速公路第一工地试验室	45	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	水泥报告BG-TJ3-20201005-01缺出厂合格证及3d、28d出厂强度报告。	JJC202011	或合同要求试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范	扣3分/类	3
广西诚达工程质量检测有限公司	广西诚达工程质量检测有限公司南丹至天峨下老高速公路№Ⅰ总监办工地试验室	46	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.11.13	雷氏夹测定仪ZT-NT-061档案资料缺出厂合格证。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
广西八桂工程监理咨询有限公司	广西八桂工程监理咨询有限公司南丹至天峨下老高速公路№Ⅱ总监办工地试验室	47	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	水泥报告BG-NTJL-№2-202009NS-001缺3d、28d出厂强度报告。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司南丹至天峨下老高速公路№Ⅳ总监办工地试验室	48	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	比表面积室环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司南丹至天峨下老高速公路№Ⅳ总监办工地试验室	49	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	水泥报告BG-NTJC-№4-202009-SN-001代表数量无法溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№JL-3总监办工地试验室	50	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	水泥报告BG-202009-SNJ-2-1-001缺水泥合格证，批量数量无法溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司南丹至天峨下老高速公路№Ⅴ总监办工地试验室	51	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	比表面积室环境未达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司南丹至天峨下老高速公路№Ⅴ总监办工地试验室	52	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	水泥报告BG-NTJL-№Ⅴ-202009-SN-001批量数量无法溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
中交路建交通科技有限公司	中交路建交通科技有限公司广西壮族自治区桂林至柳城高速公路№2合同段工地试验室	53	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO.2合同段沸煮箱置于水泥室，未单独隔离，功能分区不合理。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交路建交通科技有限公司	中交路建交通科技有限公司广西壮族自治区桂林至柳城高速公路№2合同段工地试验室	54	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO.2-JL-2020-GJJ-0114试验记录表原始数据记录不全，结论不准确，漏签字。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司	中交第四公路工程局有限公司桂林至柳城高速公路№6项目经理部工地试验室	55	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司	中交第四公路工程局有限公司桂林至柳城高速公路№6项目经理部工地试验室	56	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	水泥报告数量无法朔源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
桂林通佳公路工程监理有限责任公司	桂林通佳公路工程监理有限责任公司国道G241梅溪至资源公路工程第一合同段工地试验室	57	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO.1合同段样品室达不到环境温湿度要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西新纵诚工程科技有限公司	广西新纵诚工程科技有限公司S501全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）№1标段项目经理部工地试验室	58	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	工地试验室无水泥进场报验单；无301.2801水泥出厂强度报告；所有水泥报告编号同一编号QGSNO.1B5-。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西新纵诚工程科技有限公司	广西新纵诚工程科技有限公司S501全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）№1标段项目经理部工地试验室	59	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	工地试验室比表面积试验环境湿度不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西新纵诚工程科技有限公司	广西新纵诚工程科技有限公司国道G241梅溪至资源公路工程第二合同段工地试验室	60	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO.2合同段水泥报告缺批量数据，无法溯源；缺3d、28d出厂强度报告。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西明道工程咨询有限公司	广西明道工程咨询有限公司永安关经水车至灌阳公路土建工程№1标工地试验室	61	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	工地试验室留样室、比表面积室不符合规范要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西明道工程咨询有限公司	广西明道工程咨询有限公司永安关经水车至灌阳公路土建工程№1标工地试验室	62	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	工地试验室水泥抗折机已作废，水泥无3d、28d强度报告。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
湖南杉星工程检测有限公司	湖南杉星工程检测有限公司省道S208富禄至丹洲公路2标工地试验室	63	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO2标段水泥报告JL-2020-FD2-SN-010试验室湿度48%，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西交通技师学院	广西交通技师学院G321线三江县良梅公路（三期）№4标工地试验室	64	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO.4合同段电热鼓风干燥箱校准证书已过期。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西交通技师学院	广西交通技师学院G321线三江县良梅公路（三期）№4标工地试验室	65	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO.4合同段沸煮箱放置于水泥室，功能分区不合理。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司桂林至柳城高速公路№1项目经理部工地试验室	66	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO1合同段留样室、比表面积室试验检测环境达不到技术标准规定要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司桂林至柳城高速公路№1项目经理部工地试验室	67	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	N01合同段水泥报告N01-JL-2020-SNJ-081-4水泥批量与合格证数量不一致。	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司桂林至柳城高速公路№1项目经理部工地试验室	68	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	N01合同段缺YAW-300DT(GL1-SN-004)档案，缺2019年、2020年设备使用记录、维护保养记录、发票。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司瑶山至南丹公路（二期）№1标工地试验室	69	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	留样室不满足环境湿润的要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司省道S208富禄至丹洲公路Ⅰ标工地试验室	70	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO1标段工地试验室试验检测报告不完整，缺301.2801强度报告	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司柳州经合山至南宁高速公路项目土建工程施工№1合同段工地试验室	71	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO.1合同段工地试验室BG-XLN-NO.1-202008-SN-012水泥试验检测报告中代表数量无法溯源，数据记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司S208鹿寨至象州公路（鹿寨段）工程项目经理部工地试验室	72	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO.1试验室混凝土抗压试模未按规程实施自校，且校准周期为一年，不符合规定要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
华邦信尔达工程试验检测有限公司	华邦信尔达工程试验检测有限公司桂林至柳城高速公路№5项目经理部工地试验室	73	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO.5-BG-202008-SNJ010水泥报告中，代表数量与实际进场数量不符，缺水泥室温湿度监控记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
华邦信尔达工程试验检测有限公司	华邦信尔达工程试验检测有限公司广西壮族自治区桂林至柳城高速公路项目№3合同段工地试验室	74	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	NO.3合同段没有对仪器设备进行有效性确认，没有批准的自校规程，混凝土立方体抗压试模自校缺万能角度尺，而自校结果为合格，存在虚假。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
南宁市桂鹏工程检测有限公司	南宁市桂鹏工程检测有限公司国道G322灵川经五通至苏桥公路№1标工地试验室	75	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	留样室、比表面积室试验检测环境达不到技术标准规定要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
南宁市桂鹏工程检测有限公司	南宁市桂鹏工程检测有限公司国道G322灵川经五通至苏桥公路№1标工地试验室	76	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	2020/3/24-2020/6/1的水泥报告、钢筋试验报告（2020/4/1 - 2020/6/1）等原材料试验报告签字人不具备资格。	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的	扣2分/份，单次扣分不超过10分	2
南宁市桂鹏工程检测有限公司	南宁市桂鹏工程检测有限公司国道G322灵川经五通至苏桥公路№1标工地试验室	77	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	水泥试验报告LS1-BG-202003-SN-05（2020.4.22）原始记录，授权人总监办试验检测工程师的日期未签，未盖章；缺301.2801出厂水泥强度报告；122t批量水泥无法朔源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)二期工程设计施工总承包项目经理部一分部工地试验室	78	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	JL-20201021-GJJ-A-003无关键设备使用记录，如无钢筋弯曲试验机使用记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司G357灌阳洞井至潮田公路土建工程№2标段工地试验室	79	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西正高工程技术有限公司	广西正高工程技术有限公司柳州市雒容至东泉公路工程项目监理部工地试验室	80	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	水泥报告BG-2020-SNJ-001批量无法朔源；缺301.2801出厂强度报告；无合格证；原始记录报告无编号。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西祥宏交通工程咨询有限公司	广西祥宏交通工程咨询有限公司S208鹿寨至象州公路（鹿寨段）工程施工监理工地试验室	81	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	总监办试验室提交的水泥、钢筋、地质承载力报告均存在漏签、漏盖章，原始记录信息及数据记录不全，结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西八桂工程监理咨询有限公司	广西八桂工程监理咨询有限公司桂林至柳城高速公路第Ⅳ总监理工程师办公室工地试验室	82	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	水泥报告（№6-YB-202008-SNJ-038）合格证出厂编号：20PS358代表数量无法朔源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西桂发交通工程咨询有限公司	广西桂发交通工程咨询有限公司国道G241梅溪至资源公路工程第二合同段工地试验室	83	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	总监办比表面积室试验检测环境达不到技术标准规定要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂昌工程咨询有限公司	广西桂昌工程咨询有限公司永安关经水车至灌阳公路工程总监办工地试验室	84	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	水泥合格证发货数量与报告数量不一致。	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司省道S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）№J-1总监办工地试验室	85	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	总监办试验室电热鼓风干燥箱仅校准105℃温度点，不满足工地检测实际需要。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司省道S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）№J-1总监办工地试验室	86	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	沸煮箱区域不受控，无通风设施、无警告标志。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司桂林至柳城高速公路№Ⅰ总监办工地试验室	87	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	电热鼓风干燥箱仅校准温度点105℃，不满足工地实际需要。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司G321线三江县良口至梅林公路工程№J-3总监办工地试验室	88	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	总监办标养室恒温恒湿仪未按校准证书确认，无法保证其有效性。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司G321线三江县良口至梅林公路工程№J-3总监办工地试验室	89	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	自校规程未经母体试验室批准，且无受控号。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司国道G357永福百寿至融安浮石公路№J-1总监办工地试验室	90	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	监理试验室水泥试验报告NO2-BG-2020-SN-001与水泥合格证代表数量无法朔源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)二期工程№JL1总监理工程师办公室工地试验室	91	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	总监办工地试验室设备自校数据不真实	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司G357灌阳洞井至潮田公路工程№J-1监理合同段总监理工程师办公室工地试验室	92	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	总监办工地试验室试验检测规范、规程、标准未及时查新更新，档案管理不规范。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司国道G322灵川经五通至苏桥公路№J-1合同段总监理工程师办公室工地试验室	93	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	总监办工地试验室设备自校记录虚假。	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司桂林至柳城高速公路第Ⅲ总监理工程师办公室工地试验室	94	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	总监办工地试验室留样室未安装空调，不满足环境温湿度要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司瑶山至南丹公路（二期）工程总监理工程师办公室工地试验室	95	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	监理试验室留样室温度环境、比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西诚达工程质量检测有限公司	广西诚达工程质量检测有限公司贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程№JL2总监理工程师办公室工地试验室	96	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	（1）钢筋试验报告原始记录中万能材料试验机填写错误，使用1台，填写2台。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂中工程咨询有限公司	广西桂中工程咨询有限公司G355蒙山至金秀公路工程№J-1总监理工程师办公室工地试验室	97	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	水泥试验记录（编号JL-NO.J-1-2020-SNJ-015）中试验当天就开展水泥安定性试验（沸煮箱）记录，存在资料造假，不属实。	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10
广西桂中工程咨询有限公司	广西桂中工程咨询有限公司S210来宾良江至宾阳武陵公路№J-1总监理工程师办公室工地试验室	98	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西桂中工程咨询有限公司	广西桂中工程咨询有限公司S210来宾良江至宾阳武陵公路№J-1总监理工程师办公室工地试验室	99	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	2020年9月14日细集料试验报告有试验台账记录，没有提供试验报告及原始记录，即试验检测档案管理不规范。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司富川至钟山公路工程№J-2总监理工程师办公室工地试验室	100	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	电子天平1台、台秤1台、回弹仪1台未检定	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	6
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司富川至钟山公路工程№J-3总监理工程师办公室工地试验室	101	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司富川至钟山公路工程№J-4总监理工程师办公室工地试验室	102	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	未建立不合格台账，即试验检测档案管理不规范。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂中工程咨询有限公司	广西桂中工程咨询有限公司贺州（贺街）至富川公路二期工程（贺街至莲塘段）总监理工程师办公室工地试验室	103	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	监理工地试验室的留样室温度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西桂中工程咨询有限公司	广西桂中工程咨询有限公司贺州（贺街）至富川公路二期工程（贺街至莲塘段）总监理工程师办公室工地试验室	104	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	水泥试验报告（编号JL-C19-20201001-001）缺部分出厂合格证和3d、28d强度检测报告。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西桂中工程咨询有限公司	广西桂中工程咨询有限公司S201昭平潮江至木格公路工程一期工程(潮江至三合段)项目总监理工程师办公室中心试验室	105	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	监理工地试验室的比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）№JL2总监理工程师办公室工地试验室	106	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）№JL1总监理工程师办公室工地试验室	107	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	（1）比表面积室湿度环境不达标；（2）留样室试验环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）№JL1总监理工程师办公室工地试验室	108	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	水泥报告(编号BG-202004-SNJ-0002)代表数量与合格证数量不相符，数据存在虚假。	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西诚达工程质量检测有限公司	广西诚达工程质量检测有限公司柳州经合山至南宁高速公路工程№Ⅱ总监办工地试验室	109	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	监理试验室混凝土试模校准记录表缺校准依据。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西诚达工程质量检测有限公司	广西诚达工程质量检测有限公司富川至钟山公路工程（富川段）№J-1总监办工地试验室	110	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	监理试验室授权负责人王柯未经业主批复退场。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师•次、3分/助理试验检测师•次	5
淮安安达工程检测有限公司	淮安安达工程检测有限公司富川至钟山公路工程（富川段）№J-3总监办工地试验室	111	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	监理试验室人员未经业主同意擅自退场，即监理工地试验室实际工作中不满足备案要求。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师•次、3分/助理试验检测师•次	5

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
湖北雅克工程试验检测有限公司	湖北雅克工程试验检测有限公司G207国道信都至仁义段公路总监办工地试验室	112	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	试验室人员杨继忠、聂明硕、袁尧三人变更手续不全，且均未到岗。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师•次、3分/助理试验检测师•次	11
湖北雅克工程试验检测有限公司	湖北雅克工程试验检测有限公司G207国道信都至仁义段公路总监办工地试验室	113	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	（1）200T压力机1台未检定；（2）混凝土试模没有校准。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4
湖北雅克工程试验检测有限公司	湖北雅克工程试验检测有限公司G207国道信都至仁义段公路总监办工地试验室	114	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	自校准仪器无作业指导书及规程,即试验检测档案管理不规范。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程二分部工地试验室	115	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西桂发交通工程咨询有限公司	广西桂发交通工程咨询有限公司国道G355蒙山至金秀公路工程№.1标段工地试验室	116	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	（1）留样室环境不达标，未装空调；（2）比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4
广西桂发交通工程咨询有限公司	广西桂发交通工程咨询有限公司国道G355蒙山至金秀公路工程№.1标段工地试验室	117	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	钢筋力学性能、焊接试验报告（BG-202006-GJJ-017）中钢筋重量偏差试验记录无编号。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司国道G355蒙山至金秀公路工程№.2标段工地试验室	118	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	（1）2020年3月10日水泥试验报告没有报告编号，报告单上代表数量无处可查（未能提供水泥（润丰水泥）出厂合格证的试验报告）。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司S210来宾良江至宾阳武陵公路№.1标段工地试验室	119	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	比表面积室湿度环境不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
淮安安达工程检测有限公司	淮安安达工程检测有限公司富川至钟山公路工程№.2合同段工地试验室	120	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	2020年所有压实度检测报告及原始记录没有编号。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
淮安安达工程检测有限公司	淮安安达工程检测有限公司富川至钟山公路工程№.2合同段工地试验室	121	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	未建立不合格台账，即试验检测档案管理不规范。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
桂林通佳公路工程监理有限责任公司	桂林通佳公路工程监理有限责任公司贺州（贺街）至富川公路二期工程（贺街至莲塘段)工地试验室	122	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	缺漏试模自校作业指导书。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西交航工程技术有限公司	广西交航工程技术有限公司S201昭平潮江至木格公路工程一期工程(潮江至三合段) 工地试验室	123	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	无侧限抗压强度试模校准依据采用不正确。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）三分部工地试验室	124	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	钢直尺（077#）缺检定证书和确认表；自校规程或方法与自校记录使用的自校器具不一致。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
唐山公路建设总公司中心试验室	唐山公路建设总公司富川至钟山公路工程（富川段）公路工程第一合同段工地试验室	125	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	所有试验设备未检定。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	20
唐山公路建设总公司中心试验室	唐山公路建设总公司富川至钟山公路工程（富川段）公路工程第一合同段工地试验室	126	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	水泥试验报告签字不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
桂林通佳公路工程监理有限责任公司	桂林通佳公路工程监理有限责任公司富川至钟山公路工程№3合同段项目部工地试验室	127	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	台秤1台未检定。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
桂林通佳公路工程监理有限责任公司	桂林通佳公路工程监理有限责任公司富川至钟山公路工程№3合同段项目部工地试验室	128	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	试验规程不全，缺《公路路基路面现场测试规程》（JTG3450-2019）	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西明道工程咨询有限公司	广西明道工程咨询有限公司广西贺州至富川一级公路二期工程莲塘至西湾段工地试验室	129	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	电子天平1台、台秤1台未检定校准。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4
广西桂兴达交通工程咨询有限公司	广西桂兴达交通工程咨询有限公司G207国道信都至仁义段公路工程工地试验室	130	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	检查时未能提交任何原材料试验报告资料。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
广西诚达工程质量检测有限公司	广西诚达工程质量检测有限公司隆林（常么）至西林公路（西林段）工程总监办工地试验室	131	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	回弹仪检定证书过期。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西诚达工程质量检测有限公司	广西诚达工程质量检测有限公司隆林（常么）至西林公路（西林段）工程总监办工地试验室	132	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	BG-LX01-S2019-GC007试验检测结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心	北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J6合同段总监办工地试验室	133	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	总监办工地试验室设备自校资料存在虚假、不属实。	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10
北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心	北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J6合同段总监办工地试验室	134	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	总监办工地试验室留样室未安装空气调节器，不满足环境温湿度要求；工地试验室水泥养护箱电源线裸露，存在安全隐患。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心	北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J6合同段总监办工地试验室	135	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	总监办工地试验室由于母体授权参数中无钢筋重量偏差和尺寸偏差，以致所有钢筋试验检测报告不完整（与原始记录信息不符）。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J5合同段总监办工地试验室	136	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	总监办工地试验室未安装空调，环境温湿度达不到规范要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	4
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司国道G357田林经八桂至定安公路№J1总监办工地试验室	137	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	试验室主任由蒙有力变更为彭冬群，未经业主批复。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师•次、3分/助理试验检测师•次	5

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司国道G357田林经八桂至定安公路№J2总监办工地试验室	138	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	《试验检测规范、规程、标准》未及时更新，档案管理不规范。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J4合同段总监办工地试验室	139	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	总监办工地试验室未安装空调，环境温湿度达不到规范要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心	北京港通路桥工程监理有限责任公司广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J3合同段总监办工地试验室	140	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	总监办工地试验室留样室未安装空气调节器，不满足环境温湿度要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心	北京港通路桥工程监理有限责任公司广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J3合同段总监办工地试验室	141	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	母体授权参数中无钢筋重量偏差和尺寸偏差，所有钢筋试验检测报告不完整（与原始记录信息不符）。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J1合同段总监办工地试验室	142	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	总监办工地试验室留样室未安装空气调节器，不满足环境温湿度要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J2合同段总监办工地试验室	143	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	BG-2020-SNJ-J1-0019无关键仪器使用记录，原始记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司武鸣府至隆安公路（府城经锣圩至丁当段）№J总监办工地试验室	144	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	试验室主任不是合同人员，未及时变更。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师•次、3分/助理试验检测师•次	5
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司省道S213宁明北江至板烂公路№J1总监办工地试验室	145	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	BG-2020-TYH-004原始记录信息不全，报告不完整。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西驿通工程咨询有限公司	广西驿通工程咨询有限公司S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路总监办工地试验室	146	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	所提交的试验检测记录表均为打印，不符合规范要求，且记录编号均为JL-NO.2-2020-TGJ-001，重复，存在虚假数据和报告。	JJC202002	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	扣10分/份，单次扣分不超过30分	10

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西正高工程技术有限公司	广西正高工程技术有限公司广西兴业至六景高速公路路面改造工程总监办工地试验室	147	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	电热鼓风干燥箱仅校准105℃，不满足工地实际需要。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西正高工程技术有限公司	广西正高工程技术有限公司广西兴业至六景高速公路路面改造工程总监办工地试验室	148	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	留样室未安装空气调节器，不满足环境温湿度要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西正高工程技术有限公司	广西正高工程技术有限公司广西兴业至六景高速公路路面改造工程总监办工地试验室	149	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	BG-JL3-202009-SNJ-003原始数据记录不全，YP-SG2-TYH-202009-18试验检测无记录表。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
北京炬桓工程项目管理有限公司	北京炬桓工程项目管理有限公司S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）总监办工地试验室	150	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	一台试验仪器设备未进行标定。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
葛洲坝集团试验检测有限公司	葛洲坝集团试验检测有限公司田林至西林(田林至西林(滇桂界)高速公路工程中心试验室	151	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	留样室未安装空气调节器，不满足环境温湿度要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
葛洲坝集团试验检测有限公司	葛洲坝集团试验检测有限公司田林至西林(田林至西林(滇桂界)高速公路工程中心试验室	152	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	母体授权参数中无钢筋重量偏差和尺寸偏差，钢筋试验检测报告不完整（与原始记录信息不符）。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西水电科学研究院有限公司	广西水电科学研究院有限公司田林至西林(田林至西林(滇桂界)高速公路工程总承包六部工地试验室	153	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	六部工地试验室留样室未安装空气调节器，不满足环境温湿度要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
广西水电科学研究院有限公司	广西水电科学研究院有限公司田林至西林(田林至西林(滇桂界)高速公路工程总承包六部工地试验室	154	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	六部工地试验室母体授权参数中无钢筋重量偏差和尺寸偏差，钢筋试验检测报告不完整（与原始记录信息不符）。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司田林至西林(田林至西林(滇桂界)高速公路工程总承包五部工地试验室	155	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	五部工地试验室未安装空调，环境温湿度达不到规范要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司田林至西林(田林至西林(滇桂界)高速公路工程总承包四部工地试验室	156	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	四部工地试验室未安装空调，环境温湿度达不到规范要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司田林至西林(田林至西林(滇桂界)高速公路工程总承包三部工地试验室	157	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	三部工地试验室留样室未安装空气调节器，不满足环境温湿度要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司田林至西林(田林至西林(滇桂界)高速公路工程总承包二部工地试验室	158	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	二部工地试验室留样室未安装空气调节器，不满足环境温湿度要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司田林至西林(田林至西林(滇桂界)高速公路工程总承包一部工地试验室	159	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	一部工地试验室留样室未安装空气调节器，不满足环境温湿度要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
福建路桥试验检测中心	福建路桥试验检测中心广西兴业至六景高速公路路面改造工程NO.SG1合同段工地试验室	160	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	沥青混合料室不达标;比表面积测定仪放置于化学室，功能分区不合理。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
福建路桥试验检测中心	福建路桥试验检测中心广西兴业至六景高速公路路面改造工程NO.SG1合同段工地试验室	161	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	水泥安定性（标准法）原始数据记录不全（未填写出厂编号），报告不完整（JL-SG1-SNJ-202009-002）。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
福建路桥试验检测中心	福建路桥试验检测中心广西兴业至六景高速公路路面改造工程NO.SG1合同段工地试验室	162	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	未建立外委抽样台账。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
中交二公局东萌工程有限公司中心试验室	中交二公局东萌工程有限公司中心试验室广西兴业至六景高速公路路面改造工程NO.SG2合同段工地试验室	163	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.11.13	沥青混合料室、比表面积测定区域环境不达标；化学室设置于集料室，功能分区不合理。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
中交二公局东萌工程有限公司中心试验室	中交二公局东萌工程有限公司中心试验室广西兴业至六景高速公路路面改造工程NO.SG2合同段工地试验室	164	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.11.13	水泥、钢筋报告缺，报告不完整（JL-SG1-SNJ-202009-002）。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交二公局东萌工程有限公司中心试验室	中交二公局东萌工程有限公司中心试验室广西兴业至六景高速公路路面改造工程NO.SG2合同段工地试验室	165	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.11.13	未建立外委试验取样和送样台账，试验检测档案管理不规范	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5份/项	5
中建路桥集团科技发展有限公司	中建路桥集团科技发展有限公司南宁市伶俐大桥工程工地试验室	166	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	钢筋原材试验报告漏盖上岗证号，重量偏差原始记录中无电子秤关键设备，信息记录不全；水泥报告中代表数量为1t,水泥出厂合格证及报告单上无记录，且无28d强度记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6
中建路桥集团科技发展有限公司	中建路桥集团科技发展有限公司南宁市伶俐大桥工程工地试验室	167	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	水泥比表面积测定仪设置在化学室，功能分区不合理，且环境不满足相对湿度小于50%RH的要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№1工地试验室	168	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	备案人员3人，在岗0人	JJC202005	授权负责人不是母体机构派出人员或长期不在岗	扣10分	10
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№1工地试验室	169	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	备案人员3人，在岗0人，未到3人（检师1人，检员2人）。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	11
云南阳光钜红工程试验检测有限责任公司	云南阳光钜红工程试验检测有限责任公司省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№2工地试验室	170	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	合同人员3人，在岗2人，未到1人。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№3工地试验室	171	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	备案人员3人，在岗0人	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	11
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№3工地试验室	172	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	备案人员3人，在岗0人，未到3人（检师1人，检员2人）。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	11
南宁市桂鹏工程检测有限公司	南宁市桂鹏工程检测有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№4工地试验室	173	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	标养室未将原有窗户进行封堵	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№5工地试验室	174	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	备案人员3人，在岗0人	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	11
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№5工地试验室	175	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	备案人员3人，在岗0人，未到3人（检师1人，检员2人）。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	11
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№6工地试验室	176	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	备案人员2人，在岗1人，未到1人（检师1人）。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	11

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№6工地试验室	177	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	备案人员2人，在岗1人，未到1人（检师1人）。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	5
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№7工地试验室	178	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	备案人员2人，在岗0人，未到2人（检师1人，检员1人）。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	11
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心省道S305宜州经北牙至龙头公路工程№7工地试验室	179	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	备案人员2人，在岗0人，未到2人（检师1人，检员1人）。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	8

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
淮安安达工程检测有限公司	淮安安达工程检查有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路工程总监办工地试验室	180	桂交监路函〔2020〕96号	2020.9.18	工地试验室功能分区不合理，缺少温湿度控制设备。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2
贵港市科达工程质量检测有限公司		181	桂交监检测函[2020]25号	2020.9.30	参加质监机构组织的比对试验等能力验 证活动,结果为不满意的	JJC201022	参加质监机构组织的比对试验等能力活动，结果为不满意的	扣5分/次	5
广西骏运工程检测有限公司		182	桂交监检测函[2020]25号	2020.9.30	参加质监机构组织的比对试验等能力验 证活动,结果为不满意的	JJC201022	参加质监机构组织的比对试验等能力活动，结果为不满意的	扣5分/次	5
广西双建工程咨询有限公司		183	桂交监检测函[2020]25号	2020.9.30	参加质监机构组织的比对试验等能力验 证活动,结果为不满意的	JJC201022	参加质监机构组织的比对试验等能力活动，结果为不满意的	扣5分/次	5

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂发交通工程咨询有限公司		184	桂交监检测函[2020]25号	2020.9.30	参加质监机构组织的比对试验等能力验 证活动,结果为不满意的	JJC201022	参加质监机构组织的比对试验等能力活动，结果为不满意的	扣5分/次	5
广西智达工程咨询有限公司		185	桂交监检测函[2020]25号	2020.9.30	参加质监机构组织的比对试验等能力验 证活动,结果为不满意的	JJC201022	参加质监机构组织的比对试验等能力活动，结果为不满意的	扣5分/次	5
广西交航工程技术有限公司		186	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	试验检测记录不规范，相关内容不完整；编号为JHBG-2020-QLJ-0146的回弹原始记录无测区示意图。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
广西交建工程检测咨询有限公司		187	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	记录编号为JL-2020-SNJ-0023的水泥物理性能试验原始记录中，原始数据更改无更改责任人签名。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交科集团有限公司		188	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	编号为JT-16-53-01扫描式冲击回波测试系统2020年10月15日到期未按规定送检。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西正天建设工程检测有限公司		189	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	目前机构在公路水运工程试验检测管理信息系统上注册的持证人员只有7人，达不到相应等级标准需9人的要求	JJC201011	评价期内，持证人员数量达不到相应等级标准要求	扣5分/试验检测师.次、扣3分/助理试验检测师.次	6
广西正天建设工程检测有限公司		190	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	1、沥青针入度仪无温度控制装置，不满足标准规范要求。 2、钢筋试验用万能试验机不满足等级标准要求（不是伺服试验机）	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台	20

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西正天建设工程检测有限公司		191	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	沥青软化点仪只校准了60℃单点，未覆盖标准规范所要求的温度范围	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西正天建设工程检测有限公司		192	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	未设置留样室	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4
广西正天建设工程检测有限公司		193	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	记录编号为：JTSNW-200002的《水泥胶砂强度试验检测记录表》中记录的破型时间为2020年2月12日，而试验日期为2020年2月11日，不合逻辑。	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西驿通工程咨询有限公司		194	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	钢筋试验用万能试验机不满足等级标准要求（不是伺服试验机）。	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台	10
广西驿通工程咨询有限公司		195	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	记录编号为：20200117-CJ-001(TYH)水泥混凝土抗压强度试验检测记录表中的“抗压强度测值”及“抗压强度代表值”单位表示有误	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
南宁市桂鹏工程检测有限公司		196	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	钢筋试验用万能试验机不满足等级标准要求（不是伺服试验机）。	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台	10

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
南宁市桂鹏工程检测有限公司		197	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	试验检测设备检定校准后，未进行有效确认	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
南宁市桂鹏工程检测有限公司		198	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	综合类检测报告格式不规范，未设置总页码数	JJC201016	试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
南宁市桂鹏工程检测有限公司		199	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	编号为 BG-2020-TPB-002的检测报告，委托单与报告的检测依据不一致	JJC201021	试验检测记录报告使用标准不正确的	5分/类	5
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心		200	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	对设置的工地试验室检查只有整改报告，无检查记录表等记录。	JJC201007	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	扣10分/个	4

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心		201	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	1、编号为L207-12R573的沥青含量测定仪（燃烧法）未对仪器中的天平进行校准。 2、编号为L207-09L444的沥青软化点仪未按规定检定校准，校准的温度未覆盖检测规范要求的范围。	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西骏运工程检测有限公司		202	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	1、沥青针入度仪无温度控制装置，不满足标准规范要求。2、钢筋试验用万能试验机不满足等级标准要求（不是伺服试验机）。	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台	20
广西骏运工程检测有限公司		203	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	编号为JY/A-008的自动恒温数显沥青延伸度仪未对延伸长度指标进行校准	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西鼎恒工程质量检测有限公司		204	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	1、 沥青延伸度仪没有校准10度温度值2、沥青针入度仪没有对针的贯入深度、针和针连杆组合及砝码的总重量进行校准	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4
广西鼎恒工程质量检测有限公司		205	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	沥青混合料抽提仪安装摆放不合理	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4
广西鼎恒工程质量检测有限公司		206	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	记录编号：JL-WPB-91225-02的记录有涂改	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
广西新纵诚工程科技有限公司		207	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	沥青针入度仪没有对针的针的贯入深度校准；超级低温水槽只校准了5度示值	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
桂林通佳公路工程监理有限责任公司		208	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	沥青针入度仪没有对针的贯入深度、针和针连杆组合及砝码的总重量进行校准；超级低温水槽只校准了5度示值	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4
桂林通佳公路工程监理有限责任公司		209	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	编号：BG-2020-XCJ-153检测报告内容不完整、空白处没有注明	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
广西明道工程咨询有限公司		210	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	沥青延伸度仪未对10度、15度温度值进行校准	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西明道工程咨询有限公司		211	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	留样室缺环境保障设施；沥青混合料抽提仪安装摆放位置不合理，无通风排气设施	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	8

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西明道工程咨询有限公司		212	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	编号：BG-2020-WJJ-0001检测报告的记录有涂改；GXMD. JL交工(2020)0017检测报告的记录有涂改	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	6
广西双建工程咨询有限公司		213	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	水泥混凝土试模均无编号；沥青低温水槽没按规范要求校准	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4
广西双建工程咨询有限公司		214	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	水泥胶砂振动压实台安装不符合规范要求；留样室缺环境保障设施	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	8
广西智达工程咨询有限公司		215	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	留样室缺环境保障设施	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西八桂工程监理咨询有限公司		216	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	燃烧法沥青含量测定仪未对称量系统进行校准；沥青延伸度仪只校准了10度的温度值；水泥混凝土试模均无编号	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	6
广西八桂工程监理咨询有限公司		217	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	GBG-202001-TKY001检测报告空白处没有注明；GBG-202007-GJWZ001检测报告的结果不一致	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	6
广西长长路桥建设有限公司		218	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	沥青闪点仪没有防风设施	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4
广西交投科技有限公司		219	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	化学药品领用记录表头信息与填写记录内容不符	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西壮族自治区航务工程处		220	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	基桩完整性仪器（非金属超声波检测仪）未检定	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西壮族自治区航务工程处		221	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	WE300压力机没有防护罩；比表面积仪室未配备除湿机；沸煮箱放置在非受控区域；水泥混凝土室未安装砼搅拌钢板	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	16
广西壮族自治区航务工程处		222	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	试验空白处未画杠	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
广西桂发交通工程咨询有限公司		223	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	比表面积室环境条件达不到要求，缺除湿机。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4

2020年第四季度试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂通工程咨询有限公司		224	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	1、沸煮箱未设置排气设施	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4
广西桂通工程咨询有限公司		225	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	1、试验检测报告表头信息不全、格式未做统一	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
广西路桥工程集团有限公司		226	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	路面摩擦系数试验记录不规范，试验条件表述错误	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
广西交通工程检测有限公司		227	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	比表面积室试验环境不符合要求，制热设备烘箱放置于比表面积室。	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4
广西桂兴达交通工程咨询有限公司		228	桂交监检测函〔2020〕24号	2020.10.31	试验检测记录信息不全，细集料筛分试验没有筛前总质量	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3