附件5

2021年第一次监理企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
		大新至凭祥高速公路№JL3	1-1	桂高投发〔2021〕90号	2021.4.5	江巴大桥17-1#墩柱首件总监办未及时总结，巡视记录中墩柱模板垂直度与抽检记录中数据不统一，存在资料造假嫌疑。	JJX101017	存在假数据、假资料问题的	5分／类·次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
		田林至西林（滇桂界）高速公路JL-5标	1-2	葛田西工〔2021〕15号	2021.3.26	央达隧道初支台车钢筋爬梯无防护，总监办对现场的安全隐患未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		桂林至柳城高速公路工程施工监理服务№Ⅲ合同段	1-3	桂高投发〔2021〕91号	2021.4.5	部分专项施工方案审批缺失，如：现场已进行路缘石施工，但无该专项施工方案审批资料。	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
			1-4	桂龙发〔2021〕15号	2021.1.21	抽查11月份监理日志，现场主要施工情况无房建内容，记录不全；部分专监巡视记录不全。如房建专监梁涛的巡视记录在质量、安全、环保等情况中发现了问题，但发现问题及处理意见处未做记录或填无。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			1-5	桂龙发〔2021〕15号	2021.1.21	对房建标进度滞后未及时提出书面指令，并督促施工单位整改。	JJX101022	由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）№J-3	1-6	《质量违约处罚单》（编号：工处罚单第2021-015）	2021.6.3	管辖范围内洪筹互通1号桥巴马端路口、YK431+900路口未采取防污染措施造成沥青面层污染严重，未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		灌阳至平乐公路工程施工监理服务№Ⅳ合	1-7	桂高投发〔2021〕101号	2021.3.17	巡视记录不全，只见2人巡视。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
1	广西桂通工程咨询有限公司	国道G322灵川经五通至苏桥公路№J-1合同段	1-8	灵苏路建发〔2021〕29号	2021.6.22	总监办试验室水泥、碎石等原材料试验抽检频率不达标。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			1-9	第一季度综合履约检查情况的通报	2021.3.27	总监办监理日志填写不完整，日志并未对施工现场提出存在问题并指导整改及附上图片。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		G357灌阳洞井至潮田公路工程№J-1合同段	1-10	灌潮路建发〔2021〕26号	2021.6.22	1、总监办监理日志填写不完整，日志并未对施工现场提出存在问题并指导整改及附上图片； 2、监理旁站记录中挡墙基础混凝土浇筑施工数据未记录;发现2项·次。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
			1-11	罚通知单（Gcljsbfd 2021-001）	2021.3.26	K60+100处水沟砌体施工不规范，未符合施工标准化要求，现场采用人工拌浆，砂浆搅拌不均匀，砂浆强度未满足设计及规范要求，且同样问题已出现两次，监理未采取有效措施督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)二期工程监理№JL1合同段	1-12	蒙象路合发〔2021〕3号	2021.3.26	现场监理力度不足，对所辖分部出现的质量问题未能及时发现并下发整改指令，如K105+576松村高架大桥部分墩柱钢筋保护层厚度合格率偏低。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		省道S208融安至永福百寿公路№J-1	1-13	融百办发〔2021〕7号	2021.3.25	监理安全巡视记录只有文字描述，未有对问题整改前后图片；总监办旁站记录不齐全。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		信都至梧州高速公路监理二期工程（联合体）	1-14	安全处罚【2021】第12号	2021.2.2	旺南北管理中心材料堆放凌乱，垃圾未及时清理；已开挖临边未设置临边防护。总监办对以上问题存在安全监理不到位。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		S310岑溪糯垌至平南四灵公路工程№J-1	1-15	岑平办发〔2021〕21号	2021.3.27	监理日记中未记载关键工序或关键项目的检验数据,缺少隐蔽工程相关检验记录数据。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		S210横县平马至灵山沙坪公路№J-1	1-16	平沙办发〔2021〕19号	2021.3.30	监理日志2021年1月份无见证取样记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
2	广西交科工程咨询有限公司	南丹至天峨下老高速公路№V	2-1	桂交监路函〔2021〕69号	2021.4.26-29	对所管辖路段桥梁隧道质量监管不严。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		灌阳至平乐公路工程施工监理服务№Ⅱ合	2-2	桂高投发〔2021〕101号	2021.3.16	实际到岗合同监理工程师仅为53%。	JJX101030	实际到岗监理工程师不足合同约定70%。	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		大新至凭祥高速公路№JL1	2-3	桂高投发〔2021〕90号	2021.4.5	巡视记录表中连续显示桥梁桩基浇筑首盘混凝土量偏小，但是无整改通知或整改指令。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		都安下坳经龙头至拉烈公路№1总监办	2-4	桂交监路函〔2021〕58号	2021.4.18	投标总监理工程师履约未到位。	JJX101026	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的	5分/人次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
		贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程监理	2-5	蒙象路合发〔2021〕3号	2021.3.26	对施工现场出现的质量问题和安全隐患未能及时下发指令督促承包人整改，如三分部路面底基层边部碾压不到位，路肩挡土墙墙背回填填料粒径偏大，含粉量偏高。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		田林至西林(滇桂界)高速公路JL1	2-6	桂交监路函〔2021〕75号	2021.5.7-10	所监理路段依然存在红线问题，虽然下发了多次监理工作指令,但问题依然未解决，监理力度需进一步加强。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		桂林至柳城高速公路工程施工监理服务№I合同段	2-7	桂龙发〔2021〕15号	2021.1.21	监理巡视记录内容欠完善，如刘世合、刘鹏专监11月份巡视记录中均无所列项质量、安全、环保等情况。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			2-8	桂龙发〔2021〕15号	2021.1.21	№Ⅰ总监办监管的路面标均已开始施工，但目前仍未开展相关仪器安装调试及标定，未按要求进行临时试验室路面增项资质报备。	JJX101031	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3分／次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
		信都至梧州高速公路监理一期工程	2-9	安全处罚【2021】第15号	2021.02.23	双龙立交桥墩柱脚手架搭设不符合安全规范。总监办对以上问题存在安全监理不到位。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		省道S213宁明北江至板烂公路№J-1	2-10	北板建发〔2021〕10号	2021.3.31	对施工现场发现存在质量隐患问题(如K57+100~ K57+130边沟质量问题等)，总监办未按要求向施工单位指令整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		浦北石埇至钦州公路№J-1	2-11	浦钦办发〔2021〕15号	2021.3.31	对施工现场发现存在质量隐患问题(如K24+340~440右幅边沟质量问题等)，未按要求向施工单位指令整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
3	广西桂中工程咨询有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）工程№J-1	3-1	全高路建发〔2021〕29号	2021.6.20	总监办监理日志中未提及预制梁坍落度试验及数据。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		横州大桥及引道工程JL1	3-2	桂交监路函〔2021〕43号	2021.3.19	对钢筋机械连接丝头加工质量监管不严。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		S210来宾良江至宾阳武陵公路№J-1	3-3	江陵办发〔2021〕18号	2021.3.19	黄仕贵2021年2月26日巡查记录，未记录K57+100-K57+200右侧俯斜式路肩墙基础砌筑等主要施工情况，即监理巡视记录重要内容未记录完全。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)二期工程监理№JL2合同段	3-4	蒙象路合发〔2021〕3号	2021.3.26	现场监理管控力度不足，所辖分部出现的质量问题和安全隐患较多。如：K163+200～K163+380段左、右两幅路面垫层土工布未反包便进行培土。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		巴马-凭祥公路巴马至田东段№JL2	4-1	河田合〔2021〕1号文	2021.6.18	№JL2总监办部分监理日记未能与工程实际进度跟进，监理日记内容不能体现现场巡视情况	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
4	广西八桂工程监理咨询有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№I总监办	4-2	桂新柳南发〔2021〕120号	2021.6.4	№1合同段高兴1号大桥桥面铺装D11带肋钢筋网未能严格按照设计图纸施工	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		灌阳至平乐公路工程施工监理服务№III合	4-3	桂高投发〔2021〕101号	2021.3.17	副总监理工程师王衍同时在柳州经合山至南宁高速公路项目任总监理工程师。	JJX101032	监理工程师同时在两个及以上高速公路或大型水运工程项目中从业的	2分/人次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		桂林至柳城高速公路工程施工监理服务№Ⅳ合同段	4-4	桂交监路函〔2021〕74号	2021.05.27	三睦隧道左洞施工安全步距控制不严，二衬桩号K80+485，掌子面桩号K80+344，施工步距达141米，超出IV围岩规范允许的范围，隧道左洞口出口安全管理缺位，自5月14日起未进行人员进出隧道登记。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			4-5	桂龙发〔2021〕15号	2021.1.21	总监办未能对房建工程开展行之有效的管理，管理手段不强，对房建标进度滞后未及时提出书面指令，并督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		田林至西林(滇桂界)高速公路JL2	4-6	葛田西工〔2021〕15号	2021.3.24	弄南高架大桥5号墩爬梯未设置扶手，总监办对现场的安全隐患未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			4-7	桂交监路函〔2021〕75号	2021.5.7-10	所监理路段依然存在红线问题，虽然下发了多次监理工作指令，但问题依然未解决，监理力度需进一步加强。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
5	贵州省交通建设咨询监理有限公司	南丹至天峨下老高速公路№VI	5-1	桂交监路函〔2021〕69号	2021.4.26-29	对所管辖路段桥梁隧道质量监管不严。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		柳州经合山至南宁高速公路工程№III	5-2	桂高投发〔2021〕94号	2021.3.9	路面粗集料及细集料，沥青原材料老化试验等抽检频率不足。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验 （评定）的	3分/项.次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
6	江西交通咨询有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№JL3合同段	6-1	桂高投发〔2021〕93号	2021.3.15	安全、桥梁、隧道专业监理工程师巡视记录缺失。大树底特大桥18-3桩基日志记录成孔验收日期与实际验收日期不同。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
7	重庆锦程工程咨询有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№JL4合同段	7-1	桂高投发〔2021〕93号	2021.3.15	未见1月巡视记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			7-2	桂高投发〔2021〕93号	2021.3.15	试验抽检频率要求与上墙的《工程抽检监理制度》中要求不一致。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	扣3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）JL	7-3	桂高投发〔2021〕92号	2021.3.11	部分首件工程无旁站记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
8	南通市交通建设咨询监理有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路总监办	8-1	宜龙路建办发〔2021〕8号	2021.6.17	6月14日4标段监理日志内容和施工日记内容不符：施工日记记录K39＋700左幅旧房拆除，监理日志未见记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
9	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）№JL1	9-1	桂交监路函〔2021〕56号	2021.4.7-9	路基、桥梁、隧道均不同程度存在质量通病问题（详见文件附件2）：监理现场管理工作尚需加强,现场对路基、桥梁存在的明显的工程质量安全问题没有及时发现。	JJX101013	工程项目出现质量问题，监理企业负有责任	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
		桂林至柳城高速公路工程施工监理服务№II合同段	9-2	桂龙发〔2021〕77号	2021.4.20	个别监理现场收方记录与资料收集未能及时归档，抽查的个别监理人员隐蔽工程相关收方资料未能在监理日志体现，监理巡视记录不及时。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			9-3	桂龙发〔2021〕15号	2021.1.21	对房建标进度滞后未及时提出书面指令，并督促施工单位整改。	JJX101022	由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		田林至西林(滇桂界)高速公路JL4	9-4	桂交监路函〔2021〕75号	2021.5.7-10	所监理路段依然存在红线问题，虽然下发了多次监理工作指令,但问题依然未解决，监理力度需进一步加强。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
		南宁市伶俐大桥工程监理	9-5	指挥部函〔2021〕2号	2021.3.20	监理日志中第七联左幅箱梁底板混凝土浇筑拌合站机械故障未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
10	中咨工程管理咨询有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）№JL2	10-1	桂交监路函〔2021〕56号	2021.4.7-9	所监理路段个别标段隧道超步距施工现象反复出现，虽然下发了多次监理工作指令，但问题依然没解决，监理力度需进一步加强。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			10-2	桂交监路函〔2021〕56号	2021.4.7-9	路基、桥梁、隧道均不同程度存在质量通病问题（详见文件附件2）：现场监理工作需加强，对路基、桥梁、隧道存在的工程明显的质量安全问题没有及时发现。	JJX101013	工程项目出现质量问题，监理企业负有责任	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
		柳州市雒容至东泉公路工程监理部	10-3	雒东公司发〔2021〕15号文	2021.3.2	K7+100多处路面污染严重，监理未及时下达整改令要求整改，造成路面质量隐患。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
11	长沙中核工程监理咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）工程№JL1	11-1	桂交监路函〔2021〕52号	2021.4.21-23	执行监理程序及质量检验程序不严格，隧道工程支护、防排水等工序的质量检验工作未按规范开展。	JJX101016	未按规定进行隐蔽工程验收或进行间交工验收和质量评定的	5 分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
12	重庆锦程工程咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）工程№JL2	12-1	桂交监路函〔2021〕52号	2021.4.21-23	执行监理程序及质量检验程序不严格，隧道工程支护、防排水等工序的质量检验工作未按规范开展。	JJX101016	未按规定进行隐蔽工程验收或进行间交工验收和质量评定的	5 分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
13	北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司	南丹至天峨下老高速公路№I	13-1	桂交监路函〔2021〕69号	2021.4.26-29	对所管辖路段桥梁隧道质量监管不严。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		南丹至天峨下老高速公路№III	14-1	桂交监路函〔2021〕69号	2021.4.26-29	对所管辖路段桥梁隧道质量监管不严。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
14	广西双建工程咨询有限公司	灌阳至平乐公路工程施工监理服务№I合同段	14-2	桂新平发〔2021〕2号	2021.3.25-27	安全监理日记缺少3月份的记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			14-3	桂新平发〔2021〕2号	2021.3.25-27	2月份平安工地检查的整改照片缺失，整改不闭合.	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
15	北京交科工程咨询有限公司	大新至凭祥高速公路№JL2	15-1	桂高投发〔2021〕90号	2021.4.5	陇内特大桥22-0桩基首件缺巡视记录、验收记录，无监理总结资料及推广建议。	JJX101016	未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
			15-2	桂交监路函〔2021〕64号	2021.4.18-19	吊装作业方案未按规定审批：方案管理较混乱，部分桥梁桩基、墩身施工方案未能提供有效的经监理审批后可实施的专项方案。	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
		天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）JL№2	15-3	桂交监路函〔2021〕68号	2021.4.28-29	所监理路段个别标段隧道超步距施工现象反复出现，虽然下发了多次监理工作指令，但问题依然未解决，监理力度需进一步加强	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			15-4	桂高投发〔2021〕92号	2021.3.11	部分首件工程无旁站记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
16	四川国际工程监理有限公司	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）JL	16-1	桂高投发〔2021〕92号	2021.3.11	部分首件工程无旁站记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
17	长沙华南土木工程监理有限公司	大新至凭祥高速公路№JL4	17-1	桂高投发〔2021〕90号	2021.4.5	刘海英巡视记录表中内容不齐全只有施工情况，没有质量、安全情况	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
18	武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限责任公司	浦北至北流高速公路JL-6	18-1	桂中交浦清发〔2021〕94号	2021.6.29	进2021年4月10日下发工作指令024,其中问题“预制箱梁锚下预应力检测未在规定要求时间内进行检测”未及时整改	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
19	北京天智恒业科技发展有限公司	桂林至柳城高速公路工程施工监理服务№JDJL合同段	19-1	桂高投发〔2021〕91号	2021.4.5	合同人员到位率低，合同约定总监、副总监未到位	JJX101026	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的	5分／人次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
			19-2	桂龙发〔2021〕15号	2021.1.21	同约定专业监理工程师需到岗9人，实际到岗3人，到位率33.3%。	JJX101030	实际到岗监理工程师不足合同约定70%的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
20	南宁市飞达克交通建设监理有限公司	灵山县绕城公路工程(K4+420~K11+280）项目№.1	20-1	桂交监路函〔2021〕72号	2021.5.28	在岗监理人员少(本次检查时监理配备只有1名总监理工程师代表及1名监理员)，两个监理重要岗位安全监理员及试验检测人员均未履约到岗。	JJX101026	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的	5分／人次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
			20-2	桂交监路函〔2021〕72号	2021.5.28	在岗监理人员少(本次检查时监理配备只有1名总监理工程师代表及1名监理员)，两个监理重要岗位安全监理员及试验检测人员均未履约到岗。	JJX101030	实际到岗监理工程师不足合同约定70%。	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			20-3	桂交监路函〔2021〕72号	2021.5.28	监理未设立工地试验室。	JJX101031	监理工地试验室未经监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			20-4	桂交监路函〔2021〕72号	2021.5.28	K8+847.6明塘互通式立交中桥左幅2-2桩基质量检验报告受力钢筋、桩位等指标没有检测结果,但已签认合格。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
21	北京港通路桥工程监理有限责任公司	田林至西林(滇桂界)高速公路JL3	21-1	桂交监路函〔2021〕75号	2021.5.7-10	所监理路段依然存在红线问题，虽然下发了多次监理工作指令,但问题依然未解决，监理力度需进一步加强。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
22	北京中咨路捷工程技术咨询有限公司	田林至西林(滇桂界)高速公路JL6	22-1	桂交监路函〔2021〕75号	2021.5.7-10	所监理路段依然存在红线问题，虽然下发了多次监理工作指令,但问题依然未解决，监理力度需进一步加强。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
23	上海同济市政公路工程咨询有限公司	浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目JL-1合同段总	23-2	桂中交浦清发〔2021〕63号	2021.3.13	2021年3月13日合群大桥7#墩桩系梁基础开挖施工未详细记录在监理日志中。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
24	育才-布朗交通咨询监理有限公司	广西贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）工程№J-1	24-1	都巴路发（2021）72号	2021.3.24	2021年3月7日巡查记录，未记录现场抽查ZK364+885单悬式标志牌基础尺寸，设计尺寸：1800*2700*1800 实测尺寸：1800*2695*1810现场检测符合规范要求同意进行后续施工等质量情况，即监理巡视记录重要内容未记录	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
25	江西通慧科技有限公司	信都至梧州高速公路监理二期工程（联合体）	25-1	安全处罚【2021】第12号	2021.2.2	旺南北管理中心材料堆放凌乱，垃圾未及时清理；已开挖临边未设置临边防护。总监办对以上问题存在安全监理不到位。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
26水运	广西八桂工程监理咨询有限公司	北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程水工工程总监	26-1	项目2021年第二季度水运建设市场信用评价信息采集结果的通报	2021.6.26	2021.5.23日监理日志中未记录《关于要求调整施工进度计划，采取有效赶工措施加快施工进度的通知》监理通知单(编号：JLTZ-008)重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程	26-2	《关于2020年下半年平安工地考核评价的通报》	2021.1.13	监理日志中没有记录应急演练检查相关内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
27水运	山东港通工程管理咨询有限公司	中国华电集团贵港发电有限公司贵港电厂专用码头工程	27-1	桂交监水函〔2021〕13号	2021.6.8	码头上部结构混泥土强度、钢筋保护层厚度检测结果不合格。	JJX101013	工程项目出现质量问题，监理企业负有责任	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符